

# **ARQUITECTURA**

Tesis previa a la obtención del título de Arquitecto.

**AUTOR:** Ana Cristina Donoso Coronel

TUTOR: Arq. Mgtr. Santiago Reinoso Ochoa

Rehabilitación Arquitectónica de un bien patrimonial en la ciudad de Loja, Caso de estudio: Casa Carrión

#### DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, Ana Cristina Donoso Coronel declaro bajo juramento, que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido presentado anteriormente para ningún grado o calificación profesional, y que se ha consultado la biografía detallada. Cedo mis derechos de propiedad intelectual a la Universidad Internacional del Ecuador, para que sea publicado y divulgado en internet, según lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, reglamento y leyes.

Ana Cristina Donoso Coronel

Autor

Yo, Santiago Vinicio Reinoso Ochoa certifico que conozco al autor del presente trabajo, siendo el responsable exclusivo originalidad y autenticidad de como de contenido. tanto su su

Santiago Vinicio Reinoso Ochoa

Director de Tesis

# **DEDICATORIA**

Para mi madre por su sacrificio amor y apoyo incondicional que ha sido la luz que guió mi camino a través de este viaje académico y al igual expreso mi gratitud infinita a mis hermanos, quienes supieron brindarme su tiempo para escucharme y apoyarme, y a mis sobrinos quienes supieron estar cuando más los necesitaba. Sin toda mi familia , todo esto no habría sido posible. Su amor y sacrificio han sido la luz que alumbró mi vida y mi camino universitario.

## **AGRADECIMIENTOS**

La presente tesis se la dedico a mi Madre pilar fundamental en mi carrera y mi vida ,por brindarme una vida llena de valores ,aprendizajes, experiencias y sobre todo de mucho amor y felicidad ,al igual que mis hermanos Michelle y Daniel ejemplos de una vida digna y con valores profundos hacia mi ,gracias por impulsarme a seguir adelante con mi carrera y como no agradecer a todos mi bellos sobrinos por sus frases de aliento para concluir mi Carrera . Agradezco muy reverentemente a Dios por ayudarme a cumplir mis objetivos como persona y estudiante. A mis amigas compañeras incondicionales como a Karen, Lady, y Mirian a mis abuelitos allá en el cielo que siempre estuvieron a mi lado y no puedo dejar de agradecer muy profundamente a mi Tutor y Lector de Tesis por su dedicación y paciencia ya que con sus palabras consejos sabios ,conocimientos profesionales y orientaciones he podido salir adelante con beneplácito en mi tesis , sus guías y consejos los llevaré grabados para siempre en mi memoria y en mi futuro profesional ,al igual que a mi Universidad por ayudarme en todo momento en mi vida universitaria





[05 - 10]

- 1.1 Problemática.
- 1.2 Justificación.
- 1.3 Objetivos.
- 1.4 Pregunta de Investigación.
- 1.5 Hipótesis.
- 1.6 Metodología.



#### 02.Marco Teórico

[11 - 152]

- 2.1 Antecedentes de Rehabilitación Arquitectónica 2.2 Sistema constructivo
- 2.2 Sisterna constructive
- 2.3 Tablas de soluciones
- 2.4 Estado del Arte



#### 03.Marco Referencial

- 3.1 Introducción
- 3.2 Casa de la Loma
- 3.3 Ex fábrica cultural Pobre Diablo
- 3.4 CACMU Verde Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas




#### 04.Diagnostico

4.1 Fase 1: El Conocimiento (ámbitos arquitectónico, cosntructivo, social e histórico)



05.Conceptualización

5.1 Introducción



06.Proyecto

6.1.1. Memoria e Integridad

6.1.2. Contextualización

6.1.3.Uso

6.1.4 Técnica



### Prólogo

Conclusiones Bibliografía

#### Resumen

Palabras clave: Rehabilitación arquitectónica, Casa Carrión, patologías, bien inmueble, patrimonio cultural

Esta investigación aborda la rehabilitación de la Casa Carrión, un inmueble patrimonial ubicado en la parroquia Sucre de Loja, cuya edificación data de la Época Republicana (1925-1930). La vivienda es un representante significativo de la arquitectura vernácula en tapial, que ha sufrido intervenciones sin criterio profesional, generando patologías como humedad, fisuras y desprendimientos en muros, cubierta y cielos rasos. Catalogada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) con Protección Absoluta, la Casa Carrión constituye un ejemplo valioso de técnica constructiva en tierra, actualmente en riesgo.

El proyecto de rehabilitación se centra en identificar y diagnosticar las patologías estructurales y constructivas, para proponer soluciones constructivas que integren aspectos arquitectónicos y funcionales. La metodología comprende análisis documental, levantamiento en campo y aplicación de criterios de restauración patrimonial, tomando la patología como base para definir intervenciones específicas. Se plantean estrategias que aseguran la conservación de los valores históricos y físicos del inmueble, así como su adaptación a un nuevo uso compatible. El resultado enfatiza la importancia de intervenciones puntuales en el sistema de cubierta y muros de tapial, garantizando la preservación y la funcionalidad del bien como un patrimonio habitable y sostenible.

# 12

# O I INTRODUCCIÓN

#### 1.1. Antecedentes

El Decreto Ejecutivo 816 (2007) marcó a la población ecuatoriana sobre conservar su herencia nacional cultural, sin embargo el impacto que se estimaba no ha sido el esperado hasta 2019 debido que no se han establecido políticas o estrategias claras para la actuación sobre el bien patrimonial, incluido los procesos técnicos que se debe seguir para conservarlo, añadido a ello, se establece que aún prevalece la falta de identificación de la ciudadanía para con el patrimonio afectando la percepción del mismo. (Del Cisne Aquirre Ullauri et al., 2024).

A nivel de Ecuador, según datos del 2010, el 8.9% de las viviendas existentes de ese año estaban construídas con técnicas tradicionales y no contaban con políticas para su protección desde 2010 o antes hasta 2022 por la presión de la modernidad y la gentrificación, así lo menciona Pesantes (2022):

Ecuador posee políticas públicas únicamente para el patrimonio cultural inmaterial (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural [INPC], 2021) dejando aún sin abordar el tema objeto de estudio, el patrimonio inmueble. Si se considera que en el 2010, el 8,9% de las viviendas en el país eran construidas en materiales propios de la arquitectura vernácula, las mismas que podrían haber albergado a más un millón trescientos mil habitantes, este cuerpo normativo debería establecer políticas públicas para este tipo de viviendas toda vez que se estaría hablando de edificaciones de valor patrimonial que se encuentran expuestas a la presión de la modernidad y en los centros históricos a la presión inmobiliaria que puede derivar en la gentrificación. (p. 15).

En la actualidad, el patrimonio cultural sufre principalmente deterioro por la falta de control, diligencia y responsabilidad de autoridades nacionales y los propietarios de los bienes (Pesantes, 2022, p. 23). Enfocado en el último actor se halla que el 90% del patrimonio edificado está bajo el dominio privado y son quienes afectan la integridad del bien inmueble puesto que las iniciativas de cambio no se las toma precisamente pensando en el cuidado del patrimonio. (Martinez et al., 2020, p. 2).

En conclusión, el patrimonio edificado a nivel nacional ha sido afectado mayormente por el agente antrópicocon fuerte influencia de interés económico particular que impulsan las modificaciones que afectan gravemente al bien inmueble.

#### 1.2. Problemática


El proyecto edificado a intervenir está ubicado en la parroquia Sucre de la ciudad de Loja dentro del área de respeto que está presidido por el centro histórico de la ciudad, en las calles Eplicachima y José María Peña: la hacienda data de la Época Republicana del segundo cuarto del siglo XX entre los años 1925-1930 (Rengel, K., 2013, p. 160) perteneció a la familia Carrión por generaciones desde 1930 después de que fue dividida en cuatro viviendas recorrió un largo trayecto con distintos dueños que modificaron la hacienda sin ningún criterio profesional resultando en intervenciones de escala leve a media.

Fue posteriormente inventariado por el INPC en 2013, según las Fichas de Riesgos y Patologías los resultados para ese año se establecen de la siguiente manera: 1% Deformación, 1% Eflorescencia, 1% Exfoliación, 4% Rajadura, 5% Pandeo, 6% Hongos, 12% Xilófagos, 17% Desprendimiento, 18% Fisura y 35% Humedad; resultando humedad, fisuras y desprendimiento las patologías con más presencia en la vivienda; y donde los elementos constructivos más afectados fueron: cubierta, molduras, remates, cielo raso y muros, seguidos de otros con menor grado siendo lo más crítico el sistema constructivo del muro de tapial y la cubierta (Fichas de Inventario y Fichas de Riesgos INPC, 2013).


A nivel cantonal, acorde a los registros del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en Loja existen 450 bienes inventariados como patrimonio cultural menciona Ríos (2021), "En el cantón Loja, según los registros de bienes patrimoniales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC, 2018) tienen inventariados 450 bienes, que forman parte del inventario nacional de patrimonio cultural." (p. 1).

La conservación de los inmuebles patrimoniales debe ser esencial en la preservación cultural de la ciudad de Loja, por lo que el deterioro de tales bienes afecta de forma negativa la imagen urbana y dificulta la trascendencia de la memoria colectiva (Rivera, H., 2023, p. 1). Por ello, se establece la importancia de intervenir la Casa Carrión.

Figura 1 Gráfico pastel porcentaje de lesiones Casa Carrión y porcentaje de afectaciones por elemento constructivo



#### AFECTACIONES POR ELEMENTO CONSTRUCTIVO



Nota. Se muestran el gráfico pastel los elementos mas afectados en la Casa Carrión y sus patologías con mayor presencia para el año 2013. Fuente: INPC (2013) Elaboración propia

#### 1.3. Justificación

La Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) en su objetivo once (ODS 11): Ciudades y Comunidades Sostenibles plantea específicamente el 11.4 necesaria la rehabilitación de bienes patrimoniales para su preservación y la sostenibilidad urbana (Organización de Naciones Unidas (ONU), 2015)

El patrimonio material resulta entonces una pieza fundamental para comprender el pasado puesto que su valor radica en que es tangible, cuantificable y objetivo, por ello resulta crucial que la sociedad se preocupe por su protección. (Sardón, 2015, como se citó en Ríos, 2021, p. 20). Se demuestra en las fichas de inventario elaboradas por el INPC que la Casa Carrión representa un gran interés patrimonial alcanzando una puntuación de 36 en la categoría de Valoración y Grado de Protección calificándolo en el grupo A (puntuación de 36 – 50) en la escala de Protección Absoluta resultando indispensable su conservación. (Fichas de Inventario INPC, 2013) Es por ello que debe ser ineludible actualizar la información para entender todos sus aspectos, arquitectónicos, históricos, sociales y constructivos.

El tapial como una de las técnicas ancestrales construidas en tierra ha sido reemplazado por materiales modernos dejándolo como un material alternativo, lo que provoca una pérdida del conocimiento de estos sistemas constructivos en tierra por lo que en el Decreto de Emergencia del 2007 se reconoce la importancia de proteger estos sistemas constructivos ya que forman parte de la identidad cultural del país y prueba de ello está en un 30.8% de inmuebles catalogados como patrimonio a nivel nacional con estas técnicas, dentro de ellas el tapial, por lo que se resulta crucial el promover y preservar el legado cultural arquitectónico del país. (Lara & Bustamante, 2022, p.3).

En conclusión, se determina que la intervención de la Casa Carrión representa una acción trascendental en la preservación de un bien patrimonial de alta relevancia para la ciudad de Loja puesto que forma parte del mínimo porcentaje de bienes construidos en tapial además del valor histórico que representó la vivienda para una familia de ilustres personajes para la ciudad.

#### 1.4 Objetivos

#### 1.4.1 Objetivo general

Rehabilitar la Casa Carrión en base a estrategias de rehabilitación arquitectónicas considerando las patologías detectadas.

#### 1.4.2 Objetivos específicos

Identificar conceptos y teorías referente a la conservación patrimonial de bienes inmuebles en el apartado de viviendas con tapial para fundamentar el marco teórico y contextualizar la inteervención patrimonial.

Analizar referentes nacionales de rehabilitación arquitectónica de viviendas patrimoniales con sistema constructivo tradicional para estudiar el proceso de intervención y prácticas aplicables al caso de estudio.

Diagnosticar el estado de conservación del bien inmueble a través del levantamiento, contexto histórico y estado actual de la propiedad para determinar las patologías y necesidades de la intervención

Plantear la rehabilitación de la Casa Carrión considerando el estudio patológico como estrategia que permita la conservación y adaptabilidad al nuevo uso para asegurar la preservación y funcionalidad del inmueble.

#### 1.5. Pregunta de investigación

¿La rehabilitación con estrategias basadas en el tratamiento de patologías aseguran la conservación del bien patrimonial?

#### 1.6 Hipótesis

La implementación de estrategias planificadas en base a las patologías arquitectónicas asegurarán la preservación y conservación de la Casa Carrión, aplicando la debida metodología para identificación y tratamiento.

#### 1.7 Metodología

La metodología desarrollada en esta investigación parte de la cuantificación e identificación del problema mediante la consulta y análisis detallado de las fichas del INPC correspondientes a la Casa Carrión, lo cual permitió fundamentar el marco teórico y enfocar la búsqueda documental sobre las patologías y su impacto en el bien patrimonial. Complementariamente, a través del análisis de referentes se aplicaron criterios de baremo para determinar el grado de valor patrimonial del inmueble, integrando también un espacio específico para evaluar intervenciones previas y su eficacia. En el análisis de sitio se adoptó la metodología Rehabimed hasta la fase dos, lo que posibilitó una evaluación integral de cuatro ámbitos principales: arquitectónico, constructivo, social e histórico, aportando una visión multidimensional del estado actual de la Casa Carrión. Finalmente, durante la conceptualización y ejecución del proyecto, se implementaron las directrices y valores propuestos por la Carta de Cracovia, cuyos principios se tradujeron en estrategias precisas materializadas en acciones constructivas orientadas a la rehabilitación responsable, equilibrando así la conservación patrimonial con la funcionalidad contemporánea del bien.

# **O2**MARCO TEÓRICO

#### 2.1. Antecedentes de Rehabilitación Arquitectónica

#### 2.1.1. Patrimonio

El patrimonio es el legado que hemos recibido del pasado, que actualmente interactuamos y se trasmitirá a futuras generaciones, revelando que tanto el patrimonio natural como cultural son fuente de vida e inspiración (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2024).

#### 2.1.2. Patrimonio Cultural

Se refiere al conjunto de variedad de muebles e inmuebles, materiales e inmateriales ya sean de instituciones públicas o semipúblicas los cuales alberguen un valor histórico, artístico, científico o cultural intrínseco, pero además se habla también de las experiencias, tradiciones, leyendas, actos festivos, rituales, prácticas y conocimientos ancestrales en todos los campos, todo lo derivado de nuestros antepasados, todo ello que se los considera para su conservación.(UNESCO, 1997, como se citó en Rivera, 2023, p. 26).


Figura 2 Patrimonio Cultural de la Humanidad



Nota. La figura muestra hitos del patrimonio cultural de la humanidad. Fuente: Xili (2022).

#### 2.1.2.1. Clasificación Patrimonio Cultural

Figura 2 Clasificación del Patrimonio Cultural según el INPC




Nota. La figura muestra la clasificación del Patrimonio Cultural según el INPC en su Manual de Uso para el manejo del Sistema Información Patrimonial. Fuente: INPC – ABACO (2011).

#### 2.1.2.2. Bienes Inmuebles

Son obras realizadas por el ser humano ligadas estrechamente al suelo y no pueden ser movidas de donde se asentaron, estos tienen valores históricos, culturales y simbólicos además de características tipológicas, morfológicas y tecno-constructivas de suma importancia como por ejemplo la arquitectura civil, vernácula, industrial, funerario, haciendas y sitios arqueológicos. (INPC - Manual de Uso para el manejo del Sistema Información Patrimonial, 2011, p. 13).

Figura 3 Clasificación del Bienes Inmuebles según el INPC



Nota. La figura muestra la clasificación del Patrimonio Cultural según el INPC en su Manual de Uso para el manejo del Sistema Información Patrimonial. Fuente: INPC – ABACO (2011).

#### 2.1.3. Patrimonio Arquitectónico

Se trata de edificios y conjuntos arquitectónicos que por su valor histórico, cultural y emblemático representan un importante legado para la sociedad, se trata de la memoria construida de la historia. (Lleida, 2010, p. 41 - 42).



Figura 3 Clasificación de Fichas de Inventario y Fichas de Registro según el INPC

Nota. La figura muestra la clasificación de Fichas para Inventario y Registro según el INPC en su Manual de Uso para el manejo del Sistema Información Patrimonial. Fuente: INPC – ABACO (2011).

#### 2.1.3.1. Arquitectura Tradicional

Se trata de una arquitectura con características comunes o similares que refleja la identidad de un lugar, por lo general se valoran en base a su forma estética, volumen, función y uso del espacio, estructura y elementos constructivos y como subconjuntos urbano arquitectónico (INPC - ABACO, 2011, p. 49).

Figura 4. Comunidades Chimborazo y Cotopaxi



Nota. La figura muestra fotografía de comunidades de las provincias Chimborazo y Cotopaxi reslatando su arquitectura tradicional. Fuente: INPC (2024)

#### 2.1.3.2. Arquitectura Vernácula

La arquitectura vernácula o tradicional se caracteriza por utilizar mano de obra y materiales locales implementando técnicas y sistemas constructivos ancestrales que perduran hasta la actualidad, tienen la característica de que una vez cumplen su ciclo vital son devueltos al suelo sin contaminar el ambiente. (INPC - Instructivo para fichas de registro, 2011, p. 49).





Nota. La figura muestra el proceso constructivo de cubierta con hoja de palma local y mano de obra local. Fuente: Ritimo (2025)


#### 2.1.3.3. Hacienda

Datan de la época colonial o republicana y se trata de unidades de producción con una o varias edificaciones con características formales, constructivas y funcionales que sean de valor arquitectónico. (INPC - Instructivo para fichas de registro, 2011, p. 50).

#### 2.2.2. Vivienda Republicana en Ecuador

Este tipo de vivienda no tuvo mayores cambios con respecto a la colonial, se menciona el uso del tapial y el adobe como materiales más frecuentes además de mantener una imagen urbana homogénea que se evidencia en la relación en altura de las edificaciones, también se añadieron otros elementos al modelo colonial como ladrillo y cal en fachadas además de ornamentos, balcones y cornisas, se hace mención que las nuevas incorporaciones fueron de influencia francesa a finales del siglo XIX e inicios del XX por lo que resultaban en fachadas con carácter neoclásico, concretamente para la ciudad de Loja las investigaciones realizadas indican que la mayoría de bienes patrimoniales datan de la Época Republicana y solo las edificaciones de índole religiosa de la Época Colonial (Monteros, 2016, p. 4-5).

Figura 6. Construcciones de la Épica Republicana en Ecuador



Nota. La fotografía muestra obras arquitectónicas de la época republicana Quito, Ecuador. Fuente: Gómez (2020)

#### 2.2.3. Elementos de vivienda republicana

Conserva el sistema constructivo tradicional colonial, donde se destacan elementos como:

Tabla 1
Elementos de la vivienda colonial en Loia

	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
	Patio	<ul> <li>Debían de ser amplios</li> <li>Lo corredores que daban al mismo debían ser amplios</li> <li>Pórticos y habitaciones alrededor</li> <li>Zaguán como conector entre las habitaciones y el patio.</li> </ul>
	Traspatio	• Patio trasero de la casa generalmente usado como huerto familiar o crianza de animales
Áreas	Caballeriza o Huerto	• Ubicado generalmente en el traspatio
	Portales	• De madera y basamento de piedra
	Crujías	<ul><li>Dos aguas</li><li>Estructura de madera</li><li>De paja, luego se implementó teja.</li></ul>
0	Muros	<ul> <li>De tierra: adobe y posteriormente tapial</li> <li>Altura proporcional escala humana</li> <li>2.70 – 2.80 m, después se añadieron más niveles</li> </ul>
Elemento	Estructura	• De madera con basamento de piedra
Eler	Cimentación	• De piedra
	Entrepisos	• De madera y vigas para estructura
	Cielo raso	• De carrizo y barro o arcilla

Nota. Se muestran los elementos que conformaron la vivienda colonial y que se rescatan en la Época Republicana. Fuente: Villavicencio (2013).

Hasta mediados de la sexta década del siglo XIX mantiene este sistema constructivo añadiendo nuevos elementos y materiales como:

Tabla 2

Elementos de la vivienda republicana en Loja

	ementos de la vivienda republicana en Loja				
	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS			
	Balcones	• En segunda planta			
Áreas	Traspatio	• Patio trasero de la casa generalmente usado como huerto familiar o crianza de animales			
	Ladrillo, mortero de cal y canto	• Utilizados en fachadas principalmente para elementos decorativos.			
	Frisos, pilastras y almohadillas	• Simulando neoclásico francés, usaban referencias de revistas e imágenes.			
nto	Estructura	• De madera principalmente			
Elemento	Muros	• Incremento a 3.60 m para asemejarse a viviendas de confort europeas			
	Decoración	• Motivos florales, hojas y frutas			
	Ventanas	<ul><li>Ampliación de ventanas</li><li>En caso de no haberlas se creaban</li></ul>			

Nota. Se muestran los elementos que se incorporan al modelo de la vivienda colonial en la etapa republicana. Fuente: Villavicencio (2013).

#### 2.1.4. Conservación

La conservación del patrimonio arquitectónico son todas las acciones que se realizan con el fin de alargar la vida del bien patrimonial en donde se abarcan las siguientes fases: examinar, documentar, conservar de forma preventiva, tratar, restaurar y reconstruir. (Feilden, 2004; Earl, 2003 como se citó en Correia, 2007).

Figura 7

Actividad para la conservación de patrimonio edificado



Nota. La figura muestra las actuaciones para la conservación de un bien patrimonial en Paradores, España. Fuente: Paradore TV (2024).

#### 2.1.5. Tipos de conservación

#### 2.1.5.1. Preservación

Toda acción que retrase daños o deterioro en la propiedad cultural es similar a la conservación, se centra más en el aspecto preventivo por medio de la defensa, protección e implementación de medidas de forma anticipada para evitar los daños. (Earl, 2003; González & Varas, 2005, como se citó en Correia, 2007).

#### 2.1.5.2. Restauración

En concordancia con el Tratado de Cracovia, este proceso es toda acción sobre un bien patrimonial para asegurar su autenticidad y protección por parte de la comunidad. Referenciando a Correia (2007) "Según el Tratado de Cracovia, la restauración es una intervención dirigida sobre un bien patrimonial, cuyo objetivo por parte de la comunidad es conservar su autenticidad y protección."

#### 2.1.5.3. Renovación

Según López y Correia (2007) coinciden en que toda intervención que implique mejoras en el aspecto formal, de apariencia o función se considera renovación.

#### 2.1.5.4. Remodelación

Implica desarrollar un nuevo diseño para la obra tomando en consideración si los cambios planeados influirán en los distintos aspectos construidos y analizados como: sistemas eléctricos, estructural, hidrosanitario entre otros (Picado, 2022).

#### 2.1.5.5. Recuperación

Es considerado un sinónimo de rehabilitación puesto que trata la revalorización de un bien patrimonial cuya funcionalidad es deficiente por degradación o abandono (González & Varas, 2005, como se citó en Correia, 2007)

#### 2.1.5.6. Reutilización

Se refiere a la recuperación de elementos arquitectónicos que por su desuso o abandono generalmente debido a condiciones económicas que modifican la estructura generando incopatibilidad con la existente. (Cedeño, 2008, p. 32).

#### 2.1.5.7. Rehabilitación

El proceso de la rehabilitación arquitectónica trata toda acción o acciones que habilitan la obra existente ya sea para un nuevo uso o recuperando la función que estaba desempeñando, es decir que habilita el espacio tomando en consideración implementar un nuevo uso o manteniendo el existente de modo que se adapte a las necesidades de la sociedad y esta a su vez pueda generar vínculo con la edificación. (Torres, 2014).

#### 2.3.4. Reutilización Adaptativa

Dentro de este reciclaje de espacio es necesario comprender los aspectos fundamentales del bien inmueble como, estructura, función, tipología, material y sistemas constructivos, puesto que se va a atribuir un nuevo uso a la estructura ya existente por lo que se debe adaptar y a su ve mimetizar con el mismo (Cedeño, 2023, p185). Además, se recomienda realizar un estudio arquitectónico para ilustrar gráficamente los detalles de la construcción y analizar críticamente sus características espaciales y su evolución histórica para que el arquitecto restaurador pueda preservar los elementos originales del edificio lo más fielmente posible (Pellegrini, 2018, como se citó en Cedeño, 2023, p. 185).

Figura 8.
Oficina de Google en Los Angeles





Nota. La figura muestra la restauración y reutilización de un hangar de aviones para uso administrativo de Google. Fuente: Morrissey (2019)

#### 2.1.6. Intervención

Según la Conferencia Internacional sobre Conservación con la Carta de Cracovia en el 2000, la intervención forma parte de la conservación y se desglosa en distintas actuaciones como: control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación y rehabilitación. (p.128.).

#### 2.1.7. Tipos de intervención

#### 2.1.7.1. Reconstrucción

Hace énfasis en el uso de nuevos materiales para recomponer el faltante, sin embargo, debe enfatizar un punto de equilibrio en el que se debe tener especial consideración que el nuevo material no debe parecerse al original, debe quedar claro lo que fue intervenido y lo original. (Correia, 2007.).

#### 2.1.7.2. Anastilosis

Se asemeja al término reconstruir, pero su diferencia radica en que mientras la reconstrucción emplea un nuevo material en su intervención, la anastilosis hace uso del material original siempre y cuando esté disponible. (Jokilehto, 1995, p. 69, como se citó en Correia, 2007).

#### 2.1.7.3. Consolidación

Se trata de un tipo de intervención en el que se trata de reforzar la parte constructiva del bien patrimonial con materiales adicionales manteniendo la apariencia original y asegurando la eficiencia de su estructura, lo que resulta en prolongar al máximo la vida útil del edificio. (Correia, 2007.).

Figura 9. Reeconstrucción iglesia San Fransisco de Curicó



Nota. La figura muestra la reeconstrucción de la iglesia enfatizando la diferencia de materiales. Fuente: Archdaily (2012).

#### 2.1.8. Patologías Arquitectónicas

Consiste en el estudio de procesos degenerativos en los materiales y elementos constructivos de una edificación, manifestados como lesiones las cuales la patología se encarga de estudiar para determinar la deficiencia del bien en cuanto a funcionalidad, seguridad y habitabilidad según menciona (López et al., 2004, p.16.).

Figura 10 Patologías de la edificación



Nota. La figura muestra las anomalías en elementos constructivos de un proyecto. Fuente: Arquitectos del Paraguay (2021).


#### 2.1.8.1. Fuentes genéricas

Consiste en el estudio de procesos degenerativos en los materiales y elementos constructivos de una edificación, manifestados como lesiones las cuales la patología se encarga de estudiar para determinar la deficiencia del bien en cuanto a funcionalidad, seguridad y habitabilidad según menciona (López et al., 2004, p.16.).

#### 2.1.8.2. Estudio de causas en fase de proyecto

Consiste en los errores en alguna etapa del proceso constructivo de la edificación ya que el resultado obtenido no se acerca a lo esperado. Estos fallos e originan ya sea durante el diseño, la construcción o el uso de la edificación y estos procesos de deterioro pueden deberse tanto a problemas entre los sistemas como factores externos imprevistos que de igual manera afectan el ciclo de vida del bien inmueble. (Lopez. et al, 2004, p. 17).

Figura 11 Patologías de la edificación



Nota. La figura muestra las anomalías los porcentajes de las fuentes genéricas de las patologías. Fuente: Lopez et al (2004).

Tabla 3 Clasificación genérica de las fuentes y causas de patologías en una edificación

Camica	51011				
ETIOLOGÍA DE LA PATOLOGÍA	Deficiencias contenidas en el diseño del proyecto	Inadaptación entre el edificio y el terreno sustentante	Daños generados por agentes externos	Degradación natural por el envejecimiento de los materiales	Degradación por el mal uso y falta de mantenimiento
FASE DEL PROCESO Y FUENTES GENÉRICAS	instalaciones.  • Ausencia o defectuoso diseño de detalles constructivos.	<ul> <li>Cimentación inadecuada por tipología de diseño.</li> <li>Cimentación inadecuada por defecto de cálculo.</li> <li>Aparición de vías de aguas por roturas de conducciones o presencia de nivel freático que alteren las condiciones del terreno.</li> <li>Ausencia o defectos de estudios geotécnicos.</li> <li>Corrosión de armaduras por presencia de sulfatos.</li> </ul>	Ataque de xilófagos     Desastres naturales     Degradación     de estructuras de     hormigón, por     carbonatación     o corrosión de     armaduras.	<ul> <li>Meteorización de fábricas o elementos pétreos en fachadas.</li> <li>Flechas y deformaciones en estructuras leñosas.</li> <li>Escapes de agua por defectos en las instalaciones o mal uso de las mismas.</li> <li>Presencia de agua providente del exterior por filtraciones, capilaridad, evaporación, etc.</li> <li>Defectos en general generados por el mal uso o falta de mantenimiento.</li> </ul>	<ul> <li>Falta de revisiones preventivas del uso y mantenimiento de las instalaciones.</li> <li>Ausencia o mal seguimiento del programa de mantenimiento.</li> <li>No reparar inmediatamente lesiones o fallos que acaban degenerando e elemento afectado.</li> </ul>

Nota. Datos tomados del Manual de Patología de la Edificación Tomo 1 (2004).

#### 2.1.7.2. Causas genéricas de las lesiones

En cuanto a las causas genéricas de las lesiones responsables de las citadas en la tabla anterior se mencionan tres en específico: presencia de agua, movimientos de materiales o sistemas y finalmente acciones físicas, químicas o biológicas, la tabla a continuación detalla las causas específicas de las causas genéricas así también la forma en que se manifiestan (como podemos visualizarlas para su identificación) y el origen de las mismas (López. et al, 2004, p. 19).

Tabla 2 Clasificación genérica y específicas de las patologías en una edificación

CAUSAS GENÉRICAS	CAUSAS ESPECÍFICAS		
	ORIGEN	FORMAS DE MANIFESTACIÓN	
Presencia de agua	<ul> <li>Proveniente del exterior</li> <li>Lluvia, nieve, etc.</li> <li>Terreno</li> <li>Instalaciones</li> <li>Proceso constructivo</li> </ul>	<ul><li>Condensaciones</li><li>Capilaridad</li><li>Filtraciones</li><li>Derramamientos</li></ul>	
Movimientos en los materiales	<ul> <li>Movimientos del terreno o variaciones de sus características</li> <li>Variaciones de cargas estructurales</li> <li>Vibraciones exteriores o dentro del edificio</li> <li>Variaciones dimensionales de materiales ya sea por: diferencia térmica, diferencia higrotérmica, proceso físico de deformación y flexión</li> </ul>	• Grietas y fisuras de distinta tipología	
Procesos químicos, físicos y biológicos	<ul> <li>Radiación solar</li> <li>Proceso químico de carbonatación y/o sulfatación</li> <li>Proceso químico por presencia de humedad</li> <li>Presencia de sales en materiales</li> <li>Procesos biológicos por presencia de xilófagos, hongos, etc.</li> </ul>	<ul> <li>Decoloraciones o descomposición de materiales de revestimiento</li> <li>Corrosión de armaduras y degradación del hormigón</li> <li>Oxidaciones, descomposición de materiales</li> <li>Exfoliaciones y degradaciones de materiales</li> <li>Pudriciones de elementos leñosos</li> </ul>	

Nota. Datos tomados del Manual de Patología de la Edificación Tomo 1 (2004).

#### 2.1.8. Lesiones

Las lesiones son las manifestaciones visibles y palpables de un problema constructivo el cual se someterá a una fase de identificación para su estudio y tratamiento. (Ríos, 2021, p. 15).

Figura 12. Lesión física, erosión física del hormigón





Nota. La figura muestra erosión de hormigón (lesión física) y grieta en muro de piedra (lesión mecánica). Fuente: Ingenieros Asesores (2019).

#### 2.1.8.1. Tipología de lesión y agentes causantes

La siguiente tabla las tipologías frecuentes de lesiones acompañado de la sintomatología la cual nos permite identificar fácilmente la lesión y diagnosticar el agente causante independientemente del origen o la fase en la que surgieron estas lesiones. (López. et al, 2004, p. 22).

Tabla 3 Clasificación genérica y específicas de las patologías en una edificación

edificación TIPOLOGÍA DE LESIÓN	SINTOMATOLOGÍA	AGENTE PATOLÓGICO
Físicas	<ul><li>Humedad</li><li>Erosión física</li><li>Meteorización</li><li>Suciedad</li></ul>	<ul><li>Deformaciones</li><li>Agrietamientos</li><li>Fisuraciones</li><li>Desprendimientos</li><li>Erosión mecánica</li></ul>
Mecánicas	<ul> <li>Presencia de agua.</li> <li>Condiciones atmosféricas</li> <li>Excremento de animales</li> </ul>	<ul> <li>Cargas y sobrecargas.</li> <li>Incremento esbeltez.</li> <li>Fallo de sustentación.</li> <li>Dilataciones.</li> <li>Retracciones.</li> <li>Mala ejecución.</li> <li>Acción del viento.</li> </ul>
Químicas	<ul> <li>Disgregación o disolución</li> <li>Oxidación</li> <li>Eflorescencias</li> <li>Explosión / Combustión</li> <li>Deformaciones</li> <li>Meteorización</li> </ul>	<ul> <li>Contaminantes ambientales.</li> <li>Presencia de agua.</li> <li>Disolución de sales.</li> <li>Presencia de fuego</li> <li>Temperatura</li> <li>Proceso involutivo</li> </ul>
Electroquímicas	• Corrosión	<ul><li>Presencia de agua.</li><li>Mala ejecución.</li></ul>
Bilógicas	<ul><li>Pudrición parda</li><li>Pudrición</li><li>blanca</li><li>Disgregación</li></ul>	<ul><li>Presencia de hongos.</li><li>Presencia de xilófagos</li></ul>

Nota. Datos tomados del Manual de Patología de la Edificación Tomo 1 (2004).

#### 2.2. Sistema Constructivo

Se define como sistema constructivo aquel que con un conjunto de técnicas y materiales se lleva a cabo el desarrollo de viviendas, edificios, infraestructura entre otros proyectos arquitectónicos. (Crea, 2025.).

#### 2.2.1. Sistema Constructivo Andino del Ecuador

Abarca el territorio que atraviesa la Cordillera de los Andes pasando desde la provincia del Carchi al norte del país hasta la provincia de Loja al sur del mismo, esta región está caracterizada por las tecnologías constructivas que emplean la tierra y piedra, desarrollando tipologías como el adobe, tapial y bahareque (Yépez, 2012, p. 15 - 16).

Figura 14. Sistema tradicional en tierra Ecuador



Nota. La figura muestra una vivienda con sistema constructivo en adobe. Fuente: S.a. (2018).

Figura 15. Vivienda republicana en Imbabura, Ecuador




Nota. La figura muestra las características de una vivienda republicana en Cotacachi, Imbabura. Fuente: S.a. (2018).

#### 2.2.4.1. Adobe

Su unidad es un ladrillo en base a barro (arcilla y arena) que se mezcla con paja en un molde rectangular y secado al sol; la calidad del ladrillo dependerá de la calidad de tierra resultando en material de mayor o menor resistencia, se considera el estándar ideal aquel que incorpora un 30% de arcilla en su composición. (Jiménez, 2015, p. 8).

Figura 16. Ángulos de muro de tapial - montaje




Nota. La figura muestra la construcción del muro de adobe en las partes de las esquinas alternando la orientación del bloque en cada hilera. Fuente: Yépez (2012)

#### 2.2.4.2. Bahareque

Esta técnica consta de un armado de estructura de madera, con cimentación corrida y esquinas con piedras basas para situar las columnas de madera, donde el montaje se da del siguiente modo: excavación, cimentación corrida, en esquinas piedra basa y sobre esta cimentación se ubica la allpa solera (cadena de cimentación sobre las que se apoyarán las columnas de madera puesto que en algunos casos las vigas están directamente apoyadas sobre las piedras basas). (Yépez, 2012, p. 22 - 23).

Figura 17. Ángulos de muro de bahareque - montaje




Nota. La figura muestra la construcción del muro de bahareque en las partes de las esquinas con piedras basas para asentar columnas y sobre las zapatas corridas de piedra los muros de bahareque. Fuente: Yépez (2012)

#### 2.2.4.3. Tapial

Su técnica se basa en un encofrado de madera donde se vierte capas de tierra de 10 o 15 cm que después se compacta con pisando sobre esta y el mismo encofrado se corre a un lado para continuar con el muro. (Pérez, 2009, como se citó en Jiménez, 2015, p. 9).

Figura 18.

Tipos de sistemas constructivos en tierra cruda



Nota. La figura muestra los sistemas constructivos en tierra cruda más comunes y como diferenciarlos. Fuente: Lara & Bustamante (2022)

#### 2.2.5. Tapial y revestimiento


Tapial: Son muros que tienen una sección que va de 50 cm a 70 cm x 90 cm de espesor y con alturas de 2.20 a 2.40 m con tejado cerámico a dos aguas. (Lara & Bustamante, 2022, p. 39).

En cuanto al revestimiento de los muros de tapial se componen de tres partes que se detallan a continuación:

- Revoque: Se refiere al trabajo que se hace en las uniones (junturas) entre esas piezas (ladrillos, piedras o cerámicas) para que se noten o resalten con la finalidad de que se vean mas definidas o ddecorativas; otra definición menciona que se trata del enlucido (cal, yeso, cemento u otros) que se aplica sobre paredes para darle un acabado liso y decorativo (INPC - Glosario de Arquitectura, 2010, p. 76).
- Pañete: Revoque o enlucido a base de barro (INPC -Glosario de Arquitectura, 2010, p. 67).
- Cal apagada: Hace referencia a la Cal vuva (óxido de calcio tipo polvo blanco) que al mezclarse con agua y arena forma una masa que se utiliza para formar morteros en la construcción (INPC - Glosario de Arquitectura, 2010, p. 23).

Figura 18.

Tipos de sistemas constructivos en tierra cruda



**01** Muro Tapial

03 Pañete

02 Revoque

**04** Cal apagada

Nota. La figura muestra los sistemas constructivos en tierra cruda más comunes y como diferenciarlos. Fuente: Lara & Bustamante (2022)

#### 2.2.5.1. Proceso constructivo

Tabla 6 Proceso constructivo de muros de tapial

FASE Ambientación Construcción de encofrado Preparación de mezcla Vaciado Según Jiménez (2015) en la Acorde a Cueva (2022) la • Con una cubeta se Según Jiménez construcción del encofrado proporción de mezcla para el (2015) el primer vacía la mezcla dentro se tomará en cuenta: muro viene a ser: del encofrado de un paso a seguir es la • Tablones de madera, • Proporción 1:10 (1= cemento ambientación del grosor de 10 a 15 cm tomando en cuenta que y 10= suelos) se mezclará con terreno por medio el encofrado debe tener una pala hasta lograr tono • Se han de verter de: dimensiones de: 1.2 m de homogéneo el número de capas • Trazado de largo por 1 m de alto y un • Se rocía agua a manera de necesarias de 10 cm espacios sobre espesor mínimo de 0.4 m lluvia paulatinamente hasta para alcanzar la altura terreno • Otra consideración cubrir el 10% de la mezcla deseada (Cueva, 2022). CARACTERÍSTICAS • Excavación de dependerá del peso de Complementando según el zanjas la madera y variará sus INPC (2011) se ha de tomar en Construcción dimensiones, generalmente cuenta: de cimientos con son de 1.60 m a 4.20 m de • Consideraciones para escoger mampostería de largo y una altura de 0.8 m a tierra: arcilla > 20%, , tierra piedra y con 20 cm 1 m. (INPC, 2011, p. 85). debe ser suelta, humedecer que sobresalgan del Cueva (2022) complementa moderadamente si se forman terrones se debe determinar la suelo con la dimensión de barrotes. cantidad de arcilla para fijación: • Barrotes de madera de 3x3" • Humedad correcta: una prueba con orificios para colocar las rápida es agarrar un puñado de varillas que aseguran que tierra y apretar puño y abrirlo, si el encofrado no se mueva mantiene la forma la cantidad de durante el colado agua es correcta; caso contrario agregar arcilla (p. 85). **MAGEN ILUSTRATIVA** 

Apisonado

• Hace uso de un

madera denominado

compacte cada capa

pisón manual para

eliminar el 90% de

aire (Cueva, 2022)

• Se ha de pisonear

cambio del sonido

no deje ninguna

86).

Fuente: Cueva (2022)

que emite y el pisón

marca (INPC, 2011, p.

Fuente: Cueva (2022)

hasta que se detecte

instrumento de

apisonador que

que se vierte • Se ayuda de un



Fuente: Cueva (2022)

Fuente: Cueva (2022)

Fuente: Julierabaud

(2014)

Tabla 7 Proceso constructivo de muros de tapial

#### Desarmado Esfuerzo • Una vez concluido Finalmente, el bloque compacto, Jiménez (2015) el encofrado se menciona la traslada 1.2 m para importancia continuar con el del tiempo y el siguiente bloque esfuerzo requerido • Se continúa en para la ejecución altura del mismo del sistema modo utilizando constructivo tapial: CARACTERÍSTICAS un andamio y • Se trata de procurando que las un sistema juntas verticales se constructivo que alternen (Cueva, demanda dos 2022) personas para elaborar dos bloques en un día (p. 65). IMAGEN ILUSTRATIVA

Nota. La tabla muestra el proceso constructivo de los muros de tapial en base a distintos autores. Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

Fuente: Jiménez (2015)

Fuente: Cueva (2022)

#### 2.2.5.2. Patologías comunes en tapial

Se muestra en el siguiente cuadro las patologías mas comunes en construcciones de tierra cruda como bahareque, adobe y tapial según Broto (2007). En su libro: Patología de la construcción, complementado con el CDT (2012) en su documento: Manual Tierra Cruda.

Figura 19. Proyecto con patologías en muros de tapial



Nota. La figura muestra patologías en los muros del tapial como desprendimientos, grietas, erosión, entre otros. Fuente: Plenas (2013)

Tabla 8 Patologías comunes en muros de tapial

PATO	PATOLOGÍAS		INFORMACIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
ses	dad	Capilaridad	Según Broto (2007) este tipo de alteración se da debido al agua que proviene del terreno que asciende a través de los elementos que están en el subsuelo (p. 61)     Se logra identificarlo por medio de manchas en la parte inferior de los muros e incluso palpando la zona se encontrará mucho mas fría. (Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), 2012, p. 40).  Soluciones     SA7, SA8, SC11 o SC21 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: CDT (2012)
Físicas	Humedad	Filtración	Según Broto (2007) este tipo de alteración se da debido a la lluvia y viento que penetra el elemento constructivo (p. 61). Añadido a ello otras causas vienen a identificarse con cañerías rotas o instalaciones (CDT, 2012, p. 41).     Se logra identificarlo por medio de manchas en el muro además de la sensación de reblandecimiento y desprendimiento del material (CDT, 2012, p. 41).  Soluciones     SC2, SC3, SC6 o SC21 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: CDT (2012)
		Condensación	Se produce por la carga de humedad en el aire lo que genera gotas pequeñas que cuando se agregan forman núcleos húmedos (Broto, 2007, p. 61).     Se identifica esta patología como manchas en los encuentros de paredes, techos o suelos e incluso detrás de muebles y cortinas. (Vasco, s.f.).  Soluciones     SH1, SH2, SH3, SH4 o SH5 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: Vasco (s.f)

Tabla 9 Patologías en muros de tapial

	Accidental	Su origen es debido a falta de mantenimiento de las instalaciones de la edificación, mal uso de las mismas o un fallo en específico (Broto, 2007, p. 61).     Identificación inmediata se visualizan manchas frescas, goteras o agua como tal. (Max Acero Monterrey, 2022)  Soluciones     SC2,SC3, SC6 o SC21 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: Max Acero Monterrey (2022)
Suciedad	Por depósito	<ul> <li>Características</li> <li>Producido por las partículas en suspensión de la atmósfera que se asientan por gravedad sobre la superficie (Broto, 2007, p. 8). Tienen dos tipos: superficial, cuando la partícula se queda en la superficie seca donde la lluvia o el viento pueden removerla; interno, cuando la partícula penetra en la fachada que está húmeda (Broto, 2007, p. 96 - 97).</li> <li>Identificación en el primer caso si las condiciones climáticas favorecen el evento, se eliminarán las partículas por acción de viento o lluvia, sin embargo, si las partículas son densas el agua colaborará a generar manchas en la fachada. (Broto, 2007, p. 97).</li> <li>Identificación en el segundo caso se creará una pátina de color negro en la superficie de la fachada. (Broto, 2007, p. 97).</li> </ul>	No aplica
	Por lavado diferencial	Características  Por acción del agua que recoge las partículas de suciedad y genera manchas de suciedad en el camino denominándose escurrideras o churretones que dependerán de la velocidad del agua y la textura de la pared (Broto, 2007, p. 98).  Suelen visualizarse como manchas verticales en fachadas (Broto, 2007, p. 98).  Soluciones  SI1 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: Manual Prevención de Fallos. Estanqueidad en fachadas (s.f).

Tabla 10 Patologías en muros de tapial

atologi	as en r	nuros de	е таріаі	
	Erosión	Atmosférica	Broto (2007) y Lara (2017) coinciden en que la erosión atmosférica es la pérdida parcial o total del material producida por agentes atmosféricos (Humedecimiento de revocos por Iluvia y secado brusco por variación térmica)     Los principales efectos son: esquinas redondeadas ya que su exposición es mayor, arenización de materiales porosos y exfoliaciones en sillares (Broto, 2007, p. 77).  Soluciones     SC1, SC2 o SC3 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: CDT (2012)
Mecánica	Deformaciones		Broto (2007) y Lara (2017) coinciden en que la erosión atmosférica es la pérdida parcial o total del material producida por agentes atmosféricos (Humedecimiento de revocos por Iluvia y secado brusco por variación térmica)	No aplica
		Definición	Broto (2007) son aberturas con más de 1 mm de extensión que afectan a todo el espesor del material lo que provoca la pérdida de su consistencia e integridad	
		Fisura o grieta horizontal en parte	Se identificará una línea en parte baja del muro de forma paralela a la viga fundacional o el suelo a lo largo.     En pared de tierra generalmente es causado por humedad (CDT, 2012, p. 55).	Fuente: CDT (2012)
		Fis	Soluciones  • SC6 o SC11 Refiérase a la tabla de soluciones	

Tabla 11 Patologías en muros de tapial

Fisura o grieta en revoque o estuco	Se visualiza como un quiebre en la piel del muro en cualquier ubicación del mismo     Se deberá sellar fisuras y grietas para evitar la erosión de la zona lo que anidará insectos u otros animales (CDT, 2012, p. 57).  Soluciones     SC1, SC2, SC3, SC4 o SC6 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: CDT (2012)
Agrietamiento masivo de revoque o estuco	Aparición de varias fisuras en la piel externa del muro.     No representa un daño estructural sin embargo puede representar el desprendimiento del revoque.     Si se ha generado por Sopladura de revoque estaría relacionado a daños por humedad. (CDT, 2012, p. 58).  Soluciones     SC1, SC2, SC3, SC4 o SC6 Refiérase a la tabla de soluciones.	Fuente: CDT (2012)
Fisura o grieta en muro o tabique	Se identificarán de forma vertical, pueden tener forma oblicua en el caso del sistema de tierra-madera, si la grieta se produce en el encuentro con la estructura de madera y dependiendo de su posición.     Pone diferencia entre la rigidez entre estructura de madera y el relleno de adobe     Para evitar desprendimiento de material se debe reestablecer la unión de los bloques de adobe desvinculados (CDT, 2012, p. 59).  Soluciones     SC4, SC5, SC6, SC7, SC8, SC17 SC18 o SC19 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: CDT (2012)

Tabla 12 Patologías en muros de tapial

tas	Fisura o grieta vertical en encuentro de muro o tabique	Se la reconoce por una trizadura en esquina de encuentro entre dos elementos afectados. Se identifican como muro por su espesor. (CDT, 2012, p. 60).  Soluciones     SC10, SC12, SC14, SC15, SC17, SC18 o SC19 Refiérase a la tabla de soluciones	
Grietas	enc Fi		Fuente: CDT (2012)
	Fisura o grieta en esquina de muros	Características  Se visualiza una hendidura que parte de la parte superior del encuentro de dos muros que evidenciará una separación entre los dos (la grieta o fisura disminuirá de espesor a medida que desciende).  Podría ser la manifestación del desplome del muro (CDT, 2012, p. 62).	
	Fisura o	Soluciones  SC10, SC12, SC14, SC15, SC17, SC18 o SC19 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: CDT (2012)
	Grietas o fisuras en esquinas de muros o en forma de "X"	Características  Tiene diversas formas de manifestarse  Extiende desde la base hasta parte superior de muro  Extendiéndose desde un extremo del muro a la esquina superior contraria  Cruzándose con otra grieta diagonal formando el daño en "X"  Problemas vinculados generalmente son humedad, asentamientos y/o deformaciones. (CDT, 2012, p. 63).  Soluciones  SC4, SC5, SC6, SC7, SC8, SC9, SC17, SC18, SC19 o SC20 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: CDT (2012)

Tabla 13 Patologías en muros de tapial

6	Características	
Grietas o fisuras en esquinas de muros	Tiene diversas formas de manifestarse  Extiende desde la base hasta parte superior de muro  Extendiéndose desde un extremo del muro a la esquina superior contraria  Cruzándose con otra grieta diagonal formando el daño en "X"  Problemas vinculados generalmente son humedad, asentamientos y/o deformaciones. (CDT, 2012, p. 63).  Soluciones  SC4, SC5, SC6, SC7, SC8, SC9, SC17, SC18, SC19 o SC20 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: CDT (2012)
Grieta o fisura en parte superior	Características  Se observa hendiduras verticales ubicadas en la parte superior del muro en el encuentro entre el mismo con las piezas de madera que conforman la estructura de la cubierta.  Muchas de las ocasiones este daño está relacionado a filtraciones de aguas lluvias por la cubierta (CDT, 2012, p. 66).  Soluciones  SC4, SC5, SC6, SC7, SC8, SC17, SC18, SC19, SC20, SE1, SE 2, SE3, SE4 o SE5 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: CDT (2012)
Fisuras	Características  • Según Broto (2007) las clasifica en:  - Micro fisuras: apenas perceptibles  - Fisuras: Tiene anchura inferior a 1 mm o afectan solo la superficie del material  - Fisuras muertas: Dimensiones no varían con el tiempo  - Fisuras vivas: Su anchura aumenta o disminuye con el paso del tiempo (p. 104 - 109).	Fuente: CDT (2012)

Nota. La tabla muestra el las patologías comunes para muros de tapial en base a distintos autores. Fuente: Autor de proyecto

Tabla 14 Patologías en muros de tapial

# Según CDT (2012) las clasifica en: Según CDT (2012) las clasifica en: Según CDT (2012) las clasifica en: Se ha de identificar con material desnudo o material suelto Sus causas pueden deberse generalmente a: una preparación de mortero que resultó insuficiente, presencia de humedades, materiales incompatibles, factores ambientales como vientos, contaminación atmosférica o variación en la temperatura Se ha de revisar si lo componen materiales incompatibles como hormigón, generalmente impide el tránsito de humedad (p. 82). Soluciones SC1, SC2 y SC3 Refiérase a la tabla de soluciones

Nota. La tabla muestra el las patologías comunes para muros de tapial en base a distintos autores. Fuente: Autor de proyecto

# 2.2.6. Cubierta y remates

- Cubierta: Según la Asociación Colombiana de Ingiemería Sísmica (AIS) (2005) Las viviendas en adobe y tapia pisada presentan gran variedad de tipos de estructura de cubierta. En general se presenta predominio de elementos de madera rolliza, o de elementos aserrados en algunos casos individuales.
- Una de las estructuras dominantes conocida como la de par y nudillo incluye los siguientes elementos principales:
  - Viga cumbrera: conforma la viga longitudinal principal y recibe las correas
  - Vigas correas: vigas principales que sostienen el encañado de techo
  - Pares: elementos diagonales
  - Tirantes: vigas de madera que atraviesan el vano y reciben las vigas soleras
  - Soleras: vigas instaladas en las cajas de los tirantes. Reciben las correas y las vigas pares.
  - Nudillos: elementos longitudinales de amarre entre vigas correas y vigas pares. (p. 35 38)


Figura 20. Cercha de madera para cubierta



Nota. La figura muestra ;a estructura de cercha de madera para vivienda española tradicional. Fuente: Cejudo (2015)

Remate: Las viviendas en adobe y tapia pisada presentan remates o aleros que sobresalen en la parte superior. El alero de interés corresponde al alero levantado, el cual se considera como techillo inclinado que sobresale de los pares de la cubierta formando un ánfulo obtuso (Merino & Melo, 2022, p. 16).

Figura 21 Alero de madera tipo levantado



Tablazón To Tocadora Te Techillo Tabica Ca Casetón

Cimacio

Canecillo Sotapar

Saetín Solera Parecillo

Vigueta de piso Estribo

Nudillo

Nota. La figura muestra los elementos que componen el remate o alero de una construcción tradicional. Fuente: Cámara (1972)

### 2.2.6.1. Proceso constructivo

Tabla 15

Proceso constructivo de cercha madera para cubierta

CARACTERÍSTICAS

Viga corona de Cubierta

Según la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) hace mención que:

• El primer paso es la instalación de las vigas corona de cubierta sobre los muros carqueros, las vigas corona sencillamente se instalan generalmente en el centro del ancho muro carquero (p. 29).

Unión viga solera-tiranteviga corona


Según AIS (2005) hace referencia a:

• En general se realizan uniones de vigas solera tirante - viga corona. La unión se realiza mediante cajas en la viga tirante o en la viga solera para garantizar un buen ajuste. Se utilizan fibras naturales y clavos de hierro para garantizar una unión efectiva entre los elementos. Existen diferentes arreglos, tal como se ilustra en las figuras, donde la caja puede estar en la parte inferior como en la parte superior (p.36).

**MAGEN ILUSTRATIVA** 



Fuente: AIS (2005).



Nota. La tabla muestra el proceso constructivo de los cercha o armadura de madera para cubierta. Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

Tabla 16
Proceso constructivo de cercha madera para cubierta

Proceso constructivo de cercha madera para cubierta FASE Entechado Unión de correas y pares a Unión en los nudillos y otros Remates elementos horizontales la cumbrera De acuerdo a la AIS: Según AIS (2005) hace Según la Universidad Según AIS (2005) hace • Las uniones de correas referencia a: Politécnica de Madrid referencia a: y pares a la cumbrera y (UPM) (2018) hace • El entechado más común • Las uniones entre las vigas soleras se hace elementos rollizos en el referencia a: consiste en un encañado normalmente mediante caso de los elementos •Los aleros o remates amarrado con fibra natural chaflanes en las correas verticales y de los nudillos nacen en el borde inferior apoyado sobre las vigas o pares con el ángulo de se hacen mediante cajas del faldón y forman una correas. Sobre el tendido inclinación adecuado, tipo boca de pescado estructura dependiente de caña se coloca una capa utilizando clavos y fibras complementadas con de la cubierta para su de tierra sobre la cual se CARACTERÍSTICAS naturales para el amarre clavos y amarres de fibra sujeción, sus uniones es a apoya directamente la teja través de empalmes y/o de barro cocido (p.38). (p.37). natural (p.37) tornillos. VIGA SOLERA IMAGEN ILUSTRATIVA VERTICAL AI TIRANTE TIRANTE Fuente: AIS (2005). Fuente: AIS (2005). Fuente: AIS (2005). Fuente: UPM (2018).

Nota. La tabla muestra el proceso constructivo de los cercha o armadura de madera para cubierta. Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

# 2.2.6.2. Patologías comunes en cubierta y remate

Se muestra en el siguiente cuadro las patologías mas comunes en cubierta según Broto (2007). En su libro: Patología de la construcción.

Tabla 17 Patologías comunes en cercha madera para cubierta

PATO	)LOGÍ	<b>AS</b>	INFORMACIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
Físicas	Humedad		Según Broto (2007) este tipo de alteración se da debido al cambio de temperatura, la heladicidad, saponificación y pérdida de plastificantes, el envejecimiento prematuro del material y el tipo de fijación al muro     Puede presentarse con facilidad en las cubiertas sin cámara (no ventiladas o	
			«calientes»), ya que en ellas el vapor de agua producido en el local bajo tejado cruza el faldón con regularidad y éste, debido a su alto nivel de exposición, tiene temperaturas intersticiales o superficiales interiores muy bajas. En el caso de los faldones de base estructural de hormigón armado y de tablero de hormigones ligeros, estos últimos aislan muy poco y, por lo tanto, las superficies interiores suelen presentar una falta de aislamiento. Por su parte, las condensaciones intersticiales se dan no sólo por la falta de aislamiento sino, además, por la presencia de la barrera de vapor colocada sobre el forjado y por debajo de la capa de mortero aligerado (p.1164)  Soluciones  SA7, SA8, SC11 o SC21 Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: RT Arquitectura (2022)

Tabla 18 Patologías comunes en cercha madera para cubierta

		Características	
		<ul> <li>Según Broto (2007) las causas principales son:</li> </ul>	
		<ul> <li>Mala colocación de los elementos de cubierta.</li> </ul>	
		<ul> <li>Elección incorrecta del material de acabado, diseño y ejecución deficiente del sistema de anclaje o sujeción.</li> </ul>	
		<ul> <li>Cálculo erróneo de las cargas, falta de juntas de dilatación y uniones deficientes.</li> </ul>	(A)
	nes	<ul> <li>Acción extrema de algunos agentes bióticos desde pequeños vegetales hasta aves y roedores.</li> </ul>	Fuente: Destacado Popular Portugués (2022)
_	Deformaciones	<ul> <li>La falta de un mantenimiento adecuado (p.1175).</li> </ul>	Tuence: Sestadado Fopalai Fortagaes (2022)
	Defor	Soluciones  • SF4 Refiérase a la tabla de soluciones	
		Características	
		Según Broto (2007) las clasifica en:	
		Micro fisuras: apenas perceptibles	
Mecánica		<ul> <li>Fisuras: Tiene anchura inferior a 1 mm o afectan solo la superficie del material</li> </ul>	
	Fisuras	<ul> <li>Fisuras muertas: Dimensiones no varían con el tiempo</li> </ul>	
	T.	• Fisuras vivas: Su anchura aumenta o disminuye con el paso del tiempo (p. 104 - 109).	
		Soluciones	Franks ACHATRO Application (2017)
		<ul> <li>SE1, SE2, SE3 o SF1. Refiérase a la tabla de soluciones</li> </ul>	Fuente: ACUATRO Arquitectos (2017)

Tabla 19 Patologías comunes en cercha madera para cubierta

Desprendimientos	Características Según la (Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) las principales razones son:  Mala instalación: Errores durante la colocación de los elementos.  Materiales inadecuados: Uso de materiales no aptos para la cubierta o condiciones climáticas.  Fallos en el diseño: Sistema de anclaje o cálculo de cargas deficientes.  Movimientos: Expansión/contracción por cambios de temperatura y humedad.  Falta de mantenimiento: Descuido y falta de revisiones periódicas.  Agentes externos: Viento, Iluvia, granizo, animales, vegetación (p.1182).	Fuente: Salmerón (2022)
	Soluciones  SE1, SE2, SE3 o SF1. Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: Salmerón (2022)
	Características  Según Broto (2007) los motivos de las grietas son:  En las cubiertas los cambios de temperatura y de humedad acentuados en aleros y cornisas debido al nivel de exposición, este factor es el origen de las grietas (p. 1211).	
Grietas	Soluciones  SE1, SE2, SE3 o SF1. Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: Salmerón (2022)

Tabla 20 Patologías comunes en cercha madera para cubierta

Características Según Broto (2007) las consecuencias son:  Las estructuras de soporte de madera pueden verse atacadas por insectos xilofagos y por la pudrición de moho lo que provoca el deterioro e incluso su colapso.	Biológicas Hongos	Características Según Broto (2007) las clasifica en:  • El ataque por hongos aparece con más facilidad en armaduras de cubierta que han resistido al paso del tiempo. Cuando por condiciones particulares del edificio existe tierra vegetal y materia orgánica bajo cubierta, los hongos encuentran unas condiciones adecuadas para su desarrollo. Independientemente del daño que pueden ocasionar los hongos, el hecho favorece la aparición de insectos xilófagos que prefieren las maderas atacadas, como sucede con los cerambícidos. En el caso de los escolítidos y los platipódidos, que se alimentan de los hongos de ambrosia propios de las maderas húmedas, no existe peligro de usar la madera invadida ya que los daños que ocasionan no son muy serios (p.1179).  Soluciones  • SC1, SC2, SC3 o SC4. Refiérase a la tabla de soluciones	Fuente: Broto (2007)  Fuente: Salmerón (2022)
estructura es útil se deben considerar los costos de erradicación de insectos (p.1179.  Soluciones  Fuente: Salmerón (2022)	Xilofagos	Según Broto (2007) las consecuencias son:     Las estructuras de soporte de madera pueden verse atacadas por insectos xilofagos y por la pudrición de moho lo que provoca el deterioro e incluso su colapso.     La presencia prolongada de xilofagos puede arruinar la estructura de cubierta, si al realizar pruebas pertinentes se comprueba que la estructura es útil se deben considerar los costos de erradicación de insectos (p.1179.	Fuente: Salmerón (2022)
SB4 o SC27. Refiérase a la tabla de soluciones     PAG 411 de BROTO			

#### 2.2.7. Cielos rasos

Este elemento constructivo define visualmente la superficie superior de un espacio, reduce altura, oculta estructura, tuberías y otras instalaciones, genera confort térmico y acústico y se integra como elemento decorativo.

Figura 22 Cielo raso de vivienda



Nota. La figura muestra el entablado del cielo raso en un proyecto. Fuente: Cámara (1972)

Figura 23



Nota. La figura muestra la instalación de cielo raso de madera sobre vigas cargueras. Fuente: Olarte (2021)

# 2.2.7.1. Proceso constructivo

Tabla 21

Proceso constructivo de entrepiso y cielo raso

Viga corona de entrepiso

Según AIS (2005) menciona:

• Culminado el montaje del muro, se coloca secciones de madera lo que transmite carga vertical y horizontal, pueden ser sencillas o dobles además de nivelar con adobe de embone. (p. 14).

Vigas corona de entrepiso


Según AIS (2005) menciona:

• Las vigas cargueras de entrepiso se ubican encima de las de coronación, soportan el entrepiso y transmiten cargas a las vigas de coronación. Pueden ser de sección rolliza o cuadrada y una separación de 0.5 a 1 m. (p. 14).



# MAGEN ILUSTRATIVA

CAND IS, UNIÓN
VIAN CARGITRAS
VIAN C





Nota. La tabla muestra el proceso constructivo de entrepiso e instalación de cielo raso. Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

Tabla 21 Proceso constructivo de entrepiso y cielo raso

:ASE

CARACTERÍSTICAS

# Acabados de entrepiso

Según AIS (2005) menciona:


Generalmente se
constituye por listones de
madera apoyados sobre
vigas cargueras, también
es una opción el uso de
guadua o caña brava para
aislamiento, seguida da una
capa de tierra compactada
y acabado final con ladrillo
cocido, baldosa o arcilla

cocida (p. 16).


### Cielo raso

Según AIS (2005) menciona:

• En ocasiones se deja visto el sistema de entrepiso y otros casos usa un pañete para acabado uniforme. También se recurre a cielo raso de caña, chusque o guadúa sostenido con cuerdas entre vigas y con acabado final de pañete decorado con yeso o pintura. (p. 17).



Fuente: AIS (2005).



Fuente: AIS (2005).

Nota. La tabla muestra el proceso constructivo de entrepiso e instalación de cielo raso. Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

# 2.2.7.2. Patologías comunes en cielos rasos madera

Se muestra en el siguiente cuadro las patologías mas comunes en cielos rasos de madera según Broto (2007). En su libro: Patología de la construcción.

Figura 24.

Patologías en cielos rasos madera





Nota. La figura muestra patologías en los cielos rasos de madera como hongos y humedades. Fuente: Hernández (2022)

Figura 25. Patologías en cielos rasos madera



Nota. La figura muestra patologías en los cielos rasos de madera como hongos y humedades. Fuente: RT Arquitectura (2011)

IMAGEN ILUSTRATIVA

Tabla 22 Patologías comunes en cercha madera para cubierta

PATOLOGÍAS	INFORMACIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
Físicas Humedad	<ul> <li>Características</li> <li>Según Broto (2007) las consecuencias son:</li> <li>La madera tiene la capacidad de absorber la humedad del aire, lo que depende de su estructura celular. Sus fibras tangenciales se expanden y se hinchan hasta alcanzar su punto de saturación, lo que provoca que el material se humedezca.</li> <li>Uno de los principales factores que contribuyen al deterioro de la madera es la exposición a la lluvia. Al absorber rápidamente el agua, se genera un cambio repentino en la humedad entre la superficie y el interior, lo que provoca la formación de grietas. Sin embargo, al aplicar un protector contra recubrimiento, la madera puede resistir durante un largo período, dependiendo del tipo de resina utilizada.</li> <li>La acción del sol sobre los elementos de madera, provocan principalmente cambios de coloración y tiende al oscurecimiento en tono marrón hasta un color grisáceo. Este cambio es producido por la foto degradación de la lignina a partir de los rayos UV que deterioran la superficie de la madera. La radiación ultravioleta, degrada los componentes de la madera, provoca un oscurecimiento superficial que sumado a la acción de la lluvia van lavando la superficie y queda la celulosa, la cual es lo que produce la tonalidad blanquecina.</li> <li>Soluciones</li> <li>SJ1, SJ2 o SJ3. Refiérase a la tabla de soluciones.</li> </ul>	FIG. 62 FIG. 64 FIG. 65 Fuente: Reyes & Zaruma (2017)

Tabla 23 Patologías comunes en cercha madera para cubierta

Mecánica	Deformaciones	Pandeo	Características Según Broto (2007) las deformaciones son:  La diferencia entre las hinchazones o las contracciones radiales y tangenciales es lo que motiva los cambios de torma que experimentan las piezas de madera tras ser cortadas del tronco verde con un contenido de humedad considerable. Ya que no todas las partes del árbol tienen la misma humedad, la deformación también depende de la posición de la pieza en el mismo.  Soluciones  SJ4, SJ5 o SJ6. Refiérase a la tabla de soluciones.	Fig. 70 Fig. 7
Biológicas	Hongos	Hongos cromógenos	Características  De acuerdo a Broto (2007) las deformaciones son:  La madera, sobre todo en las coníferas, tras ser atacada presenta una albura azulada que comienza por la aparición de manchas radiales oscuras y superficiales que, posteriormente, se extienden por toda ella.  El cuerpo de tructiticación es de color negro con forma de botella de cuello alargado, de 1 milímetro de longitud.  Soluciones  SJ7 o SJ8. Refiérase a la tabla de soluciones.	Fig. 50 Fig. 5

Tabla 24 Patologías comunes en cercha madera para cubierta

Hongos xilófagos	<ul> <li>Características</li> <li>Según Broto (2007) los xilófagos son:         <ul> <li>Se alimentan de las sustancias nutritivas de la madera. Algunas especies se sirven del duramen, otras de la albura y algunas lo hacen indistintamente.</li> <li>Las especies más peligrosas son las que se reproducen y continúan el ataque tras la colocación de la madera en obra y en generaciones sucesivas.</li> </ul> </li> </ul>	Fuente: Reyes & Zaruma (2017)
	Soluciones SJ7 o SJ8. Refiérase a la tabla de soluciones.	
<b>xilófagos</b> Anóbidos	Características Según Broto (2007) los anóbidos son:  Eligen las maderas muy secas de coníferas y frondosas y dañan principalmente a vigas y pilares de madera, muebles antiguos y piezas de colecciones, iglesias y museos.  Son insectos pequeños y se alimentan a expensas de la celulosa. La madera queda con consistencia crujiente y su capa externa puede desaparecer.  Asimismo, pueden aparecer heces ovoides que recuerdan un puro y muchos agujeros de salida, de 0= 1,5-2 mm, con galerías en diversas direcciones, de sección circular y sin taponar, apenas, con un sern algo granuloso y basto.  Las larvas son blancas, gruesas, arqueadas y vellosas en la parte anterior del cuerpo, con el final del abdomen redondeado y pequeñas patas bien visibles.  Los adultos, por su parte, son oscuros y poco vistosos, de cuerpo cilíndrico u oval de entre 2 y 10 mm. A menudo la cabeza aparece cubierta por un capuchón prominente formado por el pronoto y las antenas son algo dentadas.  El ataque es muy destructivo, se alimentan de duramen y albura y su ciclo vital varía según el ambiente.  Soluciones  SJ9. Refiérase a la tabla de soluciones	Fig. 54 Fuente: Reyes & Zaruma (2017)

Tabla 25 Patologías comunes en cercha madera para cubiert

	Características Según Broto (2007) los cerambícidos son:	
	<ul> <li>Los agujeros de salida son grandes (0-8 mm) y ovalados y las galerías, bajo una ligera capa exterior, tienen sección irregular y dirección longitudinal.</li> </ul>	
Cerambícidos.	<ul> <li>Se pueden notar las marcas de las roeduras que, taponadas con un serrin bastante suelto, son de color y gro-son variable según especies (amarillo y tino en el hylotrupes y grueso y oscuro en el ergates). El ataque de esta familia de insectos es muy destructor, sobre todo en armaduras de cubiertas, y tienen similares depredadores que los anóbidos.</li> </ul>	Fuente: Termitero (2014)
Cerar	<ul> <li>Las larvas, de tonalidad blanca pálida, son gruesas y están formadas por anillos protuberantes. Son ápodas y sin pelos y tienen fuertes mandíbulas quitinizadas capaces de perforar chapas de metales blandos.</li> </ul>	
	Soluciones SJ10. Refiérase a la tabla de soluciones	
	Características   Según Broto (2007) los líctidos son:	
qos	<ul> <li>Son frecuentes en tarimas y parquets y atacan sobre todo a la albura. Las galerías se llenan de un polvo finísimo, como talco o harina, con agujeros de salida ligeramente ovalados de D= 1- 1,5 mm y la madera puede aparecer deshecha casi en su totalidad.</li> </ul>	
Líctidos	<ul> <li>Las larvas, en forma de cuero, tienen cabeza consistente y ligeros pelos en el dorso, patas poco visibles y pequeños agujeros en su borde ventral. Los adultos, de 2 a 6 mm, son</li> </ul>	Fig. 50 Fuente: Reyes & Zaruma (2017)
	planos, delgados y de color marrón, con antenas terminadas en una maza grande de dos artejos.	

Tabla 26
Patologías comunes en cercha madera para cubierta

	Características	
	3	nidos son: neda y debilitada por hongos, albura y primavera. Las galerías son de
	sección circular, con que algunos túneles a 2 mm. Es poco frec	serrín granuloso y tino, y suele ocurrir se abran a la superficie con agujeros de 1 suente que ataquen a la madera puesta en
Curculiónidos	sin ojos, son parecid unos 3 a 5 mm. Tien	s y cilíndricas, un poco más delgadas en e encorvan en forma de cresta (larva de y con cabeza diferenciada, por lo general as a las de los escolítidos. Los adultos, de en una cabeza prolongada como en una sen el medio y mandíbulas en su extremo.
	•	
	Soluciones SJ11. Refiérase a la tabla de solu	iciones

## 2.3. Tablas de soluciones

El presenta tema expone las soluciones para las patologías detectadas en los elementos abordados, los cuales presentan un código en las respectivas tablas de patologías de muros, revestimientos, cubiertas, remates y cielos rasos. Este apartado se presenta a manera de tabla que se desglosa de la siguiente manera:

- Elemento constructivo: cubierta, muro, viga, etc.
- Código: SA1, SA2, SA3, etc. que corresponde al nombre de la solución (ejm: SA1 = Tratamiento contra xilófagos)
- Solución: Nombre del proceso de solución patológica
- Consideraciones: materiales y herramientas necesarios para el proceso
- Información: Desglosa los pasos a seguir para cada

#### proceso

Imagen ilustrativa: muestra imagen para ilustrar como se ve el proceso o paso a realizar

# 2.3.1. Corporación de Desarrollo Tecnológico: Evaluación de Daños y Soluciones pasa Construcciones en Tierra Cruda

Se muestra en el siguiente cuadro las soluciones para construcciones en tierra cruda acorde al manual de intervención en Chile según CTD (2012). En su documento: Manual, Tierra Cruda.

Tabla 27
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

SOLUCIO	ONES	CONSIDERACIONES	INFORMACIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
SOLUCIO	ntorno edificación	Materiales -/- Herramientas  Nivel Pico Lampa Pala Pisón compactador Rastrillo Carretilla	Paso 1 – Trazado  Se traza la zona a intervenir el cual debe ser 0.50 m a 1 m más de ancho y de largo que el de la zona afectada  Paso 2 - Rebaje de terreno  Excavar el terreno de manera que se reduzca la pendiente natural, creando así un plano inclinado.  Su inclinación estará ligada a la solidez del suelo que se encuentra debajo del área afectada. Es fundamental que la nueva estructura del terreno mantenga una estabilidad relativamente uniforme. Esto facilitará el drenaje de las aguas pluviales y ayudará a mitigar la erosión.  La excavación debe iniciarse en la parte superior del deslizamiento de	1. Proyección nueva pendiente. Fuente: CDT (2012) No aplica
	Ğ		tierra, luego se otorga la inclinación del plano según la pendiente requerida.  Paso 3 - Protección del talud  Una vez reducida la pendiente lo	
Cimentaciones			que se sugiere es cubrir con vegetación para que las raíces estabilicen el terreno en caso de deslizamiento de tierra, se recomiendan arbustos o árboles con raíces fuertes y extendidas. (p.100).	Fuente: CDT (2012)

Tabla 28
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Materiales	Paso 1 - Trazado	
	Áridos     Tubería de     drenaje     Tubería PVC     Sello Hídrico     Herramientas	Trazar con hilo o piola la zona a excavar	
8A8	Cinta métrica Nivel Piola Estacas Pico Lampa Pala Pisón compactador carretilla	Paso 2 – Excavación  Se excava una zanja de 40 cm de ancho, pero procurando mantener un pendiente del 2%	Fuente: CDT (2012)
		Paso 3 – Aplicación de emulsión asfáltica  • Aplica emulsión asfáltica hidrosoluble en cara exterior o cimiento expuesto a la humedad	Fuente: CDT (2012)

Tabla 29
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 30
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

rficial	<ul> <li>Agua</li> <li>Cal</li> <li>Yeso</li> <li>Mortero de barro</li> <li>Estuco de barro</li> <li>Herramientas de pintura</li> <li>Herramientas albañilería</li> </ul>	Marcar con clavo y piola tensada la zona a reparar o a su vez con tiza y el trazado  Paso 2 – Limpieza superficial  Primero se procede a limpiar la	Fuente: CDT (2012)
rficial	de pintura  • Herramientas		ruente. CDT (2012)
n fisura supe	<ul><li>Cinta métrica</li><li>Piola</li><li>Combo</li></ul> Herramientas	superficie a reparar, removiendo material suelto hasta llegar a una base sólida del estuco (en caso de existir) si no es el caso, retirar el estuco cuidadosamente hasta dar con el muro.	
SC1 Reparación de estuco con fisura superficial	<ul> <li>Punta</li> <li>Espátula</li> <li>Esponja</li> <li>Aspersor</li> <li>Llana metálica</li> <li>Platacho</li> <li>Guante albañil</li> <li>Brocha</li> </ul>	Paso 3 – Repaso  Revisar si fisura afecta el muro y de ser el caso, se debe usar la espátula para abrir grieta y eliminar material suelto.	Fuente: CDT (2012)
	<ul><li>Escobilla de acero</li><li>Andamio</li></ul>	Paso 4 – Mojado  Una vez limpia y abierta la grieta se moja la superficie en su contorno e interior para limpiar partículas sueltas aparte que permitirá adherencia del nuevo mortero, no mojar en exceso si no se forma barro.	

Tabla 31
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

			cimentaciones, muros, coro	Paso 5 – Relleno	No aplica
				<ul> <li>Rellenar fisuras o grietas</li> </ul>	
				puesto que se trata de un	
				daño superficial sin	
				comprometer la estructura se	
				podrá rellenar con la	
				siguiente sugerencia:	
				- Yeso corriente	
				- Cal con arena en	
				proporción 1:1	
				- Arcilla fina con arena en	
				proporción 1:2	
				Paso 6 – Afinado	
				Se incorpora mezcla con llana	
				metálica de preferencia con	-
				nervaduras en medio y cantos	
				redondeados.	
					Fuente: CDT (2012)
				Paso 7 – Restitución del revoque	
				Restituir revoque con la	
				misma técnica y materiales	
				empleados del original, en	
				caso de no reconocerlo se	
				agrega una capa de mínimo 3	
				mm de grosor	1
				Paso 8 – Preparación de la zona a revocar  • Despejar la zona eliminando	
				partículas sueltas y si es	
				necesario crear una superficie	odunus /
				rugosa. Lo cual se puede	MI
				lograr punteando o rayando	
				un elemento metálico grueso.	
				un ciemento metaneo gracso.	
					Fuente: CDT (2012)
+o ! -	+ab!-	0.1.0.0± 1	so coluciones en la cara al CD3	Dara elementos: cimentaciones, muros, techumbi	÷

Tabla 32
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

bla de soluciones para cimentaciones, muros, c	oronación y techumbre	
	Paso 8 – Preparación de la zona a revocar  Despejar la zona eliminando partículas sueltas y si es necesario crear una superficie rugosa. Lo cual se puede lograr punteando o rayando un elemento metálico grueso.	Fuente: CDT (2012)
	Paso 9 – Humedecido  • Humedecer superficie con cierto espesor	Fuente: CDT (2012)
	Paso 10 – Complemento al estuco  • Dependiendo del grosor y la superficie del estuco, si es muy grueso se fijará una malla hexagonal galvanizada antes de estucar, se utilizará tarugo de madera cada 60 o 70 cm. Otra técnica se trata de armar un entramado de madera similar al quincha, o bien un entramado de listas de 1x1.	No aplica

Tabla 33
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

# Paso 11 - Aplicación de capa de tierra Preparar una superficie, se debe aplicar una capa de tierra (con o sin cal) usando guante grueso de albañil, asegurándose de que quede rugosa para recibir una segunda capa. Se debe comprimir la mezcla hacia el Fuente: CDT (2012) interior de la grieta utilizando métodos mecánicos o manuales, para asegurar un buen afianzamiento con el barro existente. Este proceso debe repetirse hasta alcanzar el nivel deseado o el de la superficie del muro. Si el diseño lo permite, se puede mezclar la tierra con paja picada fina de hasta 5 cm de largo. Paso 13 – Última capa Se elabora una capa de arcilla y arena fina (tamizada con un harnero n° 20 mínimo) con proporción 1:2. Se aplicará utilizando una llana metálica blanda, preferiblemente con nervaduras en el centro y bordes redondeados, para conseguir un acabado Fuente: CDT (2012) uniforme y homogéneo.

Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumbre y coronación acorde al código citado en tablas anteriores.

Tabla 34
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

			Mezclar arena y cal en proporción 1:2 agregando agua hasta conseguir la consistencia adecuada para brocha o rodillo     Aplicación de primera mano usando brocha dura para aplicar una primera capa, rellenando fisuras y grietas.     Aplicación de segunda mano esperando 24 horas para aplicar otra capa de la misma mezcla (p. 112 – 115).	Fuente: CDT (2012)
	rietas o desprendimiento	Materiales	Paso 1 – Demarcación  Marcar con clavo y piola tensada la zona a reparar o a su vez con tiza y el trazado	Fuente: CDT (2012)
82	Reparación de Estuco con grietas o desprendimiento	de pintura  Herramientas albañilería  Cinta métrica Piola Combo  Herramientas Platacho	Paso 2 – Limpieza superficial  Primero se procede a limpiar la superficie a reparar, removiendo material suelto hasta llegar a una base sólida del estuco (en caso de existir) si no es el caso, retirar el estuco cuidadosamente hasta dar con el muro.	Fuente: CDT (2012)

Tabla 35
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

<ul> <li>Guante         albañil</li> <li>Brocha</li> <li>Escobilla de         acero</li> <li>Andamio</li> </ul>	Revisar si fisura afecta el muro y de ser el caso, se debe usar la espátula para abrir grieta y eliminar material suelto.	Fuente: CDT (2012)
	Paso 4 – Preparación de mortero  Una vez limpia y abierta la grieta se moja la superficie en su contorno e interior para limpiar partículas sueltas aparte que permitirá adherencia del nuevo mortero, no mojar en exceso si no se forma barro.	
	Paso 5 – Mojado	Fuente: CDT (2012)
	En caso que el estuco original contenga paja, se debe añadir la misma proporción, en caso de no conocerla se sugieren dos alternativas:  Alternativa 1:  1 kg de tierra harneada (malla N°10)  200 g de yeso  3,5 l de agua  Alternativa 2:  Yeso corriente (para rellenos menores	

Tabla 36
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 6 – Aplicación de colca	
Se aplica una capa de barro preparado a mano, usando guante grueso y presionando con fuerza sobre la zona afectada.	
	Fuente: CDT (2012)
Paso 7 – Afinado  • Se incorpora mezcla con llana metálica de preferencia con nervaduras en medio y cantos redondeados.	Fuente: CDT (2012)
Paso 8 – Restitución del revoque	No aplica
<ul> <li>Restituir revoque con la misma técnica y materiales</li> </ul>	
empleados del original, en	
caso de no reconocerlo se agrega una capa de mínimo 3 mm de grosor	
Paso 9 – Preparación de la zona a revocar	
<ul> <li>Despejar la zona eliminando partículas sueltas y si es necesario crear una superficie</li> </ul>	
rugosa. Lo cual se puede lograr punteando o rayando un elemento metálico grueso.	
an elemente metanec 8, accer	

Tabla 37
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 38
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

# Paso 12 – Aplicación de capa de tierra Preparar una superficie, se debe aplicar una capa de tierra (con o sin cal) usando guante grueso de albañil, asegurándose de que quede rugosa para recibir una segunda capa. Se debe comprimir la mezcla hacia el interior de la grieta utilizando métodos mecánicos o manuales, para asegurar un buen afianzamiento con el barro existente. Este proceso debe repetirse hasta alcanzar el nivel deseado o el de la superficie del muro. Si el diseño lo permite, se puede mezclar la tierra con paja picada fina de hasta 5 cm de largo. Paso 13 – Última capa Se elabora una capa de arcilla y arena fina (tamizada con un harnero n° 20 mínimo) con proporción 1:2. Se aplicará utilizando una llana metálica blanda, preferiblemente con nervaduras en el centro y bordes redondeados, para conseguir un acabado Fuente: CDT (2012) uniforme y homogéneo.

Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumbre y coronación acorde al código citado en tablas anteriores.

Tabla 39
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Mezclar arena y cal en proporción 1:2 agregando agua hasta conseguir la consistencia adecuada para brocha o rodillo     Aplicación de primera mano usando brocha dura para aplicar una primera capa, rellenando fisuras y grietas.     Aplicación de segunda mano esperando 24 horas para aplicar otra capa de la misma mezcla (p. 116 – 119).	Fuente: CDT (2012)
Aderiales	Paso 1 − Demarcación  • Marcar con clavo y piola tensada la zona a reparar o a su vez con tiza y el trazado	Fuente: CDT (2012)
<ul> <li>Estuco de barro</li> <li>Herramientas de pintura</li> <li>Herramientas albañilería</li> <li>Cinta métrica</li> <li>Piola</li> <li>Combo</li> </ul>	Paso 2 – Limpieza superficial  Primero se procede a limpiar la superficie a reparar, removiendo material suelto hasta llegar a una base sólida del estuco (en caso de existir) si no es el caso, retirar el estuco cuidadosamente hasta dar con el muro.	Fuente: CDT (2012)

Tabla 40
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

		Paso 3 – Repaso	
colca	Herramientas  Punta Espátula Esponja Aspersor Llana metálica Platacho	<ul> <li>Revisar si fisura afecta el muro y de ser el caso, se debe usar la espátula para abrir grieta y eliminar material suelto.</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)
ue a base de	<ul> <li>Guante         albañil</li> <li>Brocha</li> <li>Escobilla de</li> </ul>	Paso 4 – Preparación mortero  • Preparación de barro en estado plástico con agua utilizando la siguiente proporción de volumen:	Cola Leche Cal Agua Colca
Reposición de revoque a base de colca	acero • Andamio	<ul> <li>Una parte de cola de carpintero</li> <li>Dos partes de leche</li> <li>Tres partes de cal</li> <li>Cuatro partes de agua</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)
Repos		Paso 5 – Mojado  • Una vez limpia y abierta la grieta se moja la superficie en su contorno e interior para limpiar partículas sueltas aparte que permitirá adherencia del nuevo mortero, no mojar en exceso si no se forma barro.	
		Paso 6 – Aplicación de colca	Fuente: CDT (2012)
		Se aplica colca sobre superficie con guante de albañil, presionando con fuera para asegurarlo al muro.	
			Fuente: CDT (2012)

Tabla 41
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

SC3	Paso 7 – Afinado  • Se incorpora mezcla con llana metálica de preferencia con nervaduras en medio y cantos redondeados.	Fuente: CDT (2012)
	Paso 8 – Restitución del revoque  Restituir revoque con la misma técnica y materiales empleados del original, en caso de no reconocerlo se agrega una capa de mínimo 3 mm de grosor  Paso 9 – Preparación de la zona a revolcar  Despejar la zona eliminando partículas sueltas y si es necesario crear una superficie rugosa. Lo cual se puede lograr punteando o rayando un elemento metálico grueso.	No aplica  Fuente: CDT (2012)
	Paso 10 − Humedecido  • Humedecer superficie con cierto espesor	Fuente: CDT (2012)

Tabla 42
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

# Paso 11 – Complemento al estuco Dependiendo del grosor y la superficie del estuco, si es muy grueso se fijará una malla hexagonal galvanizada antes de estucar, se utilizará tarugo de madera cada 60 o 70 cm. Otra técnica se trata de armar un entramado de madera similar al quincha, o bien un entramado de listas de 1x1. Paso 12 - Aplicación de capa de tierra Preparar una superficie, se debe aplicar una capa de tierra (con o sin cal) usando guante grueso de albañil, asegurándose de que quede rugosa para recibir una segunda capa. Se debe comprimir la mezcla hacia el Fuente: CDT (2012) interior de la grieta utilizando métodos mecánicos o manuales, para asegurar un buen afianzamiento con el barro existente. Este proceso debe repetirse hasta alcanzar el nivel deseado o el de la superficie del muro. Si el diseño lo permite, se puede mezclar la tierra con paja picada fina de hasta 5 cm de largo.

Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumbre y coronación acorde al código citado en tablas anteriores.

Tabla 43
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Paso 13 – Última capa	
	Se elabora una capa de arcilla	
	y arena fina (tamizada con un	
	harnero n° 20 mínimo) con	
	proporción 1:2. Se aplicará	(75)
	utilizando una llana metálica	
	blanda, preferiblemente con	
	nervaduras en el centro y	/ )
	bordes redondeados, para	
	conseguir un acabado	/
	uniforme y homogéneo.	Fuente: CDT (2012)
	Paso 14 – Pintura	
	Mezclar arena y cal en	T)
	proporción 1:2 agregando	The state of the s
	agua hasta conseguir la	L'AN
	consistencia adecuada para	
	brocha o rodillo	No V
	<ul> <li>Aplicación de primera mano</li> </ul>	119
	usando brocha dura para	100
	aplicar una primera capa,	
	rellenando fisuras y grietas.	
	<ul> <li>Aplicación de segunda mano</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)
	esperando 24 horas para	
	aplicar otra capa de la misma	
	mezcla (p. 116 – 119).	

Tabla 44
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Materiales	Paso 1 – Demarcación	The state of the s
	<ul> <li>Agua</li> <li>Cal</li> <li>Yeso</li> <li>Mortero de barro</li> <li>Estuco de barro</li> </ul>	Marcar con clavo y piola tensada la zona a reparar o a su vez con tiza y el trazado	Fuenta CDT (2012)
	<ul> <li>Herramientas de pintura</li> <li>Herramientas albañilería</li> <li>Cinta métrica</li> <li>Piola</li> <li>Combo</li> </ul> Herramientas	Paso 2 – Limpieza superficial  Primero se procede a limpiar la superficie a reparar, removiendo material suelto hasta llegar a una base sólida del estuco (en caso de existir) si no es el caso, retirar el estuco cuidadosamente hasta dar con el muro.	Fuente: CDT (2012)
SC4 Relleno de grietas con barro	<ul> <li>Punta</li> <li>Espátula</li> <li>Esponja</li> <li>Aspersor</li> <li>Llana metálica</li> <li>Platacho</li> <li>Guante albañil</li> <li>Brocha</li> </ul>	Paso 3 – Repaso  Revisar si fisura afecta el muro y de ser el caso, se debe usar la espátula para abrir grieta y eliminar material suelto.	Fuente: CDT (2012)
Relleno de	<ul> <li>Escobilla de acero</li> <li>Andamio</li> </ul>	Paso 4 – Mojado  • Una vez limpia y abierta la grieta se moja la superficie en su contorno e interior para limpiar partículas sueltas aparte que permitirá adherencia del nuevo mortero, no mojar en exceso si no se forma barro.	Fuente: CDT (2012)

Tabla 45
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

			Paso 5 – Masa Plástica  • Se prepara suelo sin tamizar un 20% de yeso  • Si el estuco original lleva paja, entonces esta se debe agregar en la misma proporción. Si se desconoce este detalle se puede	No aplica
			aplicar alguna de las siguientes mezclas:  Alternativa 1 - 1kg de tierra harneada con malla N°10 200g de yeso 3,5l de agua.  Alternativa 1 - Yeso corriente (si se trata de rellenos menores).	
			Paso 6 – Aplicación de colca  • Se aplica una capa de barro preparado a mano, usando guante grueso y presionando con fuerza sobre la zona afectada.	Fuente: CDT (2012)
			Paso 7 – Afinado  • Se incorpora mezcla con llana metálica de preferencia con nervaduras en medio y cantos redondeados.	
Nota	La tabla mue	estra las soluciones en base	al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumb	Fuente: CDT (2012)

Tabla 45
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 8 – Restitución del revoque	No aplica
Restituir revoque con la misma	
técnica y materiales empleados de	1
original, en caso de no reconocerlo	)
se agrega una capa de mínimo 3	
mm de grosor	
Paso 9 – Preparación de la zona a revolcar	
Despejar la zona eliminando	
partículas sueltas y si es necesario	
crear una superficie rugosa. Lo cua	
se puede lograr punteando o	
rayando un elemento metálico	100
grueso.	
	Fuente: CDT (2012)
Paso 10 – Humedecido	
Humedecer superficie con cierto	
espesor	
	Fuente: CDT (2012)
Paso 11 – Complemento al estuco	No aplica
Dependiendo del grosor y la	
superficie del estuco, si es muy	
grueso se fijará una malla	
hexagonal galvanizada antes de	
estucar, se utilizará tarugo de	
madera cada 60 o 70 cm. Otra	
técnica se trata de armar un	
entramado de madera similar al	
quincha, o bien un entramado de	
listas de 1x1.	

Tabla 46
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

# Paso 12 – Aplicación de capa de tierra Preparar una superficie, se debe aplicar una capa de tierra (con o sin cal) usando guante grueso de albañil, asegurándose de que quede rugosa para recibir una segunda capa. Se debe comprimir la mezcla hacia el interior de la grieta utilizando métodos Fuente: CDT (2012) mecánicos o manuales, para asegurar un buen afianzamiento con el barro existente. Este proceso debe repetirse hasta alcanzar el nivel deseado o el de la superficie del muro. Si el diseño lo permite, se puede mezclar la tierra con paja picada fina de hasta 5 cm de largo. Paso 13 – Última capa Se elabora una capa de arcilla y arena fina (tamizada con un harnero n° 20 mínimo) con proporción 1:2. Se aplicará utilizando una llana metálica blanda, preferiblemente con nervaduras en el centro y bordes redondeados, para conseguir un acabado uniforme y homogéneo.

Fuente: CDT (2012)

Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumbre y coronación acorde al código citado en tablas anteriores.

Tabla 47
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

			Mezclar arena y cal en proporción     1:2 agregando agua hasta     conseguir la consistencia adecuada     para brocha o rodillo     Aplicación de primera mano     usando brocha dura para aplicar     una primera capa, rellenando     fisuras y grietas.     Aplicación de segunda mano     esperando 24 horas para aplicar     otra capa de la misma mezcla (p.     124 – 126).	Fuente: CDT (2012)
9	inyección de mortero	Materiales	Paso 1 – Demarcación  • Marcar con clavo y piola tensada la zona a reparar o a su vez con tiza y el trazado	Fuente: CDT (2012)
SCS	Relleno de grietas con inyección de mortero	barro  Herramientas de pintura  Herramientas albañilería  Cinta métrica Piola  Combo	Paso 2 – Limpieza superficial  Primero se procede a limpiar la superficie a reparar, removiendo material suelto hasta llegar a una base sólida del estuco (en caso de existir) si no es el caso, retirar el estuco cuidadosamente hasta dar con el muro.	Fuente: CDT (2012)

Tabla 48
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

• Punta	Paso 3 – Repaso	
Herramientas	Revisar si fisura afecta el muro y de ser el caso, se debe usar la espátula para abrir grieta y eliminar material suelto.	
<ul> <li>Guante albañil</li> <li>Brocha</li> <li>Escobilla de acero</li> <li>Calafatera</li> <li>Andamio</li> </ul>	Paso 4 – Mojado  Una vez limpia y abierta la grieta se moja la superficie en su contorno e interior para limpiar partículas sueltas aparte que permitirá adherencia del nuevo mortero, no mojar en exceso si no se forma barro.	Fuente: CDT (2012)
	Paso 5 – Boquillas de llenado  Una vez limpia y debidamente humedecida la superficie se incorporan boquillas de llenado (tubos plásticos de 10 mm de diámetro). Se instalan cada 20 cm y deben de penetrar hasta el fondo de la grieta procurando que sobresalgan centímetros o tabiques a reparar.	Fuente: CDT (2012)
	Paso 6 – Sello  Sellar provisoriamente las grietas con yeso para evitar que escurra el relleno que se aplicará mas tarde en las boquillas	Fuente: CDT (2012)

Tabla 49
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 7 – Boquillas de llenado  Tamizar tierra con malla 10, 30 o 48  Mezclar la con agua en recipiente hondo hasta obtener barro líquido	No aplica
Paso 8 – Sello  Inyectar barro líquido en cada boquilla en un orden ascendente, de abajo hacia arriba	Fuente: CDT (2012)
Paso 9 – Fraguado  • Esperar que líquido se seque y retirara boquillas cuidadosamente y en caso de no poder retirarlas completamente, cortar para dejarlas perdidas dentro de la reposición de revoque	Fuente: CDT (2012)
Paso 10 – Restitución del revoque  Restituir revoque con la misma técnica y materiales empleados del original, en caso de no reconocerlo se agrega una capa de mínimo 3 mm de grosor	No aplica

Tabla 50
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 51
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Paso 12 – Aplicación de capa de tierra  • Preparar una superficie, se debe aplicar una capa de tierra (con o sin cal) usando guante grueso de albañil, asegurándose de que quede rugosa para recibir una segunda capa. Se debe comprimir la mezcla hacia el interior de la grieta utilizando métodos mecánicos o manuales, para asegurar un buen afianzamiento con el barro existente. Este proceso debe repetirse hasta alcanzar el nivel deseado o el de la superficie del muro. Si el diseño lo permite, se puede mezclar la tierra con paja picada fina de hasta 5 cm de largo.	Fuente: CDT (2012)
	Paso 13 – Última capa  • Se elabora una capa de arcilla y arena fina (tamizada con un harnero n° 20 mínimo) con proporción 1:2. Se aplicará utilizando una llana metálica blanda, preferiblemente con nervaduras en el centro y bordes redondeados, para conseguir un acabado uniforme y homogéneo.	Fuente: CDT (2012)
	Paso 14 – Pintura  Mezclar arena y cal en proporción 1:2 agregando agua hasta conseguir la consistencia adecuada para brocha o rodillo  Aplicación de primera mano usando brocha dura para aplicar una primera capa, rellenando fisuras y grietas.  Aplicación de segunda mano esperando 24 horas para aplicar otra capa de la misma mezcla (p. 127 – 130).	Fuente: CDT (2012)

Tabla 52
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

## Materiales Paso 1 - Demarcación Marcar con clavo y piola tensada la Agua zona a reparar o a su vez con tiza y Cal el trazado Yeso Mortero de barro Estuco de barro Fuente: CDT (2012) Herramientas Paso 2 - Limpieza superficial de pintura Primero se procede a limpiar la Herramientas superficie a reparar, removiendo albañilería material suelto hasta llegar a una Cinta métrica base sólida del estuco (en caso de Piola existir) si no es el caso, retirar el Combo estuco cuidadosamente hasta dar Relleno masivo de grietas sin esfuerzo con el muro. Herramientas Fuente: CDT (2012) Punta Paso 3 - Repaso Espátula Revisar si fisura afecta el muro Esponja descubierto. En tal caso con un Aspersor canto metálico, como espátula, se Llana abrirá las grietas un poco para metálica retirar material suelto Platacho Guante de albañil Fuente: CDT (2012) Brocha Paso 4 - Mojado Escobilla de Una vez limpia y abierta la grieta se acero moja la superficie en su contorno e Andamio interior para limpiar partículas sueltas aparte que permitirá adherencia del nuevo mortero, no mojar en exceso si no se forma barro. En caso de reparación masiva se Fuente: CDT (2012) mojarán los muros a reparar con aspersores cuidando de no exceder.

Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumbre y coronación acorde al código citado en tablas anteriores.

Tabla 53
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 5 – Mortero de arcilla	
<ul> <li>Prepara mezcla con tres partes de arcilla, dos de arena y cinco de grava o ripio y mezclar con agua</li> </ul>	
Paso 6 − Relleno  • Aplicar con firmeza la mezcla en las áreas a rellenar, asegurando que la superficie quede rugosa para facilitar la adhesión de las capas posteriores de mortero. Este proceso debe realizarse en capas de no más de 5 a 6 cm de grosor, permitiendo que cada capa se seque durante al menos 15 días. Para grietas que no superen los 10 cm de profundidad, se puede realizar la reparación directamente con barro, añadiendo estabilizantes como paja o cal.	Fuente: CDT (2012)

Tabla 54
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 55
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 10 – Preparación de la zona a revocar	* U. *
<ul> <li>Despejar zona liberando toda partícula suelta.</li> <li>Prepara una superficie rugosa, en caso de no haberla, puntear con suavidad o rayar con elemento metálico grueso.</li> </ul>	
	Fuente: CDT (2012)
Paso 11 – Humedecido  ● Humedecer con aspersor	Fuente: CDT (2012)
Paso 12 – Complemento al estuco	(2022)
• Existen varias técnicas para aplicar estuco, que varían según el grosor y la superficie a tratar. Para estucos gruesos, se puede fijar una malla hexagonal galvanizada o fibras de basalto al muro antes de aplicar el estuco, utilizando tarugos de madera cada 60 a 70 cm. Otra opción es construir un entramado de madera, similar al de la quincha, o usar listones de 1"x1".	

Tabla 56
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 57
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 58
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Materiales	Paso 1 – Demarcación	
	<ul> <li>Agua</li> <li>Cal</li> <li>Yeso</li> <li>Clavos</li> <li>Grapas</li> <li>Malla o fibra</li> </ul>	Marcar con clavo y piola tensada la zona a reparar o a su vez con tiza y el trazado	
	de basalto		Fuente: CDT (2012)
	<ul> <li>Mortero de barro</li> <li>Estuco de barro</li> <li>Herramientas de pintura</li> <li>Herramientas albañilería</li> </ul>	Paso 2 – Limpieza superficial  Primero se procede a limpiar la superficie a reparar, removiendo material suelto hasta llegar a una base sólida del estuco (en caso de existir) si no es el caso, retirar el estuco cuidadosamente hasta dar con el muro.	Fuente: CDT (2012)
fibra de vidrio de basalto	<ul> <li>Cinta métrica</li> <li>Piola</li> <li>Combo</li> </ul> Herramientas <ul> <li>Punta</li> <li>Espátula</li> <li>Esponja</li> <li>Aspersor</li> </ul>	Repaso     Revisar si fisura afecta el muro descubierto. En tal caso con un canto metálico, como espátula, se abrirá las grietas un poco para retirar material suelto	Fuente: CDT (2012)
SC7 Relleno masivo de grietas con malla o fibra de vidrio de basalto	<ul> <li>Llana metálica</li> <li>Platacho</li> <li>Guante albañil</li> <li>Brocha</li> <li>Escobilla de acero</li> <li>Andamio</li> </ul>	Una vez limpia y abierta la grieta se moja la superficie en su contorno e interior para limpiar partículas sueltas aparte que permitirá adherencia del nuevo mortero, no mojar en exceso si no se forma barro.      En caso de reparación masiva se mojarán los muros a reparar con aspersores cuidando de no exceder.	Fuente: CDT (2012)

Tabla 59
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

abla de soluciones para cimentaciones, muros, coro	L techumbre	
<u>«</u>	Paso 5 – Mortero de arcilla	No aplica
	<ul> <li>Prepara mezcla con tres partes de</li> </ul>	
	arcilla, dos de arena y cinco de	
	grava o ripio y mezclar con agua	
	Paso 6 – Relleno	TK50.000.00.0000
	<ul> <li>Aplicar con firmeza la mezcla en las</li> </ul>	
	áreas a rellenar, asegurando que la	
	superficie quede rugosa para	
	facilitar la adhesión de las capas	m ~
	posteriores de mortero. Este	16/
	proceso debe realizarse en capas	
	de no más de 5 a 6 cm de grosor,	
	permitiendo que cada capa se	Fuents CDT (2012)
	seque durante al menos 15 días.	Fuente: CDT (2012)
	Para grietas que no superen los 10	
	cm de profundidad, se puede	
	realizar la reparación directamente	
	con barro, añadiendo estabilizantes	
	como paja o cal.	
	Paso 7 – Masa plástica	No aplica
	<ul> <li>Se prepara suelo sin tamizar un</li> </ul>	
	20% de yeso	
	<ul> <li>Si el estuco original lleva paja,</li> </ul>	
	entonces esta se debe agregar en	
	la misma proporción. Si se	
	desconoce este detalle se puede	
	aplicar alguna de las siguientes	
	mezclas:	
	Alternativa 1	
	- 1kg de tierra harneada con malla	
	N°10.	
	- 200g de yeso.	
	- 3,5l de agua.	
	Alternativa 1	
	- Yeso corriente (si se trata de	
	rellenos menores).	

Tabla 60
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 61
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Aplicar con firmeza mezcla en los lugares a rellenar, asegurando superficie rugosa para facilitar adhesión en capas posteriores del mortero     Aplica capas no más de 5 a 6 cm de grosor, cada capa se secará en al menos 15 días     Grietas en no más de 10 cm de profundidad, se realizará reparación directamente con barro añadiendo paja o cal	Fuente: CDT (2012)
	Paso 13 – Última capa  Esta última capa se diferenciará de las otras ya que en su composición tendrá arcilla y arena tamizada con tamiz 20 y proporción 1:2, se aplicará con llana metálica blanda con nervaduras en el centro y cantos redondeados para acabado uniforme.	Fuente: CDT (2012)

Tabla 62
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 63
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

		Materiales	Paso 1 – Demarcación	
		<ul> <li>Agua</li> <li>Cal</li> <li>Yeso</li> <li>Clavos</li> <li>Grapas</li> <li>madera</li> <li>Mortero de</li> </ul>	Marcar con clavo y piola tensada la zona a reparar o a su vez con tiza y el trazado	Fuente: CDI (2012)
	, o	barro	Paso 2 – Limpieza superficial	Fuente: CDT (2012)
	• Estudo de parro de	<ul> <li>Estuco de barro</li> <li>Herramientas de pintura</li> <li>Herramientas albañilería</li> <li>Cinta métrica</li> </ul>	Primero se procede a limpiar la superficie a reparar, removiendo material suelto hasta llegar a una base sólida del estuco (en caso de existir) si no es el caso, retirar el estuco cuidadosamente hasta dar con el muro.	Fuente: CDT (2012)
	OZ.	<ul><li>Piola</li></ul>	Paso 3 – Repaso	rucite. cb1 (2012)
SCS	• Combo  Herramientas • Punta • Espátula • Esponja • Aspersor	Revisar si fisura afecta el muro descubierto. En tal caso con un canto metálico, como espátula, se abrirá las grietas un poco para retirar material suelto	J	
	asi	• Llana		Fuente: CDT (2012)
	Relleno m	metálica Platacho Guante albañil Brocha Escobilla de acero Andamio	Paso 4 – Mojado  Una vez limpia y abierta la grieta se moja la superficie en su contorno e interior para limpiar partículas sueltas aparte que permitirá adherencia del nuevo mortero, no mojar en exceso si no se forma barro.  En caso de reparación masiva se mojarán los muros a reparar con aspersores cuidando de no exceder.	Fuente: CDT (2012)

Tabla 64
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Paso 5 – Mortero de arcilla	No aplica
	<ul> <li>Prepara mezcla con tres partes de</li> </ul>	
	arcilla, dos de arena y cinco de	
	grava o ripio y mezclar con agua	
	Paso 6 – Relleno	TRACTION OF STREET
	<ul> <li>Aplicar con firmeza la mezcla en las</li> </ul>	
	áreas a rellenar, asegurando que la	
	superficie quede rugosa para	
	facilitar la adhesión de las capas	m
	posteriores de mortero. Este	16/1
	proceso debe realizarse en capas	
	de no más de 5 a 6 cm de grosor,	
	permitiendo que cada capa se	Fuents CDT (2012)
	seque durante al menos 15 días.	Fuente: CDT (2012)
	Para grietas que no superen los 10	
	cm de profundidad, se puede	
	realizar la reparación directamente	
	con barro, añadiendo estabilizantes	
	como paja o cal.	
	Paso 7 – Masa plástica	No aplica
	<ul> <li>Se prepara suelo sin tamizar</li> </ul>	
	un 20% de yeso	
	<ul> <li>Si el estuco original lleva paja,</li> </ul>	
	entonces esta se debe	
	agregar en la misma	
	proporción. Si se desconoce	
	este detalle se puede aplicar	
	alguna de las siguientes	
	mezclas:	
	Alternativa 1	
	- 1kg de tierra harneada con	
	malla N°10.	
	- 200g de yeso.	
	- 3,5l de agua.	
	Alternativa 1	
	- Yeso corriente (si se trata de	
	rellenos menores).	
Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CD <sup>-</sup>		

Tabla 67
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 68
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 69Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 70
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 71
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Materiales	Paso 1 – Limpieza	
	• Agua	<ul> <li>Limpiar las superficies a reparar removiendo material</li> </ul>	
	• Clavos	suelto hasta llegar a una base	
	• Grapas	sólida del estuco; o a su vez	
	• Áridos	eliminar el estuco dañado en ambas caras del muro	
	• Hormigón	anibas caras dei muro	
	Madera		
	Sello hídrico		
	Herramientas		THE COURT AND THE COURT OF THE
	<ul> <li>Herramientas de carpintería</li> </ul>		Fuente: CDT (2012)
	Herramientas	Paso 2 – Trazado	
ón	albañilería	Marca tramo < 1m a lo largo	
E igi	Cinta métrica	del muro y trabajar de forma	
þ	• Lampa	alternada	1m. 1m. 1m. 1m. 1m. 1m.
용	• Pala		
SC1.1 Reposición de la base del muro de hormigón	<ul><li>Pisón compactador</li></ul>		Fuente: CDT (2012)
SC11	<ul> <li>Carretilla</li> </ul>	Paso 3 – Extracción de material	
SC	<ul><li>Sierra</li></ul>	Se extrae material de hiladas	
la b	<ul> <li>Engrapadora</li> </ul>	del muro afectadas por la	
de		humedad picando con un	
ción		combo hasta máximo el eje del muro.	
osii		Socavar 1m del muro dejando	
Rep		chaflán de 45º en la parte	
		superior de la primera hilada	
		en buen estado del muro	The second of the second
			Fuente: CDT (2012)

Tabla 72
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 4 – Instalación de moldaje	^
<ul> <li>Se confecciona el molde de madera para instalarlo adosado al sobrecimiento, sin tapar el chaflán donde se verterá el hormigón</li> </ul>	
<ul> <li>Cara interior de molde se tratará con desmoldante</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)
Paso 5 – Hormigonado	
<ul> <li>Se rellenará con hormigón según cálculo estructural. En caso de requerir mayor aislamiento contra humedad se agregará un aditivo hidrófugo al hormigón siguiendo las respectivas instrucciones de producto.</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)
Paso 6 – Fraguado	
<ul> <li>Se deja fraguar hormigón por 28 días, manteniendo su respectiva humedad para evitar agrietamiento.</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)
	Fuente: CDT (2012)

Tabla 71
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 7 – Cara opuesta	
<ul> <li>Luego de los 28 días, se repite los pasos anteriores por la cara opuesta del muro y así</li> </ul>	1 2 1 1
de forma alternada completando el 50% del trabajo sobre el área afectada (dejar fraguar por 28 días).	Fuente: CDT (2012)
Paso 8 – Tramos restantes	
<ul> <li>Se repite las instrucciones para el resto del muro dañado completando el</li> </ul>	4 2 4 2 4 1
100%. (p. 150 - 152).	Fuente: CDT (2012)

Tabla 72
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Materiales	Paso 1 – Preparación de la zona	
e basalto	<ul> <li>Agua</li> <li>Cal</li> <li>Yeso</li> <li>Clavos</li> <li>Alambre</li> <li>Separadores plásticos</li> <li>Mortero de</li> </ul>	Retirar con cincel y combo el revoque de la parte agrietada por ambas caras (interior y exterior)	Fuente: CDT (2012)
SC17 Refuerzo de esquina con malla o fibra de basalto	barro  Estuco de barro  Áridos  Malla o fibra basalto	Paso 2 – Grilla  • Preparar grilla de 30 x 30 cm (dependiendo cálculo) a lo largo y ancho de la zona a reparar, marcando con tiza los puntos para perforar y fijar la malla hexagonal.	
e esc	Herramientas  • Herramientas		Fuente: CDT (2012)
Refuerzo d	de pintura  Cinta métrica  Nivel  Plomo  Piola  Aspersor  Llana metálica	Paso 3 – Perforaciones  • Se realiza perforaciones con taladro eléctrico de 12 mm.	Fuente: CDT (2012)

Tabla 73
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

<ul> <li>Platacho</li> <li>Taladro eléctrico</li> <li>Andamio</li> </ul>	Paso 4 – Disposición de mallas  Colocar malla o fibra de basalto por ambas caras del muro, deben de estar distanciadas de muro con mínimo 15 mm. Hacer uso de separadores plásticos y afianzar malla provisoriamente con clavos de 4".	Fuente: CDT (2012)
	Paso 5 – Fijación de mallas  Fijar y vincular mallas electrosoldadas de ambos lados del muro con alambrón tensado. Para fibra de basalto usar anclas de fibra de basalto, esto confina ambos muros.	Fuente: CDT (2012)
	Paso 6 – Relleno de perforaciones  • Rellenar perforaciones con mezcla de cal apagada y arena con proporción 1:2.	No aplica
	Paso 7 – Restitución del revoque  Restituir el revoque con la misma técnica de proporción del original. Si se desconoce detalles del mismo, se aplica capas de no mas de 3mm	No aplica

Tabla 74
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

## Paso 8 – Humedecido Humedecer la superficie con aspersor Fuente: CDT (2012) Paso 9 – Aplicación de capa de tierra Preparar una superficie, se debe aplicar una capa de tierra (con o sin cal) usando guante grueso de albañil, asegurándose de que quede rugosa para recibir una segunda capa. Se debe comprimir la mezcla hacia el interior de la Fuente: CDT (2012) grieta utilizando métodos mecánicos o manuales, para asegurar un buen afianzamiento con el barro existente. Este proceso debe repetirse hasta alcanzar el nivel deseado o el de la superficie del muro. Si el diseño lo permite, se puede mezclar la tierra con paja picada fina de hasta 5 cm de largo. Paso 10 – Última capa Esta última capa se diferenciará de las otras ya que en su composición tendrá arcilla y arena tamizada con tamiz 20 y proporción 1:2, se aplicará con llana metálica blanda con nervaduras en el centro y cantos redondeados para acabado uniforme. Fuente: CDT (2012)

Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumbre y coronación acorde al código citado en tablas anteriores.

Tabla 71
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 11 – Pintura	
<ul> <li>Mezclar arena y cal en proporción 1:2 agregando agua hasta conseguir la consistencia adecuada para brocha o rodillo</li> <li>Aplicación de primera mano usando brocha dura para aplicar una primera capa, rellenando fisuras y grietas.</li> <li>Aplicación de segunda mano esperando 24 horas para aplicar otra capa de la misma mezcla (p. 172 – 174).</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)

Tabla 72 Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

## Materiales Paso 1 – Preparación de la zona Agua Retirar con cincel y combo el revoque de la parte agrietada por Cal ambas caras (interior y exterior) Yeso Clavos Alambre Mortero de barro Fuente: CDT (2012) Estuco de Paso 2 - Grilla barro Preparar grilla de 30 x 30 cm Áridos Herramientas Herramientas Cinta métrica Nivel Plomo Piola Aspersor Llana metálica Platacho Platacho Taladro eléctrico Andamio Paso 4 – Disposición de mallas Colocar malla o fibra de basalto por ambas caras del muro, deben de estar distanciadas de muro con mínimo 15 mm. Hacer uso de separadores plásticos y afianzar malla provisoriamente con clavos de 4" dejando un ;área libre de 30 cm sobre el piso. Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumbre y coronación acorde al código citado en tablas anteriores. Liana Metálica Platacho Paso 3 – Perforaciones Se realiza perforaciones con taladro eléctrico de 12 mm. Paso 4 – Disposición de mallas Colocar malla o fibra de basalto por ambas caras del muro, deben de estar distanciadas de muro con mínimo 15 mm. Hacer uso de separadores plásticos y afianzar malla provisoriamente con clavos de 4" dejando un ;área libre de 30 cm sobre el piso. Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumbre y coronación acorde al código citado en tablas anteriores. (dependiendo cálculo) a lo largo y

en tablas anteriores.

Tabla 73
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

S Refuerzo de muros con geomall	<ul> <li>Angamio</li> </ul>	Paso 4 – Disposición de mallas  Colocar malla o fibra de basalto por ambas caras del muro, deben de estar distanciadas de muro con mínimo 15 mm. Hacer uso de separadores plásticos y afianzar malla provisoriamente con clavos de 4" dejando un ;área libre de 30 cm sobre el piso.	30cm. Fuente: CDT (2012)
Refu		Paso 5 – Fijación  • Fijar y vincular geomalla de ambos lados del muro con rafia de 4 hilos utilizando la aguja, lo que confina ambas partes del muro	No aplica
		Paso 6 – Relleno de perforaciones  Rellenar las perforaciones con mezcla de cal apagada y arena fina en proporción 1:2	Fuente: CDT (2012)

Tabla 74
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 75
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 10 – Última capa  Esta última capa se diferenciará de las otras ya que en su composición tendrá arcilla y arena tamizada con tamiz 20 y proporción 1:2, se aplicará con llana metálica blanda con nervaduras en el centro y cantos redondeados para acabado uniforme.	Fuente: CDT (2012)
<ul> <li>Paso 11 – Pintura</li> <li>Mezclar arena y cal en proporción         <ol> <li>1:2 agregando agua hasta</li></ol></li></ul>	Fuente: CDT (2012)

Tabla 76
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 77
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

		Materiales	Paso 1 – Perforado	
	Refuerzo con varillas centrles y resina epóxica varilla ce	<ul> <li>Adhesivo epóxico</li> <li>Alambre</li> <li>Madera</li> <li>Acero</li> <li>Barras de acero</li> </ul>	<ul> <li>Perforar orificio desde parte superior de muro hasta su base. El diámetro dependerá de cálculo, en lo general son 50 mm.</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)
	e ji	Herramientas	Paso 2 – Limpieza	No aplica
SC20	Refuerzo con vari epóxica varilla ce	<ul> <li>Herramientas de carpintería</li> </ul>	<ul> <li>Extrae material suelto de perforación dejándolo limpio e introducir adhesivo epóxico según instrucciones de fabricante.</li> </ul>	
		<ul> <li>Cinta métrica</li> <li>Nivel</li> <li>Taladro         eléctrico</li> <li>Andamio</li> <li>Mesón del         enfierrador</li> </ul>	Disponer de varilla     Disponer de varilla de acero lo suficientemente larga para cruzar el muro en todo lo alto y amarrar una solera superior, lo que permitirá mejor ductilidad y estabilidad del muro     Insertar varilla en la perforación girándola para que se impregne del adhesivo epóxico para mejor adherencia, se debe asegurar que la varilla debe quedar pegada a la base y se repite el procedimiento en caso de mas perforaciones	Fuente: CDT (2012)

Tabla 78
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 79
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

l abla de	soluciones p	ara cimentaciones, muros, corc	nacion y techumbre	
			Paso 5 – Hormigonado  • Se rellenará con hormigón según cálculo estructural. En caso de requerir mayor aislamiento contra humedad se agregará un aditivo hidrófugo al hormigón siguiendo las respectivas instrucciones de producto.	Fuente: CDT (2012)
	28 días, man respectiva hu	Paso 6 – Fraguado  • Se deja fraguar hormigón por 28 días, manteniendo su respectiva humedad para evitar agrietamiento.	Fuente: CDT (2012)	
			Paso 7 – Cara opuesta  • Luego de los 28 días, se repite los pasos anteriores por la cara opuesta del muro y así de forma alternada completando el 50% del trabajo sobre el área afectada (dejar fraguar por 28 días).	Fuente: CDT (2012)
			Paso 8 – Tramos restantes  • Se repite las instrucciones para el resto del muro dañado completando el 100%. (p. 150 - 152).	4 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabla 80
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 81
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

<ul> <li>Es necesario marcar los puntos para la colocación de los tacos. La distancia entre ellos dependerá de la resistencia del muro y del número de conductos a fijar, variando entre 60 cm y 100 cm.</li> <li>Finalmente, se debe perforar un hueco de 10 cm x 10 cm para insertar los tacos.</li> </ul>	
Paso 5 – Instalación de tacos de madera  • Cubre tacos con asfalto en frío y los introduce en el muro, asegurándose que la parte mas ancha del trapezoide quede hacia el interior.  • Se fija los tacos en su lugar usando mezcla de yeso fresco, el taco debe estar adecuadamente nivelado.	Fuente: CDT (2012)
Paso 6 – Fijación de soporte  Con el yeso seco (generalmente se espera 24 h) clavar una pieza de madera a los tacos fijados previamente.  La sección varía según la necesidad (por lo general es 2" x 2")	Fuente: CDT (2012)

Tabla 82
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 83
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

		a)	Materiales	Paso 1 – Desarme de techumbre	
Viga de coronación	SE1	Reposición de amarre de coronación	<ul> <li>Agua</li> <li>Cal</li> <li>Yeso</li> <li>Clavos</li> <li>Alambre</li> <li>Mortero de barro</li> </ul>	<ul> <li>Desarmar techumbre sobre viga de coronación, se debe tener un plano detallado de cubierta antes de proceder y enumerar piezas según su fácil reposición.</li> </ul>	
		-			Fuente: CDT (2012)
			<ul> <li>Estuco de barro</li> <li>Hormigón</li> <li>Madera</li> <li>Barras de acero</li> <li>Herramientas</li> <li>Herramientas</li> </ul>	Paso 2 – Limpieza  • Limpiar la cara superior de muro una vez retirada la cubierta	Fuente: CDT (2012)
			de carpintería Herramientas de gasfitería Cinta métrica Nivel Plomo Carretilla Piola Balde	Paso 3 – Reposición y nivelación  Reponer adobes faltantes y rellenar los espacios con barro nivelando hasta conseguir superficie homogénea y horizontal.	Fuente: CDT (2012)

Tabla 84
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

concretero	Paso 4 – Trazado	
Combo Punta Llana metálica Platacho guante de albañil Brocha Taladro eléctrico Sierra Andamio	<ul> <li>Trazar eje central de la cara superior de muro y marcar puntos de perforación cada 1.20 m.</li> <li>Perforaciones son generalmente de 60 cm de profundidad y de 5 cm de diámetro pero se debe consultar con un profesional ya que los muros de adobe varían su capacidad estructural dependiendo.</li> </ul>	1,2m. Fuente: CDT (2012)
<ul> <li>Mesón del enfierrador</li> </ul>	Paso 5 – Fierros de amarre  Introducir fierros verticalmente en cada perforación dejando un largo lo suficiente como para amarrar posteriormente la solera superior de al menos una madera de 2" x 4".	Fuente: CDT (2012)
	Paso 6 – Confección de moldaje  Confeccionar moldaje para nueva viga de coronación según lo proporcionado por el cálculo estructural y del mismo ancho del muro.	No aplica

Tabla 85
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 7 – Relleno  • Rellenar perforación y viga con hormigón aditivo expansor según indicaciones de fabricante.	Fuente: CDT (2012)
Paso 8 – Fraguado	No aplica
<ul> <li>Fraguato</li> <li>Fraguar por lapso de 28 días, una vez cumplido el lapso desarmar moldaje.</li> </ul>	The aprica
Paso 9 – Rearmado  • Rearmar estructura de techumbre afianzando barras de 6 mm de diámetro previamente insertos en la viga e hormigón.	Fuente: CDT (2012)
Paso 10 – Reinstalación de techumbre  Reinstalar techumbre acorde a planos levantados al inicio del procedimiento. (p. 201 - 202).	No aplica
	Rellenar perforación y viga con hormigón aditivo expansor según indicaciones de fabricante.  Paso 8 – Fraguado     Fraguar por lapso de 28 días, una vez cumplido el lapso desarmar moldaje.  Paso 9 – Rearmado     Rearmar estructura de techumbre afianzando barras de 6 mm de diámetro previamente insertos en la viga e hormigón.  Paso 10 – Reinstalación de techumbre     Reinstalar techumbre acorde a planos levantados al inicio del procedimiento. (p. 201 -

Tabla 86
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Materiales	Paso 1 – Desarme	No aplica
<ul> <li>Agua</li> <li>Cal</li> <li>Yeso</li> <li>Clavos</li> <li>Tarugos</li> <li>Mortero de</li> </ul>	Retirar elementos de carpintería y ornato que se encuentren en la unión muro y techumbre (cornisas. Molduras, cielos rasos, etc.)	
barro  Madera  Barras de acero  Herramientas  Herramientas de	Paso 2 − Limpieza  • Limpiar superficie removiendo material suelto hasta llegar a base de estuco sólido, en caso de no se llegará al muro al menos 30 cm hacia abajo	
carpintería  Herramientas de gasfitería Cinta métrica Nivel Piola Punta Taladro eléctrico Sierra	Paso 3 – Calado  Calar ambos lados de muro, en esquina superior y por todo el largo para introducir pieza de madera de 4x4".	Fuente: CDT (2012)
<ul> <li>Andamio</li> <li>Mesón del enfierrador</li> </ul>	Paso 4 – Fijación de solera  • Se lo emplea con mortero de barro a las piezas de madera en el calado, considerar que los cortes de las piezas no deben coincidir en ambos lados del muro para asegurar adecuada trabazón.	Fuente: CDT (2012)
	<ul> <li>Agua</li> <li>Cal</li> <li>Yeso</li> <li>Clavos</li> <li>Tarugos</li> <li>Mortero de barro</li> <li>Madera</li> <li>Barras de acero</li> </ul> Herramientas <ul> <li>Herramientas de carpintería</li> <li>Herramientas de gasfitería</li> <li>Cinta métrica</li> <li>Nivel</li> <li>Piola</li> <li>Punta</li> <li>Taladro eléctrico</li> <li>Sierra</li> <li>Andamio</li> <li>Mesón del</li> </ul>	<ul> <li>Agua</li> <li>Cal</li> <li>Yeso</li> <li>Clavos</li> <li>Tarugos</li> <li>Mortero de barro</li> <li>Madera</li> <li>Barras de acero</li> <li>Herramientas de carpintería</li> <li>Herramientas de gasfitería</li> <li>Cinta métrica</li> <li>Nivel</li> <li>Piola</li> <li>Punta</li> <li>Taladro eléctrico</li> <li>Sierra</li> <li>Andamio</li> <li>Mesón del enfierrador</li> <li>Retirar elementos de carpintería y ornato que se encuentren en la unión muro y techumbre (cornisas. Molduras, cielos rasos, etc.)</li> <li>Paso 2 – Limpieza</li> <li>Limpiar superficie removiendo material suelto hasta llegar a base de estuco sólido, en caso de no se llegará al muro al menos 30 cm hacia abajo</li> <li>Calar ambos lados de muro, en esquina superior y por todo el largo para introducir pieza de madera de 4x4".</li> <li>Paso 3 – Calado</li> <li>Se lo emplea con mortero de barro a las piezas de madera en el calado, considerar que los cortes de las piezas no deben coincidir en ambos lados del muro para asegurar</li> </ul>

Tabla 87
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 5 – Perforado  Perforar con broca piezas de madera atravesando todo el muro para poder pasarlo por ellos pernos o fierros que puedan conectar ambos lados y afianzarlos.  La distancia de perforación en cada perforación depende del espesor de muro de carga y la carga que soportará la solera varía entre 30 cm mínimo y 60 máximo.	Fuente: CDT (2012)
Paso 6 – Amarre de solera  • Traspasar con barra de acero o pernos las piezas instaladas (soleras), apretándolas entre sí para vincularlas y obtener una solera estable apta para recibir la carga de la techumbre	Fuente: CDT (2012)

Tabla 88
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 89
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

	Materiales	Paso 1 –Desarme	
	<ul> <li>Agua</li> <li>Cal</li> <li>Yeso</li> <li>Clavos</li> <li>Mortero de barro</li> <li>Madera</li> <li>Estuco de</li> </ul>	<ul> <li>Limpiar superficie a reparar removiendo material suelto hasta llegara a base de estuco sólido en caso de haberlo, si no hasta descubrir el muro, mínimo hasta la 5ta hilad de adobes desde arriba hacia abajo</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)
SE3 Reconstrucción de cadena de amarre en muro de adobe	barro  Herramientas  Herramientas de carpintería Herramientas de gasfitería Cinta métrica Nivel Piola Piola Punta Taladro eléctrico Sierra Andamio	Paso 2 – Picado  Picar 5 cm de profundidad con combo, punto y cincel por todo largo de primera y quinta hilada.  Paso 3 – Instalación de piezas de madera  Se instala piezas de madera bruta 2"x 4"(apoyado en las 2") a lo largo de las hendiduras  Se puede usar barro en estado plástico para adherir	Fuente: CDT (2012)
Reconst		Paso 4 – Afianzado  Instalar verticalmente una pieza de 1"x 4" cada 1m	Fuente: CDT (2012)
		afianzando piezas de 2" x 4".	Fuente: CDT (2012)

Tabla 90
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

## Paso 5 - Papel y malla Fijar fajas de papel liso impermeabilizado de 20 cm de ancho en cara exterior de tablas de 1" x 4". Sobre este papel se colocará malla metálica tipo gallinero que prepara muros para recibir revoque de barro. Fuente: CDT (2012) Paso 6 – Masa plástica No aplica Preparar suelo sin tamizar con 20% de yeso Si estuco original lleva paja, se debe agregar misma proporción o en caso de desconocer este dato se sugiere la mezcla: Alternativa 1 1kg de tierra harneada con malla 10 200g de yeso 3.5 Lagua Alternativa 2 Yeso corriente (rellenos menores) Paso 7 - Aplicación Aplicar a mano con el guante de albañil una capa de barro preparado, proyectándolo con fuerza y presionando la mezcla contra la zona afectada. Fuente: CDT (2012) Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumbre y coronación acorde al código citado

Nota. La tabla muestra las soluciones en base al CDT para elementos: cimentaciones, muros, techumbre y coronación acorde al código citado en tablas anteriores.

Tabla 89
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 8 – Afinado	
Aplicar mezcla con llana metálica, preferentemente con nervaduras en medio y cantones redondeados para terminación homogénea.	
	Fuente: CDT (2012)
Paso 9 – Restitución del revoque	
<ul> <li>Restituir revoque con la misma técnica y materiales empleados del original, en caso de no reconocerlo se agrega una capa de mínimo 3 mm de grosor</li> </ul>	
Paso 10 – Preparación de la zona a revocar  Despejar la zona eliminando partículas sueltas y si es necesario crear una superficie rugosa. Lo cual se puede lograr punteando o rayando un elemento metálico grueso.	Fuente: CDT (2012)
Paso 11 – Humedecido  • Humedecer superficie con aspersor	
	Fuente: CDT (2012)

Tabla 90
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 91
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 12 – Complemento al estuco	No aplica
<ul> <li>Dependiendo del grosor y la</li> </ul>	
superficie del estuco, si es muy	
grueso se fijará una malla	
hexagonal galvanizada antes	
de estucar, se utilizará tarugo	
de madera cada 60 o 70 cm.	
Otra técnica se trata de armar	
un entramado de madera	
similar al quincha, o bien un	
entramado de listas de 1x1.	
Paso 13 – Aplicación de capa de tierra	CANADIMATE AND EAST
<ul> <li>Preparar una superficie, se</li> </ul>	/ \
debe aplicar una capa de tierra	
(con o sin cal) usando guante	
grueso de albañil,	m. i.
asegurándose de que quede	19-
rugosa para recibir una	// - //
segunda capa. Se debe	
comprimir la mezcla hacia el	Fuente: CDT (2012)
interior de la grieta utilizando	ruente. CD1 (2012)
métodos mecánicos o	
manuales, para asegurar un	
buen afianzamiento con el	
barro existente. Este proceso	
debe repetirse hasta alcanzar	
el nivel deseado o el de la	
superficie del muro. Si el	
diseño lo permite, se puede	
mezclar la tierra con paja	
picada fina de hasta 5 cm de	
largo.	

Tabla 92
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre




Tabla 95
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

N	// Aateriales	Paso 1 – Demarcación	The house
	<ul><li>Agua</li><li>Cal</li></ul>	<ul> <li>Marcar con clavo y piola tensada la zona a reparar o a su vez con tiza y</li> </ul>	
	<ul><li>Yeso</li><li>Clavos</li><li>Mortero de barro</li></ul>	el trazado	
	<ul><li>Estuco de barro</li><li>Madera</li></ul>	Paso 2 – Limpieza superficial	Fuente: CDT (2012)
	Barras de acero	<ul> <li>Primero se procede a limpiar la superficie a reparar, removiendo material suelto hasta llegar a una</li> </ul>	
Н	erramientas Herramientas de carpintería	base sólida del estuco (en caso de existir) si no es el caso, retirar el estuco cuidadosamente hasta dar con el muro.	
	<ul> <li>Herramientas de pintura</li> </ul>		Fuente: CDT (2012)

Tabla 94
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Piola Punta Combo Punta Espátula Esponia	ser el caso, se debe usar la espátula para abrir grieta y eliminar material suelto.	Fuente: CDT (2012)
Aspersor     Llana     metálica     Platacho     Guante de     albañil     Brocha     Taladro     eléctrico	Paso 4 – Perforaciones  Realizar perforaciones cada 30 cm con diámetro de 5cm y colocarlo en cada lado de la grieta	Fuente: CDT (2012)
<ul> <li>Sierra</li> <li>Andamio</li> <li>Mesón del enfierrador</li> </ul>	Colocar fierros de construcción     empapados con mortero de     cemento, realizar los agujeros en     mortero de junta y así no dañar los     elementos de tierra.	No aplica
	Cortar piezas de madera de 2" x 1" dependiendo del cálculo estructural, colocarlas a cada lado del muro con perforaciones.	
	Punta Espátula Esponja Aspersor Llana metálica Platacho Guante de albañil Brocha Taladro eléctrico Sierra Andamio Mesón del	<ul> <li>Andamio</li> <li>Mesón del enfierrador</li> <li>Colocar fierros de construcción empapados con mortero de cemento, realizar los agujeros en mortero de junta y así no dañar los elementos de tierra.</li> <li>Paso 6 – Llaves de anclaje</li> <li>Cortar piezas de madera de 2" x 1" dependiendo del cálculo estructural, colocarlas a cada lado</li> </ul>

Tabla 95
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 7 − Fijación de llaves anclaje  Cada llave de anclaje deberá ser unidas en ambos lados del muro, se debe usar barras acero de mínimo 8mm de diámetro, doblando extremos para estabilidad.	Fuente: CDT (2012)
Paso 8 – Fijación de mallas  Comienza por preparar una cuadrícula de 30 cm x 30 cm (o según el cálculo necesario) y marca los puntos a perforar. A continuación, se fija una malla hexagonal reforzada	Fuente: CDT (2012)
Paso 9 − Masa plástica  • Se preparará una masa de suelo, utilizando tierra sin tamizar, añadiendo un 20% de yeso. Si el estuco original contenía paja, se incorpora en la misma porción, en caso de desconocer la proporción se recurrirá a estas mezclas:  ¬ Alternativa 1  - 1 kg de tierra harneada con malla N°10.  - 200 g de yeso.  - 3,51 litros de agua.  ¬ Alternativa 2   Yeso corriente (ideal para rellenos menores).	No aplica

Tabla 96
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 10 – Aplicación	No aplica
<ul> <li>Con un guante grueso de albañil,</li> </ul>	
aplicar a mano la capa de la mezcla	
preparada. Asegurándose de	
proyectarla con fuerza y presionar	
bien la mezcla contra la zona	
afectada.	
Paso 11 – Restitución de revoque	
Para la restitución del revoque,	the state of
utiliza la misma técnica y proporción que se empleó	
originalmente. En caso de no tener	
acceso a detalle original se aplicará	
capas de 3 mm de grosor.	
capas ac 5 mm ac 5,0001.	
	/ /
	Fuente: CDT (2012)
Paso 12 – Preparación de zona a revocar	
Despejar la zona de partículas o	
trozos sueltos creando una	1411111111
superficie rugosa.	
Dana 12 Uhimzadasida	Fuente: CDT (2012)
Paso 13 – Humedecido	
Humedecer superficie con aspersor	
	17
	Fuente: CDT (2012)

Tabla 98
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 14 – Complemento al estuco	No aplica
<ul> <li>Aplicar diversas técnicas de estucado según el espesor y la superficie</li> <li>Para estucos gruesos, fijar una malla hexagonal galvanizada o fibras de basalto al muro usando tarugos de madera cada 60cm o 70cm.</li> <li>Otra opción es usar un entramado de madera, similar al de la quincha, con listones de 1"x1".</li> </ul>	
Paso 15 – Aplicación de capa de tierra	
Aplicar capa tierra (con o sin cal) con guante grueso, dejándola rugosa para colocar otra capa, luego se debe comprimir la mezcla hacia el interior de la grieta y repetir el proceso hasta nivelar con el resto del muro. Si es necesario, mezclar la tierra con paja picada fina de no más de 5cm de largo.	Fuente: CDT (2012)
Paso 16 – Última capa	
<ul> <li>Usar una mezcla de arcilla y arena fina tamizada (1:2) para la última capa.</li> <li>Aplicar la mezcla con una llana metálica blanda, preferentemente con nervaduras en el medio y cantos redondeados, para una terminación pareja y homogénea (p. 209 - 212).</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)

Tabla 98
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

		Materiales	Paso 1 – Alzaprimas	// R
		<ul> <li>Agua</li> <li>Madera</li> <li>Cal</li> <li>Barras de acero</li> <li>Yeso</li> <li>Cal</li> <li>Clavos</li> <li>Yeso</li> </ul>	Alzaprimar la techumbre y elementos verticales	Fuente: CDT (2012)
SES	pintura Esponja Herramientas of carpintería	<ul> <li>Clavos</li> <li>Herramientas</li> <li>Herramientas de pintura</li> <li>Esponja</li> <li>Herramientas de</li> </ul>	Se retira el material que conforma     el elemento hasta llegar a nivel de     muro o viga de coronación	
	_	<ul> <li>Herramientas de</li> </ul>		Fuente: CDT (2012)
		albañilería Llana metálica Cinta métrica Platacho Nivel Guante de albañil Plomo Brocha	Limpieza     Limpiar la cara superior de muro una vez retirado los elementos	Fuente: CDT (2012)

Tabla 99
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

bla de soluciones para cimentaciones, muros,	Paso 4 – Reposición y nivelación  Reponer adobe faltante y rellenar espacio con barro con la finalidad de rellenar hasta dejar superficie horizontal homogénea.	
de barro	Paso 5 – Trazado  Marcar el eje central de la cara superior del muro y los puntos de perforación cada 1,20m.  Las perforaciones suelen ser de 60cm de profundidad y 50mm de diámetro, pero es recomendable verificar con un profesional debido a las variaciones en la capacidad estructural del adobe.	Fuente: CDT (2012)  Fuente: CDT (2012)
	Paso 6 – Solera de amarre  Confeccionar una solera de amarre según el espesor del muro y la carga que soportará.	Fuente: CDT (2012)
	Paso 7 – Confección de doble tabique  Construir un doble tabique sobre el muro con madera de 2"x4", alineado con cada cara del muro y dejando espacio para el revestimiento posterior de madera y barro.	Techumbre Techumbre
		Fuente: CDT (2012)

Tabla 100
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Tabla de soluciones para cimentaciones, muro		<u> </u>
	Paso 8 – Fijación de techumbre	
	<ul> <li>Fijar la estructura de la techumbre a los nuevos tabiques con pernos.</li> </ul>	
	Paso 9 – Entramado	
	<ul> <li>Colocar listones de madera en bruto de 1"x1" en las caras exteriores de los tabiques de madera, dispuestos en inclinación de 45º y separados por 1".</li> </ul>	Fuente: CDT (2012)
	Paso 10 – Masa plástica	No aplica
	<ul> <li>Preparar una mezcla de suelo sin tamizar con 20% de yeso. Si el estuco original lleva paja, agregar en la misma proporción. En caso de desconocimiento, utilizar una de estas mezclas:</li> <li>Alternativa 1         <ul> <li>1kg de tierra tamizada, 200g de yeso, 3.5L de agua.</li> <li>Alternativa 2             yeso corriente para rellenos menores.</li> </ul> </li> </ul>	
	Paso 11 – Aplicación	Techumbre
	Aplicar la mezcla de barro preparada con la mano, usando un guante grueso, proyectando y presionando la mezcla contra la zona afectada	Fuente: CDT (2012)

Tabla 101
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 12– Afinado  • Aplicar la mezcla con una llana metálica con nervaduras y cantos redondeados para una terminación uniforme	Fuente: CDT (2012)
Paso 13– Restitución del revoque  Restituir el revoque con la misma técnica y proporción original. Si no se conoce, aplicar capas de no más de 3mm	No aplica
Paso 14 – Preparación de la zona a revocar  • Despejar la zona de partículas sueltas y preparar una superficie rugosa si no la hay, punteando o rayando con un elemento metálico.	
Paso 15 – Humedecido  • Humedecer la superficie, preferentemente con un aspersor.	Fuente: CDT (2012)
	Fuente: CDT (2012)

Tabla 102
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

Paso 16 – Complemento al estuco	No aplica
<ul> <li>Aplicar técnicas de estucado según</li> </ul>	
el espesor y la superficie. Para	
estucos gruesos, fijar una malla	
hexagonal galvanizada o fibras de	
basalto al muro con tarugos de	
madera cada 60cm o 70cm. Otra	
opción es un entramado de madera	
similar a la guincha, o listones de	
1"x1".	
Paso 17 – Aplicación de capa de tierra	
<ul> <li>Aplicar capa tierra (con o sin cal)</li> </ul>	
con guante grueso, dejándola	
rugosa para colocar otra capa,	
luego se debe comprimir la mezcla	mi
hacia el interior de la grieta y	1/6
repetir el proceso hasta nivelar con	Y / /
el resto del muro. Si es necesario,	
mezclar la tierra con paja picada	
fina de no más de 5cm de largo	Fuente: CDT (2012)
Paso 18 – Última capa	
<ul> <li>Usar una mezcla de arcilla y arena</li> </ul>	
fina tamizada (1:2) para la última	
capa.	42
Aplicar la mezcla con una llana	(9)
metálica blanda, preferentemente	
con nervaduras en el medio y	
cantos redondeados, para una	
terminación pareja y homogénea	
(p. 213 - 216).	Fuente: CDT (2012)

Tabla 103
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

		ra cimentaciones, muros, coro  Herramientas	Paso 1 - Alzaprimas	1110
		<ul> <li>Herramientas de carpintería</li> <li>Herramientas de pintura</li> <li>Cinta métrica</li> <li>Plomo</li> <li>Nivel</li> <li>Taladro Eléctrico</li> </ul>	Alzaprimar la techumbre comprometida con elementos verticales.	Fuente: CDT (2012)
		<ul><li>Sierra</li><li>Andamios</li><li>Gatos hidráulicos</li></ul>	Paso 2 - Limpieza Retirar y limpiar el material suelto de la cubierta.	No aplica
66.4	SF1 Corrección de desnivel de cubierta	<ul> <li>Alzaprimas</li> <li>Materiales</li> <li>Clavos</li> <li>Madera</li> <li>Barrera de humedad</li> </ul>	Paso 3 - Desarme  Desarmar la cubierta cuidando de rescatar la mayor parte de tejas y/o planchas existentes.	1. Saco. 2. Canaleta para deslizar las tejas.
	Corrección de d		Paso 4 - Nivelación Nivelar la techumbre con ayuda de gatos hidráulicos. Este procedimiento suele dejar en evidencia otras piezas desniveladas o dañadas.	Fuente: CDT (2012)
		A	Paso 5 - Afianzado Afianzar la estructura de techumbre con la coronación de muros o pilares.	Fuente: CDT (2012)
			Paso 6 - Reposición Reponer la cubierta y otras piezas retiradas y reemplazarlas por nuevas.	No aplica

Tabla 104
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

SF4	Reconstrucción de Techumbre	Herramientas  Herramientas de carpintería Cinta métrica Plomo Lienza Taladro Eléctrico Sierra Andamios Gatos hidráulicos Engrapadora Materiales Clavos Grapas Alambre	Paso 1 Evaluar Revisar las condiciones de las piezas estructurales de la techumbre. Identificar las piezas dañadas para reposición.  Paso 2 Desarmar En caso de ser necesario desarmar completamente la estructura de la cubierta cuidando de identificar la posición de cada pieza.	Fuente: CDT (2012)
		<ul><li>Barra de acero</li><li>Fieltro asfáltico</li><li>Teja</li></ul>	Paso 3 Entablado Instalar entablado o placa de madera sobre envigado	Fuente: CDT (2012)
			Paso 4 Primera capa Extender el rollo de fieltro asfáltico a partir del vértice inferior de cubierta y hacia arriba.	No aplica

Tabla 105
Tabla de soluciones para cimentaciones, muros, coronación y techumbre

abla de soluciones para cimentaciones, m	nuros, coronación y techumbre	
	Paso 5 Cortar y fijación Una vez extendido el fieltro fijarlo al entablado con grapas cada 15 cm en líneas verticales y cada 50 en líneas horizontales.	5cm.
		1. Grapa.
	Paso 6 Segunda Capa Extender el rollo de fieltro asfáltico al lado de la primera capa traslapando 15 cm. Esto evita posibles fugas.	Fuente: CDT (2012)
		Fuente: CDT (2012)
	Paso 7 Terminaciones  Cubierta la totalidad de la superficie, doblar los bordes, envolviendo la cara inferior del entablado. Fijar el aislante y cortar los excedentes.	No aplica
	Paso 8 Guías Clavar las guías de 1x1 plg para recibir las tejas cerámicas distanciadas según instrucciones del proveedor.	
	Paso 9 Tejas Instalar tejas cerámicas amarrados con cable galvanizado N14 y clavando en la estructura de la cubierta	Fuente: CDT (2012)  No aplica

## 2.3.2. Enciclopedia Broto Patologías de la Construcción

Se muestra en el siguiente cuadro las soluciones para los distintos elementos y materiales de un proyecto arquitectónico acorde a la enciclopedia de patologías de Broto (2007). En su documento: Patologías de la Construcción

La siguiente tabla se presenta soluciones para muros y elementos de madera, puesto que gran cantidad de elementos de estas construcciones antiguas son de tal material.

Tabla 106
Tabla de soluciones para muros y elementos de madera

SOLU	SOLUCIONES		CONSIDERACIONES	INFORMACIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
Muros	SI1	Aumentar la temperatura del cerramiento	Materiales  Sistema de calefacción  Materiales aislantes (poliestireno, lana mineral)  Herramientas  Termómetro  Medidor de aislamiento (medidor de	Paso 1 – Evaluar la temperatura actual  Utiliza un termómetro para medir la temperatura en el interior y exterior del cerramiento.  Paso 2 – Selección de material aislante  Elige un material adecuado según el tipo de cerramiento y su ubicación.	Fuente: WikiHow(2020) No aplica
			conductividad térmica)	Paso 3 – Instalación de material aislante  Cubrir áreas críticas como ventanas, puertas y techos.  Paso 4 – Monitorear temperatura  Verificar regularmente la	No aplica
				temperatura para asegurarte de que se mantenga en niveles adecuados (mantener entre 18- 22°C).	

Tabla 107
Tabla de soluciones para muros y elementos de madera

	Relleno de la cámara de aire con espuma	Espuma de fibra de vidrio (mínimo 15 kg/m³)     Barrera de vapor (plásticos)  Herramientas     Equipos de inyección (máquinas de espuma)     Manguera     Taladro	Paso 1 – Verificar obstrucciones  • Asegurarse de que no haya objetos que impidan el acceso a la cámara de aire.	No aplica
12			Paso 2 – Preparar el equipo de inyección  Configurar la máquina y asegurarse de tener de tener suficiente espuma para el trabajo.	Agriar entrgicamente 20 veces SOUDAL Fuente: SOUDAL España (2020)
SH2			Paso 4 – Inyectar la espuma  • En la cámara a través de orificios (mínimo 2 orificios por metro).	Fuente: SOUDAL España (2020
			Paso 4 – Comprobación	No aplica
			<ul> <li>Comprobar la distribución y expansión de la espuma (debe expandirse al menos un 30%).</li> </ul>	

Tabla 108
Tabla de soluciones para muros y elementos de madera

	Materiales  Sistema de calefacción  Materiales aislantes (poliestireno, lana mineral)  Herramientas  Termómetro	Paso 1 – Medición  • Dimensiones del área a aislar (considerar al menos un margen de 5 cm).	No aplica  No aplica
		Paso 2 – Sección  • Cortar las planchas al tamaño adecuado.	
SH3 Planchas aislantes para cara interna	Medidor de aislamiento (medidor de conductividad térmica)	Paso 3 – Implementar adhesivo  Aplicar adhesivo y fijar las planchas en su lugar (presionar durante al menos 10 minutos).  Existen tres métodos:  Trasdosado directo El muro debe estar seco, sin suciedad ni elementos que permitan la pasta adherirse, placas a 15 mm del suelo.  Trasdosado semidirecto Atornillar placas a una chapa de madera fijada al muro con pasta de agarre, estructura lineal con separaciones de 40 a 60 cm  Trasdosado autoportante Es la mas compleja porque se debe crear una cámara de aire y muro trasdosado, el espacio va rellenado de aislante.	Fuente: Broto (2007)
		Paso 4 – Sellado	No aplica
		<ul> <li>Sellar los bordes para evitar filtraciones (usar cinta adhesiva especial).</li> </ul>	

Tabla 109
Tabla de soluciones para muros y elementos de madera

		Materiales	Paso 1 – Medición	No aplica
	el local	<ul> <li>Deshumidificad ores (capacidad mínima de 10 litros/día)</li> <li>Ventiladores</li> <li>Herramientas</li> </ul>	<ul> <li>Evaluar el nivel actual de humedad en el ambiente (idealmente entre 40-60%).</li> </ul>	
SH4	Disminuir la presión de vapor del local	Deshumidificad or Ventiladores  Termómetros	Paso 2 – Des humificador  Instalar deshumidificadores o ventiladores según sea necesario (colocar al menos un ventilador cada 20 m²).  Se puede colocar rejillas de ventilación o aumentando la permeabilidad en las ventanas	Instale la caja metálica en una pared sólida o suficientemente seca.  Fuente: REHAU España (2020)
	Dismin		Paso 3 – Revisión  • Monitorear los niveles de humedad y ajustar según sea necesario (revisar semanalmente).	No aplica
	Preparar la superficie para posible condensación	Sistema de     calefacción	Paso 1 – Limpieza  • Limpiar la superficie a tratar para eliminar humedad y suciedad (usar desinfectantes si es necesario).	No aplica
SHS			Paso 2 – Sellar  • Aplicar sellador impermeable o pintura especial sobre la superficie (aplicar al menos dos capas). (p. 830 - 839).	No aplica
			Paso 3 – Secado  • Dejar secar completamente antes de evaluar su efectividad (mínimo 24 horas). (p. 830 - 839).	No aplica

Tabla 110
Tabla de soluciones para muros y elementos de madera

Cubierta	SJ1	Pulverización superficial	Materiales  Pintura o barniz Disolvente Imprimador Protecciones para cubrir Limpiadores Herramientas Pistola de pulverización Filtro de aire Boquilla Equipo de protección Paños Andamio	•	Tratamiento preventivo temporal, aplicable a maderas recién apeadas y a tablas y tablones húmedos en la serrería.	Fuente: Desinbera (s.f.)
	\$12	Sustitución de savia	Materiales  Resina epóxica Tinte de madera Barniz Masilla (relleno en madera) Sellador Herramientas Cuchillo Lija Espátula Pincel Taladro Equipo de protección	•	Sistema protector de los rollizos recién cortados, que se logra al inyectar una solución por la parte más gruesa del rollizo que, avanzando por la albura con el movimiento de la savia, la sustituye.	No aplica

Tabla 111
Tabla de soluciones para muros y elementos de madera

	Materiales	<ul> <li>Tratamiento que se vale del agua</li> </ul>	No aplica
SJ3 Difusión	Madera húmeda     Solución protectora ácido bórico (H3BO4) y borato de sodio [Bórax] (Na2B4O7·10H 2O)     Agua pura     Material impermeable     Tanque Herramientas     Recipiente     Equipo medidor     Material impermeable     Secadora industrial     Sierra circular	libre de los lúmenes celulares para introducir las materias activas del protector en el interior de la madera con alto grado de humedad.  • El proceso consta de varias fases: desecación parcial de la madera (superior al 30 %)  inmersión de la madera en la solución protectora, preferiblemente más concentrada que en otros sistemas:  periodo de difusión en atmósfera saturada de humedad: secado final de la madera tomando recaudos para evitar que se formen fendas	

Tabla 112
Tabla de soluciones para muros y elementos de madera

		Materiales	Es un proceso de reducción	
		• Madera	controlada de la humedad hasta	
			ei uso previsto.	
				E L
		[Bórax]		
		(Na2B4O7·10H		Fuente: Urbina (2011)
		20)		
4	ado	Agua pura		
S	) ec	<ul> <li>Material</li> </ul>		
	<b>,</b>			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		• Sierra circular		
	as	Materiales	Se limitan a objetos de madera	
	sins			
	ē.		parquet.	
	s de			
	ne			
	joi			
₽.	٥٦	-		All III
S	e G			
	Š			Fuente: ResinPro (s.f)
	one	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	aci	Equipo de		
		- Lyuipo uc		
	egu	protección		
	SJ5 SJ4	luciones de resinas Se	• Madera húmeda • Solución protectora ácido bórico (H3BO4) y borato de sodio [Bórax] (Na2B4O7·10H 2O) • Agua pura • Material impermeable • Tanque Herramientas • Recipiente • Equipo medidor • Material impermeable • Secadora industrial • Sierra circular	• Madera húmeda • Solución protectora ácido bórico (H3BO4) y borato de sodio [Bórax] (Na2B4O7·10H 2O) • Agua pura • Material impermeable • Tanque Herramientas • Recipiente • Equipo medidor • Material impermeable • Secadora industrial • Sierra circular

Tabla 113
Tabla de soluciones para muros y elementos de madera

SJS	Materiales  Barniz  Sellador  Pintura de madera  Aceite natural  Lija  Cera madera  Herramientas  Brocha  Espátula  Lijadora eléctrica  Trapos  Equipo de protección  Bandeja de pintura	Son bastante efectivos ya que reducen de manera apreciable dichas variaciones y se deben aplicar a aquellas superficies de elementos o de piezas que dan al exterior o que se incorporan a la obra con contenidos elevados de humedad.	Fuente: García (2020)
7LS	Materiales  Oxidante antimanchas  Fungicida  Sellador  Lija  Solvente  Herramientas  Brocha Espátula  Lijadora eléctrica Higrómetro Deshumificador Equipo de protección	Descenso de la humedad y tratamiento químico mediante oxidante anti manchas y fungicida posterior.	Fuente: Ramos (2021)

Nota. La tabla muestra las soluciones en base al Broto para elementos de madera y muros acorde al código citado en tablas anteriores. Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

Tabla 114
Tabla de soluciones para muros y elementos de madera

SIS	Hongos de Pudrición	Materiales  Fungicida Sellador Lija Solvente Desinfectante  Herramientas Brocha Espátula Lijadora eléctrica Higrómetro Deshumificador Equipo de protección	•	Medidas de saneamiento de la madera y el entorno e impregnación química.	Fuente: Airtasker (2023)
SJ9 & SJ11	Pulverización Química Abril-Agosto / Pulverización Química Primavera	Materiales  Fungicida Sellador Lija Solvente Insecticida Herramientas Pulverizador Brocha Espátula Lijadora eléctrica Trapos Equipo de protección	•	Pulverización química entre abril y agosto que son las estaciones más cálidas además de que es donde los hongos e insectos son más activos, este proceso se lo debe realizar en un lapso de tres años.  Así mismo en primavera se recomienda realizar este procedimiento puesto que la actividad bilógica aumenta y sus temperaturas moderadas y bajo nivel de humedad favorecen la absorción y secado.	Fuente: Killgerm (2022)

Nota. La tabla muestra las soluciones en base al Broto para elementos de madera y muros acorde al código citado en tablas anteriores. Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

Tabla 115
Tabla de soluciones para muros y elementos de madera

SJ10 Eliminación de capa superficial dañada	Materiales  Producto químico protector Sellador Solvente Lija Masilla para madera  Herramientas Pulverizador Brocha Espátula Lijadora eléctrica Trapos Inyector madera	Eliminación de la capa superficial de las zonas dañadas, limpieza de la capa de detritus inferior y pulverización e inyecciones con productos químicos protectores.	No aplica
	madera • Equipo de protección		

Nota. La tabla muestra las soluciones en base al Broto para elementos de madera y muros acorde al código citado en tablas anteriores. Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

#### 2.3.3. Otras fuentes

Se muestra en el siguiente cuadro las soluciones para construcciones en tierra cruda según diversas fuentes para la solución a patologías específicas en muros de tapial que no se pudieron abordar en las tablas anteriores.

Tabla 116
Tabla de soluciones para muros ensuciamiento

SOLU	SOLUCIONES		CONSIDERACIONES	INFORMACIÓN	IMAGEN ILUSTRATIVA
Muros	SI1	Limpieza manchas de polvo en paredes de tapial	Materiales	Paso 1 – Preparación del área  Retirar objetos cercanos y proteger el suelo  Paso 2 – Equipos de protección  Uso de mascarilla, guantes y gafas de protección para evitar inhalar	No aplica  No aplica
-		Limpieza mancha de	<ul> <li>Esponja productos químicos</li> <li>Cubeta Paso 3 – Eliminación de polvo y sucieda suelta</li> <li>Con plumero o escoba retiral acumulado</li> </ul>		No aplica
			• Papel periódico	Paso 4 – Limpieza de manchas  Para manchas difíciles como residuos de mortero o manchas por lavado diferencial se usará Sikagard 190  Se aplica limpiador con pulverizador, se deja actuar y se frota con cepillo en caso de requerirlo para retirar con hidro limpiadora.	Fuente: Bricocrack (2024)  Fuente: Bricocrack (2024)

Nota. La tabla muestra las soluciones en base a otros autores para el apartado de muros con patología de ensuciamiento acorde al código citado en tablas anteriores.

Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

Tabla 116

### Tabla de soluciones para muros ensuciamiento Paso 5 – Tratamiento de hongos y verdín En presencia de verdín o moho, aplicar tratamiento algicida como Sika Stop Green para eliminar manchas Fuente: Bricocrack (2024) Fuente: Bricocrack (2024) Paso 6 – Enjuague y secado Enjuagar la superficie con agua limpia para eliminar residuos, en caso de muro de tierra se limpiará a discreción. (Bicocrack, 2024). Generalmente el proceso de limpieza efectuará una pérdida Fuente: Bricocrack (2024) parcial del material por lo que se procederá a reponer con el respectivo mortero en la proporción establecida en las tablas anteriores. Paso 7 – Impermeabilización En muros propensos a humedad, se aplicará un hidrófugo luego de la limpieza. (Beco Treat, 2020). Fuente: Bricocrack (2024)

Nota. La tabla muestra las soluciones en base a otros autores para el apartado de muros con patología de ensuciamiento acorde al código citado en tablas anteriores.

Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

#### 2.4. Marco Legal

La constitución como instrumento legal que regula y establece los derechos y obligaciones de los ecuatorianos, Aquí se incluye artículos directamente relacionados con la protección del patrimonio del Ecuador. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los artículos relevantes.

Tabla 117
Tabla de artículos de la Constitución de la República del Ecuador

Art.21-Art.57-Art.83-ARTÍCULO Art.57-Son deberes y Se reconocer y garantiza a Numeral 7: Proteger y responsabilidad de las comunas, comunidades, promover la diversidad Las personas tienen las ecuatorianas y pueblos y nacionalidades cultural y respetar sus derecho a construir y ecuatorianos, sin perjuicio indígenas, de conformidad espacios de reproducción mantener su propia de otros previstos en la con la Constitución y con e intercambio; recuperar, identidad cultural, a decidir Constitución y la ley: los pactos, convenios, preservar y acrecentar sobre su pertenencia a declaraciones y demás la memoria social y el una o varias comunidades Numeral 13: Conservar instrumentos internacionales patrimonio cultural. culturales y a expresar el patrimonio cultural y de derechos humanos, dichas elecciones; a la natural del país, y cuidar y los siguientes derechos libertad estética; a conocer mantener los bienes colectivos: RESUMEN la memoria histórica de públicos. sus culturas y a acceder Numeral 13. Mantener, a su patrimonio cultural; recuperar, proteger, a difundir sus propias desarrollar y preservar su expresiones culturales y patrimonio cultural e histórico tener acceso a expresiones como parte indivisible del culturales diversas. patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto...

Nota. La tabla muestra los artículos de relevancia de la Constitución de la República del Ecuador (2008) p. 32, 45, 62, . Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador (2008) Elaboración por autor de proyecto.

Estos son los artículos fundamentales para preservar el patrimonio, sin embargo, no todos los ciudadanos están al tanto de ellos debido a la gran desinformación que existe en la sociedad. Por ello, es crucial informar a la población sobre sus obligaciones y, mas aun, fomentar el interés por comprender el significado del patrimonio. La falta

de consciencia es lo que provoca perdidas irreparables, las cuales podrían evitarse de manera efectiva si cada ecuatoriano se conectara con sus raíces. El conocimiento genera respeto por un pasado que debe perdurar en el tiempo.

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador

La presente ley en el apartado cultural tiene por objetivo

fortalecer, proteger y promover las manifestaciones

culturales nacionales.

#### 2.4.2. Patrimonio Cultural en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Estos contenidos establecen políticas y acciones dirigidas a la preservación del patrimonio cultural, involucrando a los distintos niveles de gobierno, instituciones estatales como los GAD Municipales y, de manera especial, a la ciudadanía.

Tabla 118

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines  Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines  Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, man tenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines.	ARTÍCULO	Art.55- h	Art.144
		difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios	gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, man tenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios

organización territorial, autonomía y descentralización (COOTAD) p. 41 (2011) Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

#### 2.4.3. Ley Orgánica de Cultura

La presente ley tiene por objetivo salvaguardar los bienes que integran el patrimonio cultural del estado ecuatoriano.

Tabla 119 Apartados para salvaguardar el patrimonio

**ARTÍCULO** Art. 67-Se prohíbe la destrucción total o parcial de bienes del patrimonio cultural nacional. Cuando se trate de edificaciones patrimoniales se promoverá su conservación y rehabilitación. Al tratarse de re funcionalización de edificaciones patrimoniales para usos contemporáneos, ya sean residenciales, culturales, educativos, comerciales o administrativos, deberá mediar un proceso social, evitando menoscabar su integridad física o su significado, y priorizando los usos culturales frente a otros usos. DESCRIPCIÓN Únicamente si el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural alterado o destruido total o parcialmente.

ha desclasificado previamente un bien del inventario de bienes del patrimonio cultural nacional, este podrá ser

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial y el Gobierno Nacional impulsarán la participación de los sectores sociales y ciudadanos para definir las intervenciones patrimoniales, así como promover la intervención del sector privado, mediante incentivos, planes, programas y proyectos.

Nota. La tabla muestra el papel que juega la Ley de Patrimonio Cultural en bienes (2004) Fuente: Elaboración por autor de proyecto.

# 2.4.4. Ordenanzas municipales de la ciudad de Loja

Estos estatutos son parte del derecho que tienen las personas, se integran a las condiciones de habitabilidad

Tabla 120

Ordenanzas de GAD Municipal de Loja para el Centro Histórico.

ARTÍTCULO

5.01

Se adopta como delimitación del Centro Histórico de Loja para efectos de control y administración del mismo, se establecen tres tipos o categorías de zonas, que son las siguientes:

- a. Zona de primer orden: Que es la desarrollada alrededor del núcleo inicial de fundación de la ciudad y que concentra los elementos urbanos y arquitectónicos más relevantes. b. Zona de protección: Que circunda a la anterior y en la que se han producido transformaciones urbano-arquitectónicas referidas a las características de la edificación que la definen como una zona de transición entre el Centro Histórico y las zonas de expansión de la ciudad.
- c. Subconjuntos: El Plan de Desarrollo Urbano Rural de Loja ha definido cinco subconjuntos como unidades urbanas particulares, ubicadas al interior de las áreas de protección y que cuentan con características urbano arquitectónicas específicas, que las hacen merecedoras de planes especiales de intervención y puesta en valor. Estos subconjuntos son:
- El Subconjunto Central.
- El Subconjunto de San Sebastián.
- El tramo de la calle Lourdes entre Bernardo Valdivieso y Bolívar.
- El Subconjunto de El Valle.
- El Subconjunto de la calle Bolívar y 10 de agosto.
- El Subconjunto de la Av. Gran Colombia Puente Bolívar.
- Subconjunto del Mirador de El Pedestal.

Nota. Plan de ordenamiento Urbano de Loja (2008).

y se vinculan al cumplimiento de los mismos, que faciliten condiciones de privacidad y confort y expresen la calidad de vida de los miembros de los hogares.

5.04

En las zonas del Centro
Histórico no realizarse ningún
trabajo, ni interno ni externo
de restauración, demolición o
nuevas construcciones sin la
correspondiente autorización
y recomendaciones del jefe de
Centro Histórico y del Instituto
de

Patrimonio Cultural, quienes serán responsables de sus decisiones, en caso de contravenir a las leyes y ordenanzas respectivas. Para el caso de obras menores, el jefe de Centro Histórico tendrá la potestad para otorgar las autorizaciones

pertinentes. Para trabajos de cambios estructurales urbanos de trascendencia, se necesitará la aprobación de la Comisión de Centro Histórico, previo informe de la Jefatura de Centro Histórico para su ejecución

5.05

Son ciertas funciones de la Jefatura de Centro Histórico el controlar y preservar el patrimonio edificado y áreas monumentales del Cantón, establecer medidas a adoptarse para salvaguardar la integridad de los sitios y bienes monumentales que hayan sido cambiados o alterados por intervenciones o agregados forzosos, incluyendo bienes tangibles e intangibles de interés histórico del cantón. se debe actuar con acciones preventivas con el objetivo de evitar el deterioro de los bienes inmuebles patrimoniales. Actualizar periódicamente el inventario de edificaciones y construcciones que deben considerar como parte del patrimonio edificado.

DESCRIPCIÓN

Tabla 121 Ordenanzas de GAD Municipal de Loja para el Centro Histórico.

Oraciia	nizas de di (D Marrielpar	de Loja para el Centro	i listorico.			
ARTÍTCULO	5.11	5.15	5.16	5.19	5.25	5.41
DESCRIPCIÓN	Son deberes y atribuciones de la Comisión de Centro Histórico el velar por la debida observancia de las disposiciones de la presente ordenanza, aprobar o rechazar los planos e intervenciones que se realicen en el área de Centro Histórico de Loja y de las parroquias rurales del Cantón, los que serán elaborados por profesionales y conocer los planes y acciones programados por la Jefatura de Centro Histórico inclinados a la conservación de los bienes patrimoniales. En los edificios del Centro Histórico se pueden efectuar trabajos basados en los concepto de preservación, conservación, liberación y restitución.	Toda construcción objeto de conservación o restauración se mantendrá y consolidarán los elementos estructurales importantes, así como los elementos distributivos de interés, como galerías, zaguanes, escaleras, patios, portales, bóvedas, techos, balcones, antepechos, pavimentos, ventanas, puertas, etc.	Las edificaciones que aun encontrándose en mal estado de conservación pero que tienen valor monumental, no serán demolidas, sino restauradas, respetando las características originales de ellas y formales del sector.	Las edificaciones que se encuentren parcialmente destruidas, o en ruina, su restauración se hará integrando las partes o elementos que falten, procurando a través de documentos, planos, fotografías, descripciones, etc., redefinir el estado estructural y tipológico arquitectónico a los daños sufridos.	Se permitirán pequeñas modificaciones, como construcción de soberados y otras, con la ocndi8cion de que la adaptación prevista no signifique alteraciones a la cubierta original, a la tipología distribuida, a la estructura soportante, fachadas o entrepisos existentes y a los elementos de la edificación como molduras, forjados, pasamanos, columnas, etc.	
NI-+- DI		1 1 : (2000)			-	

Nota. Plan de ordenamiento Urbano de Loja (2008).

#### 2.4. Estado del Arte

Se presentarán artículos que son de relevancia para el estudio y comprensión del marco teórico.

#### Artículo 01 CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA

#### Dra. Arq. Graciela María Viñuales

La arquitectura vernácula se define como aquellas construcciones que emplean técnicas tradicionales y materiales locales, enraizadas en la cultura, la tradición y el entorno natural de una región específica. Su conservación y la intervención en obras patrimoniales se retroalimentan mutuamente, pues ambas rescatan y reviven saberes ancestrales.

Para su correcta valoración, es fundamental considerar los materiales, los sistemas constructivos, las herramientas empleadas y la relación con el paisaje. Extraer la sabiduría y coherencia de lo vernáculo permite intervenir con respeto y precisión en estas edificaciones, a diferencia de los estilos modernos, que suelen desvincularse de su contexto histórico y territorial.

La arquitectura vernácula se caracteriza por el uso de materiales autóctonos y técnicas transmitidas de generación en generación. Esto no solo reduce los costos de construcción, sino que también garantiza edificaciones sostenibles y ecológicas, adaptadas al clima y la geografía. Por ejemplo, las viviendas vernáculas mantienen frescura en climas cálidos gracias a su diseño bioclimático.

Sin embargo, en la actualidad, la intervención en obras patrimoniales y edificaciones vernáculas ha sido relegada. La visión de la arquitectura ha cambiado, dejando de lado la comprensión de los edificios dentro de un contexto urbano y territorial. Tradicionalmente, las construcciones vernáculas no eran meras "casitas pintorescas", sino espacios funcionales con patios, áreas comunes y proyección hacia el entorno

Es crucial no descuidar el uso de herramientas y métodos

propios de la comunidad para la construcción y restauración. Estos permiten trabajos más fieles al patrimonio y a la esencia de la arquitectura vernácula. Sin embargo, un obstáculo significativo es que muchas entidades financieras no financian este tipo de construcciones ni aceptan edificios antiguos, lo que dificulta su preservación.

Es necesario que los futuros arquitectos comprendan la importancia de intervenir en edificaciones patrimoniales y viviendas sencillas con una mirada respetuosa y técnica. Lamentablemente, la falta de conocimiento en muchos casos lleva a la demolición antes que, a la restauración, especialmente en zonas alejadas, provocando una pérdida irremediable de nuestro patrimonio arquitectónico.

Artículo 02
PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN
TIERRA CRUDA EN EL ÁREA ANDINA
ECUATORIANA
Lenin Lara Calderón

La construcción en tierra cruda, ampliamente utilizada tanto en viviendas sencillas como en edificaciones de mayor envergadura, se caracteriza por su eficiencia energética y capacidad para regular naturalmente la temperatura y la humedad interior. Sin embargo, su principal desafío radica en la vulnerabilidad frente a factores climáticos, lo que complica su conservación a largo plazo. En Ecuador, especialmente en provincias como Pichincha y Cotopaxi, existe un valioso patrimonio arquitectónico construido con tierra cruda, lo que ha motivado investigaciones sobre 50 edificaciones representativas.

A nivel global, cerca del 17% de los sitios Patrimonio de la Humanidad están construidos con este material y alrededor del 30% de la población mundial habita en edificaciones de tierra cruda, lo que resalta su relevancia como alternativa sostenible para enfrentar el déficit habitacional, gracias al uso de recursos locales y al bajo impacto ambiental. En Ecuador, las técnicas tradicionales como el adobe, el tapial y el bahareque reflejan la adaptación de las comunidades a las condiciones geográficas y climáticas de la región.

El estudio de las patologías constructivas en edificaciones de tierra cruda revela que los principales problemas son físicos (como la humedad por capilaridad), mecánicos (grietas y fisuras por falta de consolidación) y químicos (ataque de microorganismos y xilófagos), siendo la humedad el daño más frecuente. La metodología empleada en la investigación incluyó visitas a las edificaciones, recolección de datos mediante observación directa y registro fotográfico, y análisis de los factores de deterioro. A pesar de la importancia de estos estudios, el uso de tecnologías avanzadas para el análisis estructural en Ecuador es limitado debido a sus altos costos, lo que restringe la aplicación de métodos de diagnóstico más sofisticados.

En conclusión, la conservación de la arquitectura en tierra cruda requiere tanto la aplicación de técnicas tradicionales como la formación de profesionales y la implementación de programas de mantenimiento periódico, asegurando así la preservación de este patrimonio arquitectónico y cultural

Artículo 03 RECUPERACIÓN DE LA ARQUITECTURA PATRIMONIAL DE TIERRA, BARRIO EL VERGEL, CUENCA, ECUADOR

Fausto Cardoso; Tatiana Rodas; Gabriela Barsallo; María Cecilia Achig-Balarezo

El presente estudio analiza la conservación de edificaciones patrimoniales en el barrio El Vergel, enfocándose en estructuras de adobe y bahareque. Se evaluó el estado de estos inmuebles antes de la campaña de mantenimiento de 2018 y se diseñó un plan de intervención que abarcó cubiertas, fachadas e interiores.

Entre los principales problemas detectados destacan el deterioro de techos, la presencia de humedad, el debilitamiento estructural y el uso de materiales incompatibles con las técnicas tradicionales. La restauración permitió recuperar elementos originales y mejorar la estabilidad de las edificaciones, resaltando la importancia de preservar la arquitectura tradicional como parte fundamental del patrimonio cultural y la identidad local.

El análisis de las patologías constructivas evidenció que la humedad y las filtraciones constituyen el principal factor de deterioro, afectando progresivamente la integridad estructural.

En el sector de Las Herrerías, se observó además el impacto negativo del hollín y los gases provenientes de los talleres de forja, que aceleran el deterioro de materiales como el carrizo.

La investigación concluye que la implementación de programas de mantenimiento preventivo es esencial para la conservación sostenible de la arquitectura patrimonial de tierra. Así, la restauración del patrimonio arquitectónico no solo fortalece la identidad cultural, sino que también promueve la apropiación comunitaria del entorno construido. En El Vergel, la colaboración interinstitucional fue determinante para frenar el deterioro causado por filtraciones y otros agentes de degradación, asegurando la protección de estructuras y fachadas. Los aprendizajes obtenidos en esta intervención servirán de referencia para futuras investigaciones y estrategias de conservación del patrimonio edificado.

#### Artículo 04 R E V I T A L I Z A R E L P A T R I M O N I O ARQUITECTÓNICO EN DESUSO

#### Víctor García & Esther Ochoa

La arquitectura, como testigo de la historia y evolución de las ciudades, enfrenta actualmente desafíos económicos que dificultan su conservación, ya que la falta de mantenimiento conduce al abandono y a la progresiva pérdida de valor patrimonial de los edificios históricos. Para contrarrestar este problema, se propone la reutilización de estos inmuebles mediante nuevos usos sostenibles que aseguren su funcionalidad sin comprometer su esencia. Un ejemplo

exitoso de esta estrategia es el programa italiano Caminos y Senderos, que impulsa la revitalización de inmuebles en desuso a través de concesiones para su restauración y aprovechamiento. En España, se plantea un enfoque similar para recuperar el patrimonio arquitectónico abandonado y fomentar el turismo cultural, convirtiendo estos espacios en recursos activos para la sociedad.

Este estudio propone estrategias de intervención en edificios históricos en desuso, considerando el marco legislativo vigente y analizando criterios de seguridad relacionados con la habitabilidad, la estabilidad estructural, la protección contra incendios y la salubridad, con el objetivo de garantizar su conservación y adecuación a nuevas funciones. La metodología empleada incluye una revisión bibliográfica, el análisis de estrategias de intervención y el estudio de casos representativos, con el fin de establecer un modelo de actuación que permita la revitalización del patrimonio arquitectónico sin comprometer su integridad ni su valor histórico.

La rehabilitación de edificios históricos se enfrenta a conflictos entre las normativas patrimoniales y las regulaciones de seguridad y construcción, debido a la ausencia de criterios unificados. Mientras la Ley de Patrimonio Histórico Español (1985) no especifica las intervenciones permitidas, otras normativas exigen garantizar la seguridad y la habitabilidad, lo que genera contradicciones. Más allá de la conservación estética, es fundamental adaptar los inmuebles a usos actuales sin comprometer su identidad, por lo que se propone un marco legal inclusivo que proteja edificaciones con valor histórico, incluso si no están catalogadas. La revitalización se plantea así como la mejor estrategia para mejorar la funcionalidad, estabilidad y reutilización sostenible de estos edificios.

Desde una perspectiva moderna, la conservación del patrimonio arquitectónico debe garantizar su uso y disfrute por parte de la sociedad, rechazando la idea de una conservación pasiva y defendiendo la revitalización mediante intervenciones que aseguren seguridad y funcionalidad.

Para ello, se abordan aspectos clave en los procesos de restauración, como la seguridad de uso, la higiene y salubridad, la seguridad estructural y la protección contra incendios, procurando siempre cumplir con las normativas sin alterar la autenticidad del patrimonio. El análisis de casos como la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en Tenerife, reconstruida fielmente tras un incendio siguiendo un enfoque historicista, y el Castillo de Astley en Inglaterra, cuya restauración combinó ruinas originales con elementos modernos, evidencia el debate constante sobre la mejor manera de conservar el patrimonio arquitectónico, asegurando su funcionalidad en el presente sin comprometer su legado futuro.

En conclusión, la recuperación del patrimonio arquitectónico en desuso mediante nuevos usos compatibles es fundamental para su conservación, aunque las exigencias de seguridad y accesibilidad pueden generar conflictos con la normativa patrimonial. Es necesario establecer un marco legislativo que equilibre la protección del patrimonio con los estándares actuales de habitabilidad. La falta de mantenimiento y los cambios socioeconómicos han llevado al abandono de numerosos edificios históricos, promoviendo su deterioro, por lo que convertir el patrimonio en un recurso activo requiere combinar su conservación con un enfoque sensible y riguroso que garantice su adaptación a las necesidades del siglo XXI

Artículo 05 RECUPERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FORMALES Y ESPACIALES DE NONO VIVIENDAS VERNÁCULAS (ECUADOR) EN CONTEXTOS CONTEMPORÁNEOS

#### AC Rodríguez

La arquitectura vernácula constituye una manifestación esencial de la identidad cultural de los pueblos, pero la globalización ha puesto en riesgo su preservación, especialmente en Ecuador. A pesar del marco legal que existe en el país, la conservación de este patrimonio sique siendo limitada debido a la escasez de estudios y de conocimiento especializado. Frente a este contexto, se propone revalorizar la arquitectura vernácula mediante un enfoque de diseño que integre sus formas y principios constructivos al contexto contemporáneo, asegurando así su continuidad y adaptación a las necesidades actuales. La globalización no solo amenaza la permanencia de la arquitectura vernácula, sino que además afecta el sentido de pertenencia y la memoria colectiva de las comunidades. Un estudio realizado en Nono analiza las edificaciones vernáculas v su relación con los residentes, observando que las construcciones han experimentado transformaciones para adaptarse a nuevas necesidades, lo que ha dado lugar a tipologías híbridas. Se plantea un modelo que combine lo tradicional con lo contemporáneo para conservar la arquitectura vernácula, promoviendo una arquitectura identitaria y armónica con el entorno, y buscando asegurar su continuidad en el tiempo.

Desde tiempos remotos, la vivienda ha respondido a la necesidad de seguridad y protección, pero más allá de su función utilitaria, representa un espacio simbólico de identidad y arraigo. La arquitectura vernácula, reconocida formalmente en el siglo XX y respaldada por el ICOMOS, refleja esta relación entre el habitar y el entorno natural. En Ecuador, las iniciativas de conservación han estado mayormente orientadas al ordenamiento territorial

y la protección ambiental, sin incorporar un enfoque arquitectónico específico, lo que ha llevado al abandono de muchas edificaciones vernáculas, su deterioro por falta de mantenimiento o su reemplazo por construcciones con materiales industriales que alteran la estética y funcionalidad del entorno. El Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural de 2008 permitió evaluar y monitorear edificaciones patrimoniales, identificando su estado de conservación. En este marco, Nono destaca por su relevancia cultural y su economía basada en la agricultura, la ganadería y el turismo, aunque enfrenta un decrecimiento poblacional y baja densidad demográfica, factores que debilitan la continuidad de sus tradiciones constructivas. Históricamente, Nono conserva vestigios precolombinos y una arquitectura influenciada por el mestizaje de técnicas americanas y europeas, pero la falta de estudios especializados y el fenómeno migratorio han contribuido al deterioro de su patrimonio edificado.

Con el objetivo de armonizar la arquitectura tradicional con el contexto moderno, el estudio analiza la forma y el espacio de las construcciones vernáculas a partir de metodologías reconocidas. Se examinaron 22 inmuebles patrimoniales, de los cuales 13 fueron identificados como vernáculos. A partir de esta muestra, se realizó un análisis de sus características arquitectónicas y constructivas para comprender su valor cultural y proponer estrategias de conservación. El estudio reveló que las viviendas vernáculas de Nono emplean sistemas constructivos en tierra, como adobe y tapial, con muros de carga y estructuras de madera para pisos y cubiertas de teja. Mediante entrevistas con los habitantes, se identificaron diversos problemas de habitabilidad, entre ellos altos costos de mantenimiento, insuficiente iluminación y ventilación, ubicación externa de los baños y falta de privacidad en ciertas áreas debido a la ausencia de delimitaciones claras en la circulación de los espacios. Estos factores han acelerado el reemplazo de edificaciones tradicionales por construcciones con materiales modernos, muchas veces sin criterios de compatibilidad con el entorno ni respeto por la identidad arquitectónica local.

El análisis de las fachadas y la distribución espacial de las edificaciones vernáculas, junto con la percepción de los residentes sobre su vínculo con el territorio y las transformaciones sufridas para adaptarse a nuevas necesidades, evidencia la aparición de tipologías híbridas. Como solución, se propone un modelo arquitectónico que combine elementos tradicionales con principios contemporáneos, promoviendo la conservación de la arquitectura vernácula a través de nuevas edificaciones que respeten su esencia. Este enfoque busca fomentar una arquitectura más consciente, identitaria y armónica con su contexto social y ambiental, asegurando su continuidad en el tiempo

#### Discusión del Estado del Arte

La Dra. Arq. Graciela María Viñuales, en Conservación de la Arquitectura Vernácula, y Lenin Lara Calderón, en Patología de la Construcción en Tierra Cruda en el Área Andina Ecuatoriana (2017), coinciden en resaltar la arquitectura vernácula y la construcción en tierra cruda como alternativas sostenibles que integran saberes ancestrales y se adaptan al entorno. Ambos subrayan la importancia de su conservación para proteger el patrimonio cultural, aunque esta enfrenta desafíos como la falta de financiamiento, el desconocimiento de su valor y su vulnerabilidad ante factores climáticos. También enfatizan la necesidad de intervenciones respetuosas con métodos tradicionales, aunque en Ecuador el uso de tecnologías avanzadas sigue siendo limitado por sus altos costos.

El proyecto Recuperación de la Arquitectura Patrimonial de Tierra, Barrio El Vergel, Cuenca, Ecuador evaluó edificaciones de adobe y bahareque, identificando problemas como humedad, debilitamiento estructural y el uso de materiales incompatibles con las técnicas tradicionales. La restauración realizada en 2018 incluyó la recuperación de elementos originales, la incorporación de sistemas innovadores para mejorar la durabilidad y un enfoque de conservación integral. Se destacó, además, la importancia del mantenimiento preventivo y la participación comunitaria en la preservación

del patrimonio.

Víctor Manuel Cabrera García y Esther Valiente Ochoa, en Revitalizar el Patrimonio Arquitectónico en Desuso, abordan la reutilización de edificaciones patrimoniales con estrategias que equilibran conservación y funcionalidad, destacando la necesidad de un marco normativo unificado para evitar conflictos entre la preservación y las regulaciones de seguridad. Por su parte, AC Rodríguez, en la conferencia internacional HERITAGE2020, analiza la arquitectura vernácula en Ecuador, identificando su deterioro y proponiendo soluciones que integren elementos tradicionales con principios contemporáneos.

En conjunto, estos estudios destacan la importancia de adaptar el patrimonio arquitectónico al contexto actual sin comprometer su esencia, ya sea mediante la revitalización de edificios históricos o la modernización respetuosa de la arquitectura vernácula. Coinciden en los principales desafíos, como la falta de financiamiento, el desconocimiento de su valor y la ausencia de políticas de preservación. Se propone la combinación de técnicas tradicionales con soluciones innovadoras para garantizar su funcionalidad y evitar su abandono, promoviendo la participación comunitaria y la reutilización sostenible.

# 03 MARCO REFERENCIAL


En la fase actual de la investigación, se llevará a cabo el análisis de tres referentes arquitectónicos, tanto a nivel nacional como internacional. Tales referentes brindarán un enfoque en la rehabilitación arquitectónica de bienes inmuebles con la finalidad de comprender la metodología utilizada para la elaboración del plan de rehabilitación donde se incluye detalles constructivos de los elementos estructurales afectados, las principales patologías encontradas y sus actuaciones inmediatas.

Para la fase de análisis referencial se utilizará los criterios de valoración de la escala de Baremo emplementado por el INPC para la elaboración de las fichas de inventario, estos criterios son:

- Antiguedad. El bien corresponderá a una determinada época o período del desarrollo de la ciudad.
- 2. Estético formal. Se especifican estilo, particularidades del diseño, ritmo, unidad, escala, proporción, color, textura, armonía, ornamentación entre otros.
- 3. Tipología funcional. El bien responde a una tipología, ubicación e implantación, distribución de espacios, uso previo a la intervencion y uso actual.
- Técnico constructivo. Se expone el sistema constructivo empleado, técnicas de construcción y materiales.
- Entorno urbano y natural. Muestra la relación del bien con su entorno natural y si está ubicado en un entorno rural o urbano
- 6. Histórico testimonial simbólico. Enlaza al bien con valores sociales, económicos, culturales y de importancia; si en base a la memoria colectiva representa un hito arquitectónico, productivo o socio cultural.
- Valoración de grado de protección. El resultado matemático para la valoración del bien en base a los parámetros mencionados.

Añadiendo un apartado para enfatizar en el diagnóstico, metodología y estrategias planteadas para la rehabilitación.

Figura 27 Organigramaa guía para análisis referencial



Nota. Se muestran los parámetros para el análisis de referentes de rehabilitación arquitectónica del patrimonio. Fuente: Elaboración propia

#### 3.1 Introducción

Se realiza el análisis de tres referentes arquitectónicos tanto a nivel nacional como internacional teniendo en cuenta la rehabilitación o restauración de bienes patrimoniales arquitectónicos de características similares al bien de interés Se recurrirá a los criterios de valoración de Baremo mencionado en el esquema metodológico para el análisis. además de implementar dos parámetros:

- El diagnóstico y metodología utilizada del bien previo a la intervención en donde se detallará las patologías detectadas y los estudios implementados sobre el bien.
- Estrategias aplicadas para la resolución de las patologías analizando su proceso constructivo y resultados.

Los criterios de análisis abordan primeramente los parámetros de Baremo utilizados por el INPC para la valoración de bienes arquitectónicos. El análisis se lo desarrolla de la siguiente manera: aborda primero la antiguedad, valor y grado de protección en un solo punto, seguido del estético formal, tipología funcional, técnico constructivo, entorno urbano - natural e histórico/testimonial/ simbólico; en todos los parámetros se analiza tanto el bien como la intervención. Añadiendo dos criterios más donde se analiza el diagnóstico de la edificación con su metodología de estudio, otro para las estrategias aplicadas para la resolución de problemas y uno para la reflexión acerca del aporte del referente al proyecto.

Tabla 122. Tabla de análisis de referentes

Caso de estudio	País / Ciudad	Autor / Año	Ámbito de aporte a la investigación
Casa de la Loma	Cuenca / Ecuador	Iván Quizhpe / 2014	Proceso de la demolición parcial de muro de tapial e implemento del estudio lumínico para localizar humedades.
Ex- Fábrica Cultural Pobre Diablo	Quito / Ecuador	Daniel Moreno Flores & Santiago Vaca Jaramillo/ 2019	Proceso desmontaje de cubierta de teja, instalación de nueva cubierta, refuerzo de armadura de madera sin cielo raso.
CACMU Verde Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas	lbarra / Ecuador	Procesos Urbanos/ 2019	Proceso desmontaje de cubierta de teja, instalación de nueva cubierta y aleros autoportantes para protección contra humedad

Nota. La tabla muestra información básica acerca de los referentes analizados para desarrollo de proyecto. Fuente: Elaboración propia

#### 3.2. Casa de la Loma

El proyecto de rehabilitación ubicado en la ciudad de Cuenca en Ecuador, expone detalles acerca de la rehabilitación arquitectónica del mismo realizado por el Arq. Iván Quizhpe.

Figura 28. Ubicación del proyecto



Nota. Ubicación de la Casa de la Loma en la ciudad de Cuenca Fuente: Google Earth (2024) Elaboración propia

#### 3.2.1. Criterios Baremo


#### 3.2.1.1. Antigüedad, Valor y Grado de Protección

- La Casa de la Loma es una vivienda rural tradicional que data del siglo XX que refleja la arquitectura vernácula de la región, está catalogada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) que forman parte del conjunto de bienes arquitectónicos inventariados en lo que se considera el Centro Histórico de Cuenca el cual a su vez fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999 y en 1982 como Patrimonio Cultural del Estado.
- La rehabilitación de la vivienda recibió la Primera mención Nacional en la XIX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en el año de 2014, lo que destaca el valor patrimonial.


#### 3.2.1.2. Estético Formal

El bien posee características de arquitectura residencial tradicional del sector, dentro de los valores formales se considera las crujías que denotan una forma en C vista desde planta y con cubierta a cuatro aguas, generalmente estas viviendas poseían una altura máxima de dos pisos y utilizaban un sistema constructivo andino tradicional; finalmente adentrándose en la intervención como tal, se distingue un equilibrio entre los elementos tradicionales en adobe, madera y cubierta que le otorgan una identidad rústica con las intervenciones modernas al utilizar acero y vidrio, creando así un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo y la búsqueda del balance entre lo privado y lo social a través del patio como elemento conector en altura.

Figura 29. Planta Baja Casa de la Loma



Nota. Imagen muestra las relaciones espaciales logradas con el patio central. Fuente: ArchDaily (2014) Elaboración propia




Nota. Imagen muestra las relaciones espaciales logradas con el patio central. Fuente: ArchDaily (2014) Elaboración propia

#### 3.2.1.3. Tipología Funcional

La casa se organiza en dos bloques principales a diferenciar: uno en planta única para espacios sociales (salas y comedor) y la segunda planta destinada para las áreas privadas (el estudio y las habitaciones) y un conector identificado como el patio central. El proyecto planteó la Re funcionalización de espacios, teniendo en cuenta que la idea principal era transformar el patio central que antes era utilizado en la cotidianidad para el secado de productos cosechados y almacenamiento de herramientas para convertirlo en un espacio que otorque visuales hacia el interior de la vivienda.

Figura 31. Sección de Casa de la Loma



Nota. Imagen muestra las relaciones espaciales logradas con el patio central. Fuente: ArchDaily (2014) Elaboración propia

#### 3 2 1 4 Técnico Constructivo

Emplea técnicas tradicionales en tierra, su cerramiento utiliza la técnica constructiva del tapial además de utilizar materiales como piedra, madera de eucalipto, paja y carrizo. El aspecto de intervención se realizó en muros, cubierta, cimentación y vigas.

Figura 32. Fotografía interior de Casa de la Loma



Nota. Imagen muestra la reposición de viga metálica en lugar de muro portante. Fuente: ArchDaily (2014) Elaboración propia

Figura 33. Fotografía interior de Casa de la Loma



Nota. Imagen muestra la incorporación de nuevos materiales respetando los antiguos. Fuente: ArchDaily (2014) Elaboración propia

#### 3.2.1.5. Entorno Urbano-Natural

El bien inmueble está localizado en una zona agrícola en la parroquia de San Joaquín, Cuenca, una zona caracterizada principalmente por proveer productos agrícolas, es en este contexto que la vivienda toma en cuenta los materiales inmediatos del sector como la roca, tierra y madera para llevar a cabo su construcción, además de implementar vegetación nativa del lugar respetando así el paisaje natural que se integra con su entorno y contexto del sitio.

Figura 34. Fotografía de Casa de la Loma



Nota. Fotografía resalta la vegetación y materiales empleados para adaptarse a su contexto. Fuente: ArchDaily (2014) Elaboración propia

#### 3.2.1.6. Histórico-Testimonial-Simbólico

Como tal la parroquia San Joaquín es reconocida por la memoria colectiva como proveedora principal de productos agrícolas a la ciudad.

Figura 35. Fotografía de Casa de la Loma



Nota. Fotografía resalta materiales empleados para adaptarse a su contexto. Fuente: ArchDaily (2014) Elaboración propia

#### 3.2.2.Diagnóstico y Metodología

- En primera instancia se realiza una revisión documental sobre la edificación enfatizado en los antecedentes históricos, sus características constructivas y los estudios realizados a la fecha.
- Implementa la inspección visual detallada de la vivienda para determinar las patologías presentes y documentadas a través de un registro fotográfico y ubicación de las mismas dentro del plano de planta.
- Posteriormente se consulta a expertos para obtener información adicional sobre parámetros como uso de suelo y habitabilidad, esto incluye encuestas y entrevistas con los actores involucrados como los usuarios residentes.
- Se realizan estudios de distinta índole que puedan vincular las patologías encontradas con un daño mayor.
- A partir del diagnóstico se determinó un aspecto clave para iniciar con el proceso de rehabilitación:

El bien patrimonial por sus características formales de la época no permitía grandes vanos en muros portantes, en este caso muros de tapial por lo que a través de un estudio lumínico se determinó deficiencia de la entrada de luz hacia la vivienda resultando en los siguientes daños detectados:

- Deterioro estructural: Tanto muros y vigas presentaron daños debido a las condiciones climáticas.
- Filtraciones: Se diagnosticó humedad en la cubierta y paredes, lo que comprometía la integridad de su estructura
- Descomposición de elementos de madera: mostraba signos de humedad y plagas

#### 3.2.3. Estrategia Aplicada


- La rehabilitación del bien inmueble tenía por finalidad enriquecer el aspecto visual de la misma y esto lo genera a través de intervenciones que permiten a la edificación comunicar la armonía entre lo tradicional y lo contemporáneo, se hace especial mención en dos aspectos:
  - Reutilización: mediante el cual plantea volver a implementar materiales originales como la piedra, madera de eucalipto, paja y carrizo las cuales se utilizaron en el mejoramiento de la estructura
  - Re-funcionalización: Implementa el acero y vidrio como materiales industrializados con el fin de potenciar la estructura.
  - El patio: Se considera un aspecto clave en todo el proceso de rehabilitación del bien inmueble puesto que, a partir de la deficiencia lumínica determinada en el estudio, plantea demolición parcial del muro estructural que daba al patio e implementar una viga de acero para soporte y así incrementar el índice de iluminación en cocina sala y comedor.



Figura 36. Fotografía exterior de Casa de la Loma

Nota. Imagen muestra la incorporación de nuevos materiales respetando los antiguos. Fuente: ArchDaily (2014) Elaboración propia


Figura 37. Esquema de Casa de la Loma



Nota. La imagen muestra el proceso de demolición parcial de muro tapial. Fuente: Elaboración propia

- 1. Se procedió primeramente con la eliminación del revestimiento de la pared con martillo y cincel
- 2. Se apuntala los elementos perpendiculares al muro como viga y losa cercanos con puntales para soportar el trabajo de carga durante el trabajo de reposición y demolición.
- Abrir hueco donde se situará la viga con una profundidad de 15 o 20 cm tanto de un lado del muro como del otro
- 4. Se realizó la demolición parcial del muro con herramientas de albañilería para la demolición (mazo, cincel, pico, pala, sierra circular, entre otros.) con la finalidad de proceder con la mayor cautela posible y no denigrar el resto de elementos del bien
- 5. Instalación de la viga de acero enterrada en el muro con conectores de corte para afianzar rigidez.
- 6. Remate de viga con revestido de tablón de madera.

Figura 38. Esquema de Casa de la Loma



Nota. La imagen muestra el análisis y resultado del estudio lumínico con sus estrategias. Fuente: ArchDaily (2014) Elaboración propia

#### 3.2.4. Reflexión y especulación

La rehabilitación de la Casa de la Loma no solo preserva una estructura patrimonial significativa, sino que también integra elementos contemporáneos que mejoran su funcionalidad y habitabilidad. Este proyecto destaca por su enfoque en la reutilización de materiales tradicionales y su respeto por el entorno natural y cultural al emplear la piedra del sector para intervenciones de la casa. El estudio lumínico implementado aporta un factor clave para determinar estrategias de intervención en las principales fallas detectadas del bien patrimonial implementando el mejoramiento del patio como fuente lumínica y visual de la vivienda y finalmente

#### 3.3. Ex Fábrica Cultural Pobre Diablo

La rehabilitación de la Ex Fábrica Cultural Pobre Diablo, realizada por los arquitectos Daniel Moreno Flores y Santiago Vaca Jaramillo, está localizado en la Av. Isabela La Católica y la calle Galavis, se trata de un proyecto que busca preservar y revitalizar un espacio con un rico legado histórico y cultural de la ciudad de Quito, Ecuador

Figura 39. Ubicación del proyecto



Nota. Ubicación de la Ex fábrica cultutral Pobre Daiblo en la ciudad de Quito. Fuente: Google Earth (2024) Elaboración propia

#### 3.3.1. Criterios Baremo


#### 3.3.1.1. Antigüedad, Valor y Grado de Protección

El edificio es considerado patrimonio arquitectónico según el INPC por el significado cultural que reside en la memoria colectiva de la sociedad lo que implica un alto grado de protección además de estar situado en el Centro Histórico de Quito declarado como Patrimonio Nacional del Ecuador en 1984. Su trayectoria empieza desde 1950 como fábrica de café de la empresa Café Moca, posteriormente pasó a ser un espacio para la cultura llamado Pobre Diablo en el 2000 hasta su cierre en 2017. Es una de las pocas edificaciones que ha sido testigo de los cambios del barrio, conservando su carácter tradicional además de haber albergado eventos humanos y culturales por sus distintos usos en una línea de tiempo.

#### 3.2.1.2. Estético Formal

La edificación es de tipología industrial del siglo XX puesto a que en sus inicios se estableció como productora de café tiene forma rectangular principalmente formando una crujía total con techo a dos aguas, además muestra el ritmo en vanos de ventanas grandes y una cromática que se empleó en su intervención en el 2000 se ha mantenido hasta la actualidad para respetar el carácter histórico

Figura 40. Axonometría de Ex fábrica cultural Pobre Diablo






Nota. La figura muestra elementos formales de una fábrica en 1950 en Quito Fuente: Google Earth (2024) Elaboración propia

#### 3.3.1.3. Tipología Funcional

El proyecto posee dos volúmenes principales inicialmente los cuales han permanecido de los 50's pasando desde la fábrica de café hasta el espacio cultural. En período en que funcionaba como fábrica de café utilizaba la planta baja para maquinaria y la planta alta para almacenar el café. El proyecto de rehabilitación plantea la adición de nuevos volúmenes para crear espacios de coworking, galería de arte y restaurante para promover la interacción social y cultural respetando el contexto cultural e histórico que rodeaba a esta fábrica.

Figura 41. Planimetría de Ex fábrica cultural Pobre Diablo



Nota. La figura muestra plantas y sección de proyecto en lo referente a la intervención (2024) Elaboración propia

#### 3.3.1.4. Técnico Constructivo

Se emplearon técnicas constructivas en hormigón y ladrillo porque otorgaba resistencia y durabilidad para una fábrica, la cubierta inicial era de teja que era habitual para el clima frío de Quito y poseía armadura de madera para la estructura de la misma, con los nuevos usos que se le dio a la edificación se respetaron los elementos originales en las partes que no comprometía la función estructural del bien

Figura 42. Fotografía interior de Ex fábrica cultural Pobre Diablo



Nota. La figura muestra los materiales conservados y tratados además de la incorporación de nuevos elementos con acero (2025)

#### 3.2.1.5. Entorno Urbano-Natural

La Ex Fábrica Cultural Pobre Diablo se ubica en el barrio La Floresta, en Quito, un área del casco del Centro Histórico que tiene una conexión profunda con la evolución histórica de la ciudad. Los alrededores presentan una mezcla de estilos arquitectónicos, que van desde el eclecticismo hasta el modernismo y el posmodernismo, cada uno narrando la historia de un período específico en la vida de Quito.

La Floresta fusiona arquitectura histórica con espacios verdes, creando un ambiente interesante. La Ex Fábrica Cultural Pobre Diablo es un testigo silencioso de la transformación urbana y un elemento cultural esencial en la vida comunitaria. Su rehabilitación busca respetar y realzar esta rica herencia, integrando las diferentes capas temporales y promoviendo la cohesión del barrio.

Figura 43. Fotografía de Ex fábrica cultural Pobre Diablo



Nota. La figura muestra la Fábrica de café en el siglo XX. Fuente: Elaboración propia (2025)

Figura 44. Fotografía de Ex fábrica cultural Pobre Diablo



Nota. La figura muestra la Fábrica de café en 2014 como área cultural. Fuente: Bizarreando (2014)

#### 3.2.1.6. Histórico-Testimonial-Simbólico

El lugar ha sido testigo de eventos significativos en la vida cultural de Quito, convirtiéndose en un símbolo de la comunidad local y así mismo su intervención se concibió para el 2019 como un palimpsesto urbano, es decir un espacio que incorpora un nuevo uso conservando las huellas de los usos predecesores del mismo que fueron importantes para la comunidad como fábrica de café y la fábrica cultural Pobre Diablo

#### 3.3.2. Diagnóstico y Metodología Aplicada


 Se aplicarán los mismos estudios y procedimientos que en el primer referente, los resultados de estos análisis y estudios arrojaron que:

El bien patrimonial ha tenido distintos usos que no involucran el estar sujeto a propiedad privada como lo fue el espacio cultural Pobre Diablo, sin embargo se detectaron fallas en algunos elementos constructivos lo que conllevó al estudio de sus situación llegando al siguiente diagnóstico:

- Deterioro estructural: Desgaste de material por el paso del tiempo sobretodo en cubierta: tejas rotas, filtraciones y humedad. Sobre todo indicios de grietas y fisuras en la parte superior del muro.
- Humedad: La estructura original no estaba diseñada para captar adecuadamente las aguas lluvias
- Aislamiento térmico: Se generaba bastante calor por dentro lo que indicaba que la cubierta no poseía un tratamiento adecuado de aislante y generaba humeda por condensación

#### 3.3.3. Estrategia aplicada

- En primera instancia se implementa un enfoque participativo con los moradores del sector, es decir involucrar a la comunidad lo que incluía talleres abiertos donde tanto los vecinos como la ciudaddanía en general que deseaba participar de las desiciones pudieron expresar sus ideas y necesidades en el sector.
- Restauración de la estructura existente como el refuerzo con placas metálicas en la cercha de amdera para soporte de cubierta además del desmontaje de cubierta la cual arrojó ser demasiado pesada para la edificaión.
- El reemplazo de la cubierta optó por unmaterial mas ligero como en este caso lo fue el vidrio que además de representar una carga considerablemente menor para los muros sobre los que va apoyado, brinda iluminación al interior, sin embargo se pensó en proteger esta cubierta con láminas de acero galvanizado semiabiertas para dejar entrar iluminación y a su vez asemejarse a la cubierta tradicional de una fábrica del siglo XX.



Nota. La figura muestra dia gramas y detalles consturctivos de intervención. Fuente: Elaboración propia (2025)

## 3.4. CACMU Verde Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas

La rehabilitación de CACMU Vede fue realizada por el estudio Procesos Urbanos quienes aportan con prácticas sostenibles en la intervención del bien inmueble.

Figura 46. Ubicación del proyecto



Nota. Ubicación de la Cooperativa CACMU en la ciudad de Ibarra. Fuente: Archdaily (2020) Elaboración propia

#### 3.4.1. Criterios Baremo


#### 3.4.1.1. Antigüedad, Valor y Grado de Protección

El edificio es considerado patrimonio arquitectónico según el INPC ubicada en el centro histórico de esta ciudad lo que también refuerza el valor patrimonial del mismo, originalmente se trataba de una vivienda de la arquitectura republicana con paredes de adobe, molduras de ladrillo, zócalos de piedra y carpintería de puertas y ventanas en madera, lo que es típido de este estilo. Además de su valor patrimonial cuenta con una certificación ambiental EDGE el cual refuerza la justificación de proteger esta edificación ya que promueve las prácticas sostenibles eficientes.

#### 3.4.1.2. Estético Formal

La cooperativa que antiguamente fue una vivienda de la Época Republicana consistían en una edificación de crují total, en el proceso de intervención serecuperó los trabajos de albañilería en piedra y ladrillo además de las carpinterías de ventanas y puertas, manteniendo estos elementos históricos. Se incorporó nuevos patios interiores para mejorar la iluminación natural y ventilación del bien con una nueva estructura metálica ligera acompañado del uso de materiales traslúcidos diferenciando el elemento nuevo del antiguo. Su aspecto volumétrico seve alterado puesto que se incorpora un volumen que complementa los espacios faltantes para el nuevo uso de este bien como cooperativa de ahorro y crédito.

Figura 47. Planta axonométrica de CACMU



Nota. La figura muestra el aspecto formal de la planta arquitectónica con volumen añadido. Fuente: Archdaily (2020) Elaboración propia

#### 3.4.1.3. Tipología funcional

La clasificación funcional del proyecto CACMU Verde hace referencia a la utilización de espacios para satisfacer las demandas de una cooperativa de ahorro y crédito, además de fomentar servicios financieros con prácticas sostenibles. Seguidamente, algunos de los elementos que se pueden mencionar son:

Como se describió previamente, el bien inmueble correspondía en un principio a una vivienda republicana ahora se desenvuelve en un nuevo uso con servicios financieros que incluyen zonas de servicio al cliente y administración. Incluyen espacios de formación y un salón de eventos, diseñados para ser versátiles y ajustarse a diversas necesidades, los mismos, cuentan con paneles de corrección que facilitan la separación o agrupación de las salas según se requiera.

Figura 48. Planta CACMU



Nota. La figura muestra la distribución en planta para la incorporación de nuevo uso. Fuente: Archdaily (2020) Elaboración propia

#### 3.4.1.4. Técnico-constructivo

Enfatiza su materialidad y estilo original. A continuación, se describen los elementos formales y estéticos del proyecto, en la intervención intentó destacar su esencia original rescatando la albañilería en piedra y ladrillo, junto con la carpintería en ventanas y puertas, preservando así la autenticidad del edificio histórico. S hace mención al tipo de arquitectura utilizado en el proyecto donde fusiona componentes tradicionales con detalles contemporáneos, como preservando la estructura original del inmueble y las nuevas estructuras se diferencias de las originales por la amterialidad. Se hace mención a la recuperación de valores históricos restaurando fachadas tanto interiores como exteriores, en las que se recuperaron marcos y dinteles de ladrillo y el pórtico de piedra.

Figura 49. Planta CACMU



Nota. La figura muestra la distribución en planta para la incorporación de nuevo uso. Fuente: Archdaily (2020) Elaboración propia

#### 3.4.1.5. Entorno Urbano-Natural

El proyecto CACMU Verde se encuentra en el centro histórico de Ibarra, dentro de un entorno urbano denso y patrimonial que conserva la arquitectura y tejido urbano tradicional de la ciudad. La intervención recoge el valor histórico y estético del edificio, restaurando su albañilería y carpintería, mientras que a nivel urbano fortalece la relación entre los espacios interiores y el patio gracias a un diseño que incorpora aleros y una cubierta ligera, así como muros verdes que integran elementos naturales. Este enfoque promueve un balance entre el respeto por el patrimonio cultural y la incorporación de tecnologías y prácticas sostenibles, como la recolección de agua de lluvia y paneles fotovoltaicos, que contribuyen a la mitigación del impacto ambiental y mejoran la calidad ambiental del entorno y la habitabilidad del espacio

Figura 50.Perspectiva exterior CACMU



Nota. La figura muestra fotografía del exteriro del CACMU. Fuente: Archdaily (2020) Elaboración propia

#### 3.2.1.6. Histórico-Testimonial-Simbólico

El proyecto CACMU Verde tiene un importante valor histórico, testimonial y simbólico al estar ubicado en el centro histórico de Ibarra, en un inmueble inventariado como patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). La intervención busca resaltar la materialidad y tipología original del edificio, preservando elementos arquitectónicos como las paredes de adobe, molduras de ladrillo, zócalo de piedra y carpinterías de madera, que reflejan la arquitectura republicana tradicional. Además, el proyecto simboliza la conservación del patrimonio arquitectónico y su adaptación para usos modernos y sostenibles, promoviendo servicios financieros inclusivos y la mitigación del cambio climático. Ha recibido reconocimiento internacional con el Premio Panamericano en Intervención en Arquitectura Patrimonial (BAQ2020), subrayando su importancia testimonial y simbólica como un modelo de restauración que integra tradición y modernidad en el contexto urbano y social de Ibarra.

# 04 DIAGNÓSTICO

#### 4.1. Metodología

Para la resolución del proyecto citará y aplicará la metodología Rehabimed (2007) el cual está dividido en cuatro fases generales:


- 1. El conocimiento
- 2. La Reflexión y el proyecto
- 3. La obra
- 4. La vida útil
- La primera fase se desarrolla en la recopilación información histórica, social y técnica a través de estudios pluridisciplinares, con ello se identifican valores patrimoniales, patologías y necesidades de usuarios
- La segunda fase realiza el diagnóstico con datos técnicos, sociales y patrimoniales; establece una reflexión para equilibrar la conservación y usos contemporáneos
- La tercera fase fase se desarrolla la supervisión técnica y coordinación de equipo, en esta fase se aplican técnicas y materiales compatibles con la arquitectura tradicional
- La cuarta fase elabora el programa de mantenimiento preventivo y un seguimiento al comportamiento del edificio.


Estos son los pasos a seguir para la rehabilitación de una obra arquitectónica, sin embargo al tratarse de un proyecto de investigación se desarrolla hasta el segundo punto "La relfexión y el Proyecto" ya que se trata de una propuesta de proyecto y no se llevará a cabo como tal.

Figura 50. Diagrama de Metodología Rehabimed para Edificaciones tradicionales



Nota. La figura muestra las fases que debe seguir para la rehabilitación de un proyecto arquitectónico. Fuente: Rehabimed (2007) Elaboración propia





#### 4.1. Fase 1: El conocimiento

#### 4.1.1. Preliminares

Este primer paso trata del acercamiento con los propietarios de la Casa Carrión para conocer el estado de conservación por medio de las experiencias contadas por los mismos a través de espacios de diálogo en lo cuales se rescató los siguientes puntos:

- Acorde a los residentes del lugar, por orden del Municipio de Loja, no se les permite realizar modificaciones a la vivienda sin autorización de los respectivos cuerpos legales por tratarse de un bien patrimonial de interés para el mismo; la promesa de la compra del bien inmueble a los dueños quedó en el olvido debido a como manifiestan los residentes las autoridades no tiene el capital suficiente para adquirir y hacerse cargo del bien, resultando en que los propietarios modifiquen mínimamente el espacio para hacerlo mas habitable sobre todo con problemas de humedades y filtraciones de agua proponinedo soluciones temporales que afectan al bien.
- La cubierta es el principal elemento afectado puesto que la pérdida de tejas ha permitido filtraciones a la vivienda y por cuastiones de protección legal sobre el bien los propietarios solo pueden optar por arreglar con un albañil y remover tejas para colocar planchas de zinc, lo que afecta aspectos formales y constructivos de la Casa Carrión.
- La entrada principal de la vivienda se encuentra demasiado expuesta a la calle, sobrepasando 1m de acera lo que afecta la integridad del transeúnte puesto que no tiene acera a la cual recurrir, debe estar atento a los vehículos.


Como conclusiones generales de esta fase, se establece proponer acciones curativas para la Casa Carrión y para ello se parte del análisis de distintos aspectos a considerar para intervenir en el bien como lo son: histórico, social, arquitectónico y el constructivo; culminando este análisis con una serie de toma de desiciones aplicables a la rehabilitación de mismo.

#### 4.1.2. Estudios Pluridisciplinares

#### 4.1.2.1. Ámbito Histórico: Estructura territorial

La ciudad de Loja, fundada en 1548 en el valle de Cuxibamba, posee una rica trayectoria histórica y urbana que ha influido en la configuración de su territorio y en la evolución de sus barrios y edificaciones. El análisis de la estructura territorial permite comprender cómo el crecimiento y las transformaciones de la ciudad han incidido en el entorno donde se ubica la Casa Carrión, inmueble patrimonial de alto valor histórico. A continuación, se presentan los mapas que ilustran la evolución urbana y el contexto actual del sector:

Figura 52. Plano de Loja de 1928



Nota. La figura muestra la copia del plano de la ciudad de Loja de 1928 por el Crnel. Luis Herrera. Fuente: Penarreta (2011).

 La Casa Carrión es una Vivienda de la Época Republicana que data de los años 1925 a 1930, por lo que la aproximación del mapa de la ciudad en ese entonces fue el del Crnel. Luis Herrera de 1928 el cual indica en su mapa los aspectos mas importantes del mismo como: iglesias con cruz roja, gubernamental con bandera tricolor ríos con marcador azul, lo construído en naranja y lo vacante en azul. En conclusión para entonces, no era relevante las edificaciones que se desarrollaban fuera del centro hitórico y el área de respeto.

Figura 53. Plano Delimitación Centro Histórico de Loja de 1982



Nota. La figura muestra el mapa de la ciudad con énfasis en los bienes patrimoniales a proteger impuestos por el INPC en 1980. Fuente: Penarreta (2011).

Recién para 1980 se puede apreciar un plano de la ciudad que se extiende fuera del área de respeto elaborado por la Municipalidad de Loja, este plan refleja la Preservación de los Centros, Sitios y Monumentos Históricos orquestado por el INPC un año después de su creación en 1979; se visualiza la retícula de la ciudad y su creciemiento desde 1928 se puede concluir que el área de interes mantiene su aspecto formal urbanística hasta la actualidad, los mapas presentados generalmente brindan enfoque en la representación y dibujo del Centro Histórico delimitado por los Ríos Malacatos y Río Zamora y a la delimitación además de la delimitación de la retícula en el área fuera del Centro Histórico.

Figura 54. Plano de Loja de 2004



Nota. La figura muestra el mapa de la ciudad en 2004. Fuente: Penarreta (2011).

La actualización del plano para 2004 se ha mantenido hasta la actualidad sin muchos cambios relevantes en la zona de interés manteniendo sus caracterísitcas formales en el ámbito urbano.

Figura 55.

Plano de Loja Actual

Wasana Managara M

Nota. La figura muestra el mapa de la ciudad actual señalando la ubicación de la Casa Carrión. Fuente: Peñarreta (2011).

#### 4.1.2.2. Ámbito Histórico: Bien Inmueble

El registro de los diferentes usos que ha tenido la Casa Carrión a lo largo de los años permite evidenciar su adaptación a las necesidades sociales y familiares de cada Figura 56.


época. A través de la siguiente línea de tiempo, se visualizan las principales transformaciones funcionales de la vivienda, destacando los hitos más relevantes en su historia.

Línea de tiempo usos de suelo de Casa Carrión 1925 - 1930 1965 1969 1982 - 2025 Radio Emisora "Ondas Lojanas" & Residencia Vivienda multifamiliar Vivienda multifamiliar Diario "La Verdad" Familia Carrión Aquirre Monseñor Jorge Armijos Monseñor Jorge Armijos del matrimonio Vende la vivienda y subdivide en La segunda unidad habitacional se Gnral. Rafael Armijos Proyecto cultural donde el diario y dos unidades habitacionales Alejandro Carrión Aguirre, subdivide en tres unidades para su la radio funcionaban como foco poeta novelista y periodista venta y permanece hasta la literario, humorístico, artículos y actualidad loiano editorial **LEYENDA** Área verde sin tratamiento Vivienda 1 - Arrendatario: Sra Florencia liménez Vivienda 2 - - Arrendatario: Sra. Elisa Soto Vivienda 3 - - Arrendatario: Sra. Yolanda del Rosario Cevallos Vivienda 4 - No acceso Nota. La figura muestra los distintos usos que tuvo la Casa Carrión a través de los años desde sus inicios hasta su estado actual. Fuente: Elaboración propia (2025)

#### 4.1.2.3. Ámbito Social: Usos de suelo

El mapeo a 250 m de radio de la Casa Carrión muestra diversidad en los usos de suelo predominando: mixto (comercio y vivienda), seguido de residencial y espacio abierto para culminar con valores mas bajos en equipamientos, comercial e industrial. Este patrón responde a las ventajas que ofrece la zonificación mixta en áreas urbanas consolidadas, ya que permite integrar actividades residenciales, comerciales y de servicios en un

Figura 57. Mapa de usos de suelo



mismo entorno, facilitando el acceso a diversas funciones y actividades, promoviendo la vitalidad del barrio y reduciendo la necesidad de desplazamientos extensos. Asimismo, se resalta la relevancia del uso mixto en la zona, ya que la incorporación de actividades comerciales en la planta baja de la mayoría de las viviendas dinamiza la economía local y genera vitalidad urbana durante el día; y en la noche la edificación pasa a ser netamente residencial por lo que los residentes en las plantas superiores contribuyen a mantener la ocupación y seguridad del sector en horas nocturnas, evitando que el área se transforme en una zona desierta una vez finalizadas las actividades comerciales.

> Vivienda 01 Vivienda 02 Vivienda 03 Vivienda 04

Residencial Comercial

Industrial

Agricultura Espacio abierto

Equipamientos Delimitación de Análisis PUGS 2020 Manzanado

Mixto (Residencia y Comercio)

USO DE SUELO	COLOR	PORCENTAJE
Residencial		21,12 %
Comercial		1.65 %
Industrial	1	0,05 %
Agricultura		0 %
Espacio abierto		19,45 %
Mixto (residencia y comercio)		48,17 %
Equipamientos		9,56 %
TOTAL		100 %

Figura 58. Fotografía viviendas uso mixto



Nota. La figura muestra viviendas con uso mixto de comercio correspondiendo a viviendas de 2 niveles. Fuente: Google Maps (2023).

Nota. La figura muestra el mapeo de usos de suelo en un radio de 250 m de la Casa Carrión a sus alrededores. Fuente: Autor de Proyecto (2025).


500 m

250 m

## 4.1.2.3. Ámbito Social: Equipamientos

Se reconocen equipamientos de: comercio, salud, traslado, turístico, educación, reposo y financiero. Resultando en mayoría equipamientos de comercio los cuales se tratan principalmente de viviendas de 1 a 3 niveles que destinan usos comerciales en planta baja. Seguido a ello los equipamientos de reposo los cuales corresponden a hostales y hoteles ocupan el segundo lugar; en tercera instancia están los equipamientos turísticos rsiendo los miradores los únicos protagonistas de esta categoría.

Finalmente los equipamientos de salud resultando ocuparían el cuarto lugar con mas presencia en el tramo de análisis, siendo el mas importante el Dispensario Médico Seguro Social (el mas concurrido y reconocido en la zona). Todos estos equipamientos brindan actividad al sector con la diversidad de actividades, sobre todo los equipamientos de comercio brindan especial movimiento.




Nota. La figura muestra el mapeo de equipamientos en un radio de 250 m de la Casa Carrión a sus alrededores. Fuente: Autor de Proyecto (2025).

#### 4.1.2.4. Ámbito Social: Usuarios

En cuanto al análisis poblacional del sector, se tomó en cuenta a partir del bien de interés 250 m a la redonda tomando en cuenta datos del REDATAM+SP acorde al Censo 2010, las siguientes Zonas: 21 (sector 7), 26 (todos los sectores), 27 (sector 1, 2 y 3 y 30 (sectores 1 y 2) obteniendo los siguientes resultados: el grupo mas predominante es el de 20 a 24 años seguido de otros mas jóvenes lo que nos indicaría quese trata de una comunidad dinámica por lo que sus necesidades estarían orientadas a actividades culturales y recreativas. Esta hipótesis se refuerza con los mapeos anteriores donde el uso de suelo mixto favorece la actividad económica del sector y el mapeo de equipamientos el cual evidenciaba una importante oferta de hospedaje, comercio, servicio turístico y de salud lo que genera un flujo constante de personas para estas distintas actividades.

Figura 59.

Mapa de zonas y sectores censales de sitio



Nota. La figura muestra las zonas y sectores censales de interés para consulta en REDATAM+SP. Fuente: Autor de Proyecto (2025).


Tabla 123. Rangos de Edad y sexo mapeados del sector

#### Grupos de edad Sexo

Grupos de edad Sex	•												
	Hombre	Mujer	Total										
Menor de 1 año	50	29	79										
De 1 a 4 años	156	143	299										
De 5 a 9 años	204	157	361										
De 10 a 14 años	170	164	334										
De 15 a 19 años	225	256	481										
De 20 a 24 años	265	276	541										
De 25 a 29 años	199	218	417										
De 30 a 34 años	138	172	310										
De 35 a 39 años	120	140	260										
De 40 a 44 años	89	135	224										
De 45 a 49 años	95	136	231										
De 50 a 54 años	73	95	168										
De 55 a 59 años	56	81	137										
De 60 a 64 años	41	65	106										
De 65 a 69 años	48	49	97										
De 70 a 74 años	25	29	54										
De 75 a 79 años	26	35	61										
De 80 a 84 años	11	27	38										
De 85 a 89 años	13	18	31										
De 90 a 94 años	7	8	15										
De 95 a 99 años	2	1	3										
De 100 años y mas	1	1	2										
Total	2,014	2,235	4,249										

Nota. La figura muestra el análisis de usuarios en un radio de 250 m de la Casa Carrión a sus alrededores. Fuente: Autor de Proyecto (2025).

Figura 60. Gráfico resultante análisis poblacional



Nota. La figura muestra la cantidad de usuarios dividios por género y edad en el sector a itervenir. Fuente: Autor de Proyecto (2025).

El REDATAM+SP aún no habilita para Censo 2022 la consulta de datos acorde a la zona y sector censal, ofrece únicamente datos generales por provincia, cantón y algunas parroquias a nivel nacional, a diferencia del Censo 2010 que permite consultar el mapa del cantón las zonas y sectores censales, cuyos límites representan con líneas entrecortadas el grupo de manzanas de interés, para consultar en la plataforma y que esta a su vez emita un informe a manera de tabla ordenado según género y edad.

Para ello, se recurre a una regla de tres donde tenemos:

180617	100%
4249	X
$X = \frac{4249 *}{180}$	<del></del> = 2.33

1249	X	
4249 * 1 18061	= 2.35	2010

$$X = \frac{214296 \times 2.35}{100} = 5035$$

Año	Ciudad	Área Estudio
0	180617	4249
2010	100%	2.35%

Año	Ciudad	Área Estudio
2	214296	5035
2022	100%	2.35%

En conclusión la población del sector de interés presentó un incremento del 18.5% con 786 personas pasando de 4249 en el año 2010 a 5035 en el año 2022, si proyectamos del mismo modo el grupo etiario con mayor número según los resultados anteriores obtenemos: el sector joven (20 - 24 años) aumentó de 541 a 640 en 12 años.

4	249	10	00%	Α
5	41	Χ		
X=	<u>4249</u> 180	* 100 0617	= 12.73%	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Año	Área Estudio	Grupo. Etiario
	4249	541
2010	100%	12.73%


50 X	)35	100%	
X=	5035* 12 100	.73 = 640	

Año	Área Estudio	Grupo. Etiario
2	5035	640
2022	100%	12.73%

# 4.1.2.5. Ámbito Arquitectónico: Plantas y elevaciones arquitectónicas


La Casa Carrión es un bien que data de inicios del siglo XX y correspondería a la tipología tradicional de quel entonces, su construcción se realiza en 3 crujías en forma C tipo

hacienda alrededor de un patio que es el jardín frontal de la edificación. Además cabe recalcar que debido a la pendiente del terreno, el acceso principal por escalinata central resalta en su fachada frontal



Nota. La figura muestra la planta arquitectónica de la Casa Carrión a sus alrededores. Fuente: Autor de Proyecto (2024).

Figura 61. Elevaciones Este y Oeste de Casa Carrión



Nota. La figura muestra las elevaciones de fachadas Este y Oeste de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2024).

Referente a la caracterización de la edificación, se cita la información encontrada en las fichas de Inventario del INPC para cada vivienda teniendo:

- IBI-11-01-03-000-00030 (Vivienda 1): relación irregular de epacios, crujía y galería en 1 tramo, zaguán (ingreso) lateral, 1 jardín posterior y su número de pisos refiere al desnivel de terreno; respecto a la volumetría dominante se puede viualizar una facahda recta retranqueada,
- textura rugosa y cormática predominante blanco y café, 1 puerta y dos ventanas en planta baja mientras que en planta alta 2 puertas y dos ventanas finalmente se aprecia en los remates de la fachada alero con canecillos.
- IBI-11-01-03-000-00030B (Vivienda 2): relación de epacios con el patio, crujía en 1 tramo, zaguán (ingreso) lateral, 2 jardines posterior y lateral y posee 1 nivel; respecto

- a la volumetría dominante se puede viualizar una fachada recta retranqueada, textura rugosa y cormática predominante blanco, 2 puerta y 3 ventanas, finalmente se aprecia en los remates de la fachada alero con canecillos
- IBI-11-01-03-000-00030C (Vivienda 3): relación de epacios con el patio, crujía en 1 tramo, zaguán (ingreso) lateral, 1 jardín frontal y posee 1 nivel; respecto a la volumetría dominante se puede vizualizar una fachada recta retranqueada, textura rugosa y lisa con cromática
- predominante color blanco, 3 puerta y 2 ventanas finalmente se aprecia en los remates de la fachada alero con canecillos.
- IBI-11-01-03-000-00030D (Vivienda 4): Crujía en 1 tramo, zaguán (ingreso) lateral, posee 1 nivel; respecto a la volumetría dominante se puede viualizar una fachada recta retranqueada, textura rugosa y lisa con cromática predominante blanco, posee 2 puertas y finalmente se aprecia en los remates de la fachada alero con canecillos.

Fuente: Autor (2024)

Tabla 124. Elementos originales perdidos

2013, p.195)

#### Elementos originales perdidos Ubicación Plano Antes Actualidad Descripción Portal Se halló que originalmente poseía un portal central que dividía simétricamente esta fachada pero con **ELEMENTOS PERDIDOS** la división del bien inmueble se perdió. Fuente: Rengel (2013) Fuente: Autor (2024) Fuente: Autor (2024) (Rengel, 2013, p. 139) Balaustres madera El balaustre original de la casa era de madera formando un patrón de rombos v recorría casi toda las crujías en los balcones. (Rengel,

Nota. La figura muestra los elementos formales de la Casa Carrión que se han perdido con el paso del tiemppo. Fuente: Autor de Proyecto (2025).

Fuente: Autor (2024)

Fuente: Rengel (2013)

Tabla 124. Elementos originales perdidos

#### Actualidad Ubicación Plano Descripción Antes Altillo y Balcón Poseía un altillo donde se guardaba granos evitando la humedad del suelo para su conserva; y un balcón en la vivienda 1 que accedía a los cuartos Fuente: Autor (2024) del segundo piso. Fuente: Autor (2024) (Rengel, 2013, p. Fuente: Rengel (2013) 197). Balaustre mármol **ELEMENTOS PERDIDOS** Originalmente Balaustrada monumental de piedra sobre un zócalo macizo. los balaustres presentaban un perfil Fuente: Autor (2024) clásico lo que sugiere Fuente: Rengel (2013) Fuente: Autor (2024) la inspiración de este estilo o neoclásico. (Rengel, 2013, p. 211) Puertas Se identifica que originalmente en en la intersección de las esquinas del balcón corrido existían 2 puertas para acceder a las habitaciones. (Rengel, 2013, p. Fuente: Autor (2024) 197). Fuente: Rengel (2013) Fuente: Autor (2024)


Nota. La figura muestra los elementos formales de la Casa Carrión que se han perdido con el paso del tiemppo. Fuente: Autor de Proyecto (2025).


### 4.1.2.5. Ámbito Constructivo: Fichas Inventario **INPC**

A continuación se aprecian las fichas de Inventario del INPC las cuales recolectan la información de la Casa Carrión analizando sus distinto aspectos formales y constructivos además de intervenciones y patologías encontradas para el año 2013, fecha de última actualización.

Figura 64.

Ficha de Inventario del INPC





La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 1 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).




Figura 65. Ficha de Inventario del INPC

																														Bloc	ue:		Hoja	No.:	2
1 IDENTIFICACION FIS	CA DI	E IN	AUEE	ILE.			75.00			35	976	- S	-									-				12. INTERVENCIONES									
INDER IN IGNOISING	-		lateria		_	$\neg$	_	Ac	abad	ns	_		_	_		_		Patri	loglar	5	_	-				Intervenciones Anteriores	-							-	
	T	1	- SVG			П	П	T	П	T	T	r				Г			- Cylin	Ī	. 1	_	П			Formal: Informal: X Qu	len Inter	vino?	pro	pietar	10				
	and draw	Page 1	10.4	chalate	SEC.	-	П	Padra cjudo	П	Ш					ş	١.,		40			gade		- 1		Ш			T		_		Mcac			
Elementos	2 3	- Bahra SeAdol	4 3 PP	14	-Tupal	A 31/4	L	11. 21. 2	Н	Ш			8	88	2-Pandeos 3-Fleja	Shots		niento	8 2		- Inte		- 1	0		Elementos		St	bsuel	Plai Ba		Primer Planta		gunda ianta	Plan
Licinos	- Diu	T 3.	68	ě	8 8	2002	4	1	Н	ш			8 8	ğ	6 3	Į,	ajaduras	ğ	200		4	9	4	- 0				L	M A	LN	I A I	L M	A L	M A	L M
	100	- 67	1 2 7	É	2 2	Ø 8	8	2 8		5	8 9	1	45	E S	ě	Ē	og o	e d	2 8		200	90	1	1		Estructura		$\neg$		2	П	$\Box$	П		
	6 4	. 2	2 5	ž	9 0	2 .		1 8	99	2 2	4 4		2-500	ð	ba.	45	8	ä	-Exfolsicion		101	Y. Mranne		8	Ш	Cubierta				х	П	$\Box$	П	$\neg$	П
	8 5	999	1 3 3	5	4 6	8 8	S S	Man Adam	5	4 4	de S	1	2.00	- 2		+	8	*	CA 0.5	⊢.	-	÷	-	٥	$\dashv$	Fachadas			П	2		П	П		П
	11 1	1.44	1 7 1	1 1	2 2	# #	1.	2 2	#	1 1	1 8	L	MA	L	M A	L	A M	L	MA	L	M A	LN	A A	L M	٨	Pisos - entrepisos				Х	$\Pi$		П		
etructura		_		_	_	_	-	_	_	_	_	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Acabados		X		X	П	$\top$	П		П
Imentación	1	+	+	₩	+	н	++	+	н	Н	-	ш	-	н	+	₩	+	1	+	Н	₩	+	+	-	+	Escaleras		$\top$	Х		П	$\Box$		$\Box$	П
luros / Paredes / Tabiques	-	2	+	н		$\vdash$	н	_	7	1	-	Н	-	Н	+	Н	-	יי	-	Н	+	-	+	+	+1	Espacios exteriores	700 - 1100			Х	П	П			
olumnas / Pliares	+	+	11	н	-	Н	Н	+	+	1	-	ш	-	Н	+	H	3	Н	+	Н	Н	1	+	+	н	Espacios interiores		Т	П		П		П		
igas	++	+-	1	н	+	н	₩	+	₩	-	+	╢		н	2	1	+	Н		Н	₩	+	₩	-	Η'	Modificaciones: L = Leves ; M = I	Aedlas; A	- Alt	35						
osas / Entrepisos	++	┿	1	н	-	н	₩	-	₩	Н	+	╙	-	н	+	₩	+	Н	•	Н	+	+	+	+	HI	Modificaciones									
rcos		_		ш		$\perp$	ш			$\perp$		ш		ш	_	ш	_	ш		ш	$\perp$		ш	$\perp$	ш	SE HA ADICIONAD	D ESPACE	OS CE	RRAD	OS EN	EL A	REA D	E PATI	O POS	STERK
ublertas		_	T.T	1.1	-		_		1					1			. [		. [	т	. [5]	_			$\neg$ I	CONSTRUIDOS EN	ESTRUC	TURA	DE H	A" Y N	MMPO	STER	A DE	LADRI	LLO. A
echos / Bóvedas / Cúpulas	$\perp$	_	11	1	2	ш	ш		ш	1	ш	ш		11	-		-	Ш	1	ш	1 2		$\perp$	$\perp$	щ	Morfológicas: MISMO SE HAN AD	CIONADO	LINA	ESCAL	ERALA	TERAL	DE H			
achadas evestimientos		т —	TT	$\mathbf{T}$			T	2	I a I	1				П	_		1	4	$\overline{}$	П		Т			ш										
	+	+	1 1	Н	-	+	Н	-	1.1	1	+	╙	_	H	+	$\mathbf{H}$	+	1	+	H	+	+	+	+	H	LA FACHADA POSI	IA UN SC	PORT	AL QU	E HA S	HDO C	ERRA	00 00	IN VE	NTAN
uertas entanas	+	+	1 1	Н	-	+	Н	+	+	-	$\vdash$	╫	-	Н	+	Н	+	Н	+	Н	Н	4		+	н	METALICAS Y VII	METÁLICAS Y VIDRIO GENERANDO UI								000
alcones	+	+	1	Н	,	₩	Н	+	++	+	+	╙	+	H	+	-	+	H	+	-	+	-	Н	-	HI										
ortadas	+	+	++	н	+	-	Н	+	++	+	+	╙	-	H	+	++	+	₩	+	+	+	+	+	-	HI	BUHARDILLAY CER							n.oure	DO 0.	
ortales	+	+	++	Н	+	+	Н	+	+	+	$\vdash$	╙	+	Н	+	+	+	H	+	Н	+	+	+	+	H	SE MA DEEMELAT	ADO EL E	EVES	TRUEN	TO OF	UGINA	I POP	HOR	MISON	SE
	+	+	++	Н	+	+	Н	2	+	,	++	╫	+	H	+	1	+	1	+	Н	+	+	+	+	н	SE HA REEMPLAZADO EL REVESTIMIENTO ORIGINAL FOR HORMIGÓN, SI TÉCNICO - USADO H'A' Y LADRILLO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS NUEVOS									/08 D
lócalos Nolduras y omamentación	+	+	1	+	+	+	Н	-	+	+	+	+		Н	+	1	+	++	+	5	+	+	+	+	HI	Constructivas: AREA POSTERIOR									
Remates	+	+	1	Н	Η-	++	₩	-	++	-	$\vdash$	╫	$\vdash$	H	+	₩	+	$\vdash$	+	3	+	_	+	-	H										
spacios Interiores			1	_	_	_		_	-	•	_				_	_	_	_	_	-	_	_		_	٠.,										
ISOS	2	T	Til		П	П	П	Т	П	Т	П		П	П	Т	П	Т	П	Т	П	Т	П			П	13. VALORACIÓN DEL BIEN INI	NUEBLE								
leios Rasos	++	+	++	+	$\vdash$	+	1	+	$\Box$	1	$\vdash$	1	$\vdash$	2	+	H	+	H	+	Н	2	9	+		1	Categorias de la Valoración		- 17		E	Jemer	ntos a	Prote	ger	
alerias	+	+	1 1	1	1	+	Н		Н				$\vdash$	Н	+	Н	3	Н	$\top$	2	$\top$		$\vdash$	$\overline{}$	НΙ	Histórico Testimonial Simbólic	0				compo		88		
uertas / Ventanas /		+	1	$\overline{}$	$\vdash$	++	Н	$\vdash$	$\vdash$	1		11		Н	+	т	_	т	$\top$	Н		$\vdash$	$\top$		ш	Edificio de Interés Simbólico					struct				_
asamanos	+	1	1	+	$\vdash$	+	Н	$\top$	$\Box$	1	$\vdash$	11		Н	+	П	+	П	$\top$	П		т	$\Box$		ш	Edificio de Interés Histórico			-	-	Cublert				
levestiminetos Interiores		+	++		$\vdash$	+	Н		1	1	$\vdash$	11		Ħ	+	П	1	П	$\top$	Ħ	$\top$	$\top$			Ħ	Edificio de Interés Testimonial				X	achad	das			
spacios Exteriores				_		_			_			-			_	-	_			_	_			_	_	Entorno Urbano Aquitectóncio					spaci	los Ex	rterior	89	
isos	2			Т	П	П	П		П	T	П	Т	П	П	Т	П	Т	П	$\top$	П	Т	П			П	Tramo Homogéneo con valor				F	ortale	25			
atios			11			$\Box$	П		$\Box$					П	T		T			П		П	$\Box$			Tramo Homogêneo				_	atios				
erramientos							П		$\Box$						1		I			$\Box$						Tramo Heterogéneo	_	_		_	Гептага				
епадая	$\top$	T	TT	T				П	$\Box$	T				П	T	П	T			П		П				Integrada al tramo	SI )		No	J	iardine	es / Hu	iertos		
ardines / Huertos / Caminer	a 2	1					П		П					П			T			П	$\top$					Destaca Positivamente	SI )		No	E	apaci	los in	terlor	98	
acaleras							_				0.110		- Levie	9,08			4							200	- 0	Entorno Natural				- 0	Saleria	35			$\neg \neg$
nteriores		T	1			П	П			T					1		T			П		1	1		$\Box$	Integrada al palsaje	SI )		No	F	908				
xteriores				T					П	T				П	T		T	П		П	I				П	Utiliza materiales locales	SI )		No		Clellos	Rasos	5		
etalaciones			F-17/3																							Provoca Impacto Ambientai	SI		No	X (	Campini	terlas			
léctricas	I	1				$\coprod$	$\mathbf{L}$		$\Box$		1							П		П					Ш	Alteraciones	COLUMN TO SERVICE	- Labour 1	100		Revest	timient	105		Г
anitarias					П	П				I	B			П	I										$\Box$	Alteraciones	Altas	Medi	38 Bs		Эесога				- 1
																									Ш	Tipológicas		х			entura	mura	d		- 1
speciales						_	_	_		-	_	_						):								- ipologicas	1	^							
speciales Transissoupo			TUBERU	FYC	-				_				W-127			-		-		_											Mobilia	anos			,
speciales		uetivo			RA M	UROS	PORT	TANTE	SDE	TAPL	AL ES	TRUC	TURA	DEH	A". N	LAMP	DSTE	RIAD	E LA	DRILL	.O, AR	MADI	URAD	E		Morfológicas:		Х			wooma Escale				

Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 1 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).





Figura 66. Ficha de Inventario del INPC



Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 1 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).




Figura 67. Ficha de Inventario del INPC

NUNC   3   CITAM   3	40 Mai On a close per manuel		-		_	-	_					Bioque: Hoja No.:
PRINCIPATION ASSESS 15.4 PM 15		10										
Secretary   Companies   Color   St.   Colo		_	_	_		untu	iación	VALORACIO	ON Y GRADO I	DE PROTE	CCIÓN	GRÁFICO DE VALORACIÓN: Diagrama de barras
Seption   1.990 NX (1830-1901)										Duntale	90	4
A abouts   Security							$\vdash$	orabo bi	rotección	untajo	36	10 -
2   2   2   2   2   2   2   3   3   3							-	A Abor	duta	90 50	DECTECCIÓN ABROLLITA	
22 Edition Formal						X	8	A ADOL	iluta	36 - 30	PROTECCION ABSOLUTA	
12 Edition Formal	Republicana 3 - Sigio AA-AAT (1961-1980)	MPS	4	RPS	4	_		1 - 2		-		5-
Semination Estatistics					_		_	B Parci	iai	26 - 35		
Composition												
2.3 Tipologico Funcional								C Conc	licionada	16 - 25		4 4 4
2.3 Tipologico Funcional			-		·	Х	3					the state of the s
2.3 Tipologico Funcional								D Sin p	rotección	01 - 15		The state of the s
2.3 Tipologico Funcional	Alteraciones Medias	AM				_	$\vdash$	-				- State South of the of the south the
2.3 Tipologico Funcional			-2	CF+AM	1				ALTO VAL	OR DATE	IMONIAL	a strain in the strain
Comment   Comm				145 - 271 - 1			5		ALIO IA	LOIL I AII	IIII OTTICE	
Conserva (Jan Original   Coll   City   Cit					P	untu	ación	CRITERIOS	DE VALORAC	IÓN		
100   1   1   1   1   1   1   1   1						X	5		D ELINMUEBI	LE DATA DE	LA DÉCADA DEL 30. ENTR	RE 1925 Y 1930, PERTENECE A LA ÉPOCA II DE LA ARQUITECTURA REPUBLICAN
NUMPO   NO COMPATIBLE   NUMPO   NUMP			-						TRADICION	AL.		
New Actions   Am	Nuevo Uso					N.						
STETICO FORMAL   STET			-3		3			The second				
STETICO FORMAL   STET					1	χ	1					
ESTETICO FORMAL  STATEMENTO Constructivo  Puntuación SETIODO Constructivo  Puntuación SETIODO Constructivo  Puntuación SETIODO STATEMENTO CONTROLOGIA DE ANTRE CALUNA SUR DE UN INVEL SUBDIULO QUE SE ADAPTA A. TERRO NO, RASGO QUE LA DESTACA DE ENTRE LAS TRES CRUIAS.  TAMENTO CONSTRUCTIVO SETIODO STATEMENTO CONTROLOGIA DE LA DESTACA DE ENTRE LAS TRES CRUIAS.  TOMOS A MARIENTAIS CONTROLOGIA DE LA TERRO CONTROLOGIA DEL TERRENO HACE QUE SU CONSTRUCCION ANTICIA VIA DE ENTRADA Y SALIDA A LA COSTA. LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO HACE QUE SU CONSTRUCCION ANTICIA VIA DE ENTRADA Y SALIDA A LA COSTA. LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO HACE QUE SU CONSTRUCCION ANTICIA VIA DE ENTRADA Y SALIDA A LA COSTA. LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO HACE QUE SU CONSTRUCCION ANTICIA VIA DE ENTRADA Y SALIDA A LA COSTA. LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO HACE QUE SU CONSTRUCCION ANTICIA VIA DE ENTRADA Y SALIDA A LA COSTA. LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO HACE QUE SU CONSTRUCCION ANTICIA VIA DE ENTRADA Y SALIDA A LA COSTA LA PANCHA DESTACA A LA COSTA LA PANCHA DESTACA DE PARCHA DE P	Iteraciones Altas	AA	-3					MARKET OF THE				
CIT-UN   3			-					ERTETION E	OPARAL EDIE	ICACION (	CON ELEMENTOS TIPOLOG	GICOS TRADICIONALES DRODIOS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA ÉDOCA
### A Tenno Constructivo ### Control to Marticles Constructivo ### Control to Marticles Marticles Control to Marticles Mar			-	CIT+UN	3			ESTETICOF	EST!	E PREDIO	ES CRUJÍA SUR DE UN INM	UEBLE SUBDIVIDIDO, POSEE UN NIVEL SUBSUELO QUE SE ADAPTA AL TERRE
Seminolay & Materiales Tradicionales							5		NO,	RASGO Q	JE LA DESTACA DE ENTRE	LAS TRES CRUJAS.
Technologia y Maleriales Tradicionales	I.4 Técnico Constructivo				P	untu	ación					
Part	ecnologia y Materiales Tradicionales	TMT	5	TMT	5							
Elementation Requiar   ECR   1   TMT+SMTM   3   X   3   TMT-SMTM   1   SECONDARY   1   SECON		TMC	3	TMT+ECR	4							
SERIDIO DE COMBENIZION REQUIRED   CONTROL REQUIRED   CONTROL REQUIRED   CONTROL REGUIRED   CONTROL REGUIRE	ecnologia y Materiales Mixtos		2	TMT+ECM	2					EL IMMUE	BLE SE LIBICA EN LINA DE	LAS CALLES MAS IMPORTANTES VIDE HISTORIA DE LA CILIDAD OITHOS
SERIOR DE CORSENVACIÓN MAIO   ECM   -3   TMT-SMTA   1				TMT+SMTM	3	Х	3	IIPOLOGIA I				
DE UNA ESCALERA EL ACCESO A LA PLANTA SUBSUELO SE DA POR LA FACHADA FRONTAL. SIN CONEXION A UNSINGUIO. Materiales y Tecnologia Medio   SMTM   2   TMC+ECR			-3	TMT-SMTA	1							
SATT   -2   TIMC   3	Sustitución, Materiales .y Tecnología Alto	SMTA	-4	TMT+STMM	2					DE UNA E	SCALERA, EL ACCESO A L	A PLANTA SUBSUELO SE DA POR LA FACHADA FRONTAL SIN CONEXIÓN A I
TMC-GMTM   1	Sustitución. Materiales .y Tecnología Medio	SMTM	-2					100		PLANTA P	RINCIPAL EN LA QUE SE H	ha complementado los espacios con construcción en materiali
TMX   2										NUEVOS.		
TMM-ECR   1   3					_					01075114	COMPTENIOTE OF TRANSPORT	
Sendorno Urbano Natural								TECNICO CO	NSTRUCTIVO			
Sentorno Urbano Natural				TMX+ECR	1					MADEC	BIERTA DE MADERA CON	RECOBRIMIENTO DE TEJA.
Integrada Tramp Homogéneo con Valor						3	3					
Itegrada   Tamo   Homogeneo   THO   7   THO	.5 Entorno Urbano Natural	Laure Et		1000 A 1000 ST	P	untu	ación					
Tamb Memogeneo THO 7 THO	ntegrada Tramo Homogéneo con Valor	ITHOV	10	ITHOV	10							
THE 3 THE 3 X 3 SESSION STRUCTIVAS Y TIPOLOGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.  SESSION SERVICE AIT TARMO DT 3 THO-NINT 5 X 5 STATES TO STRUCTIVAS Y TIPOLOGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.  SONSENVA EL AMBIENTO NATURAL SIMBOLICO STRUCTIVAS Y TIPOLOGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.  SONSENVA EL AMBIENTO NATURAL SIMBOLICO STRUCTIVAS Y TIPOLOGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.  SONSENVA EL AMBIENTO NATURAL SIMBOLICO STRUCTIVAS Y TIPOLOGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.  SONSENVA EL AMBIENTO NATURAL SIMBOLICO STRUCTIVAS Y TIPOLOGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.  SONSENVA EL AMBIENTO NATURAL SIMBOLICO STRUCTIVAS Y TIPOLOGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.  SONSENVA EL AMBIENTO NATURAL SIMBOLICO STRUCTIVAS Y TIPOLOGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.  SONSENVA EL TRADICIONALES.  SONSENVA EL MISTORICO-TESTIMONIAL-SIMBOLICO SINVESTIGACIONES DETALLAN QUE EL INMUEBLE PERTENECIÓ AL ILUSTRE DR. JOSE MIGCARRION MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMIN CARRION, LO QUE DA AL INMUEBLE VALOR HISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  SONSENVA EL MISTORICO EL M					8							
Sestado en Tramo	ramo Homogéneo				7			ENTORNO U	NBANO-NATU			
Integrada al Tramo	ramo Heterogêneo									CA	MACTERISTICAS CONSTR	RUCTIVAS Y TIPOLOGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.
Isonada Enformo Natural   Isonada						Х	5					
INVESTIGACIONES DETALLAN QUE EL IMMUEBLE PERTENECIO AL ILLUSTRE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIGRAMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIGRAMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIGRAMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIGRAMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE DR. JOSE MIGRAMANO MAYOR DEL DR. JOSE MIGRAMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE D												According to the second . The court of
IEN 3   S   HISTORICO-TESTIMONIAL-SIMBÓLICO   INVESTICACIONES DETALLAN QUE EL IMMUEBLE PERTENCIÓ AL ILUSTRE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. SENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE VALOR HISTÓRICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  S   HISTORICO-TESTIMONIAL-SIMBÓLICO   INVESTICACIONES DETALLAN QUE EL IMMUEBLE PERTENCIÓ AL ILUSTRE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. SENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE VALOR HISTÓRICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  WESTICACIONES DETALLAN QUE EL IMMUEBLE PERTENCIÓ AL ILUSTRE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. SENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE VALOR HISTÓRICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  WESTICACIONES DETALLAN QUE EL IMMUEBLE PERTENCIÓ AL ILUSTRE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. SENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE VALOR HISTÓRICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  WESTICACIONES DETALLAN QUE EL IMMUEBLE PERTENCIÓ AL ILUSTRE DR. JOSE MIG CARRIÓN MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. SENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE VALOR HISTÓRICO E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.  **SUBJECT:** TON												
S CARRION MORA, HERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE S Histórico- Testimonial - Simbólico alor Simbólico Socio Cultural (Identidad) IHT 8 8 8 8 X 8 Inuncial de Interes Histórico Testimonial IHT 8 8 8 8 X 8 Inuncial de Interes Histórico Testimonial IHT 8 8 8 8 X 8 Inuncial de Interes Histórico Testimonial IHT 8 8 8 8 X 8 Inuncial de Interes Histórico Testimonial IHT 8 8 8 8 X 8 Inuncial de Interes Histórico Testimonial IHT 8 8 8 8 X 8 Inuncial de Interes Histórico Testimonial IHT 8 8 8 X 8 Inuncial de Interes Histórico Testimonial IHT 8 8 8 X 8 Inuncial de Interes Histórico Testimonial IHT 8 8 8 X 8 Inuncial de Interes Histórico Testimonial IHT 8 8 8 X 8 Inuncial de Inuncial INUNCIA IN	onserva el Ambiente Utiliza Materiales Locales	CAUMT	2			X	5					
S Histórico - Testimonial - Simbólico   Punituación   Pu				IEN	3		-	HISTORICO-1	TESTIMONIAL-	SIMBÓLIO	O INVESTIGACIONES D	detallan que el inmueble perteneció al ilustre dr. José Migu
Section   Control   Cont						5	5				CARRION MORA, HE	RMANO MAYOR DEL DR. BENJAMIN CARRION, LO QUE DA AL INMUEBLE
All Common	6 Histórico- Testimoniai- Simbólico				P	untu	ación				VALUE HISTORICO E	E IDENTITATIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.
IMURED de Interés Histórico Testimonial   IMT   8   8   X   8   8   8   8   9   9   9   9   9   9	alor Simbólico Socio Cultural (identidad)	VHSC	10	VHSC								
150 Urbano	mueble de Interés Histórico Testimonial	IHT	8									
utor Representativo         A.R.         4         4         4         59. DATOS DE CONTROL           istinationes del Immueble         DI         6         6         Entidad Ejecutora:           novación Tecnológica Significativa         ITS         4         4         Inventirado por:         KATHERINE RENGEL CUENCA         Fecha:	ito Urbano		6									
inovacion Tecnologica Significativa ITS 4 4 4 Inventariado por: KATHERINE RENGEL CUENCA Fecha:	utor Representativo	AR					1	19. DATOS D	E CONTROL			
nnovación Tecnológica Significativa ITS 4 4 Inventariado por: KATHERINE RENGEL CUENCA Fecha:			6		6			Entidad Elecu	tora:		-	
	nnovación Tecnológica Significativa	ITS	4		4					RINE REN	GEL CUENCA	Fecha:
						1	0					

Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 1 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).





Figura 68. Ficha de Inventario del INPC



Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 2 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).




Figura 69. Ficha de Inventario del INPC

			-							_																						Bloc	ue:		Hoja	No.:	2
1.IDENTIFICACION FI	SICA D	EI IN	MILIS	FRI I	F	588	200	56	200				198	7/14						99		15 10	7	939			12. INTERVENCION	VES									
LIDERIN IONGICITI	JIONE L			riale		-	_	_	A	caba	dos	Name of Street				_	_	_		atolo	nolas						Intervenciones An	teriores									
		_	mare	8	Ť	TT	+	П	T	T	1			NOTE BY	Т			-21510					Т	-	Т		Formal: Info	rmal: X Qui	len Inter	vino?	pro	opletar	io				
		2 5		100	1 1			П	2 4								.					500			- 1				-	_			Mod	ifficac	ones		
	5	- Haharaqu		3	Age of		ŝ	П	1		П					-		12		50		Ŷ			- 1					-		Plat		Primer	_	unda	Otra
Elementos	Æ	the state of		ž.,	1 8	1 8	#	Ш	8 8					3	1	70		Gnotas		ion o		5			- 1		Ele	ementos		9	bsuel	Ba		Plant	P	anta	
Elementos	900	2 3	Left.	and a	0 0	2	Series Series	8	Trans.					nein a		ormaciones pleos 3m/le		6	9	mpue	8	Ĩ.		45	- 1	3	1 2 10				M A	LN	ı A	L M	ΛL	MA	L M
	5	4 4	9 8	7	8 2	Ž	10 S	1	8 3		ı		9	200		1 4		6		0.00	2	900		:Xibfagos	- 1	4	Estructura			$\neg$		)	đ	$\top$	$\Box$		$\Box$
	6		2 2	3	1 4	4	8 4	1	5 9	6	2	14	8	148		000		U. C	9	-Despire	8	Hor		8	1	80	Cublerta			$\neg$		Х	П	П	П	Т	П
	8	A600	8 8	te l	5 A	900	5 5	1	90	1	Pirt	1	8	4.0	_	2.5		+ 1	,	4-6	4.44	- 2	_	- Win		ő	Fachadas			$\neg$	П	)					
	Ī	14	B #	1.	Į į	2	1 1	ž.	2 :	1	÷.	1	ő	L M	Α	M	٨	L M	٨	LN	A 3	L M	٨	L M	A	L M /	Pisos - entrepisos			$\perp$		Х	П		П		
etructura		_	_		_	_	_	_	_	_	_	_		_		_		_		-		-	_	_	_		Acabados					Х	П		Ш		
Cimentación	1	-	+	₩	+	₩	+	н	+	-	-	+	Н	+	Н	+	Н		Н	4	+	2	₩	+	++	++	Escaleras					Х	П	$\perp$	Ш	_	$\perp$
Muros / Paredes / Tabiques	+	2	+	+	+	+	+	Н	+	- 1	1	+	Н	+	Н	+	Н	+	Н	Н	+	-	Н	+	+	+	Espacios exteriores					X	ш	$\perp$	Ш	$\perp$	$\bot$
Columnas / Pilares Vigas	+	+	+	+	+	+	+	Н	+	+	Н	+	Н	-	Н	+	Н	+	Н	+	Н	H	Н	+	+	+	Espacios interiores						Ш				$\perp$
Losas / Entrepisos	$\rightarrow$	+	+	┿	+	+	+	Н	+	+	Н	+	Н	+	Н	+	Н	+	Н	$\vdash$	Н	+	H	+	++	++	Modificaciones: L =	Leves; M - N	Aedias; A	- Alt	35						
Arcos	+	+	+	++	+	+	+	Н	+	+	H	+	Н	+	Н	+	Н	_	Н	$\vdash$	Н	Н	Н	+	+	++	Modificaciones										
Cublertas			_		_		_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	ч		_	_	_			_			ADIO	DON DE ESP	ACIOS C	ERRA	208	EN E	L ARE	EA DE	PATK	PO	STERIO
Techos / Bóvedas / Cúpula:		T	1	T	1 2	T	Т	П	П	Т	1	T		T	П	T	П		П	1	Т	2 1	П	T		T	Morfológicas: CON	ISTRUIDOS EN	ESTRUC	TURAL	E H'A	YMA	APO8	I ERIA.	JE LAL	HILLE	2.
Fachadas				-	-1-				_			-		_	_	-	_	-	_																		
Revestimientos		Т	Т	П	T	T	Т	П	2	1	1	Т	П			Т	П	1	Г	1		П	П				T										
Puertas		+	1	1	$\top$	1		T	$\vdash$		1	$\top$	П		П	Т	П		П	П	П	2	П		П	П	LAFA	ACHADA POSEL	AUN POR	RTAL C	JE HA	SIDO C	ERRA	00 00	N MAN	POST	TERIAD
/entanas			1	1	$\top$	1	$\top$	П	П		1		П		П		П					П	П	1	П	$\Box$	Tipológicas: ESTU	RILLO GENERA JDIO; ASÍ MISM	NDO UN O EN EAC	HADA	POSTE	RICHE	FI PAT	IO HA	NDO C	ERRA	DOYS
Balcones		$\top$		1	Т	П	Т	Т	П	Т	1				П	Т	П		Г			П	П		П	$\Box$	HAA	DECUADO ESP.	ACIOS N	UEVOS							
Portadas	$\neg$			П	Т				П		П	1			П					П	T	П	П		П	$\Box$											
Portales				П	Т						П				П								П				SE H	HA REEMPLAZ	ADO EL	REVES	TIMIEN	ITO OF	RIGHNA	L POR	HOR	MIGÓN	N, SE H
Zócalos				П	Т			T			П				П								П				recilico -	DO H'A' Y LA						E ESP	MUIUS	NUE	708 DE
Molduras y omamentación			1			1.5			П		1						Ц		L	Ц		2	Н		Ш		Constructivas: ARE										
Remates			1								1						Ш	1	L	$\Box$		2	П	- 1	П				1-0							-	
Espacios interiores					_		_			_	_	_	_	_	_	-	_	_	_		_		-	_	_	-	13. VALORACIÓN E	DEL RIEN INN	WEBLE			1			4.8	Sh-6	
Pisos	- 1	_		$\bot$	_	ш	$\perp$	1	LJ:	2	Ц	-	Ш	1	Н	4	Н	Н	┺	Н		Н	Н	+	+	+	Categorias de la Val						Tieme	ntos a	Prote	ner	
Clelos Rasos	$\perp$	_	_	+	_	$\perp$	1	1	Н	+	1	+	Н	1	Н	+	Н	Н	╄	Н	-	н	11	-	₩	+	Histórico Testimor		0					onent		-	
Galerias	$\rightarrow$	_	_	+	4	$\perp$	4	┸	Н	+	Н	+	Н		Н	+	Н	ж	╄	Н	_	Н	Н	+	+	+	Edificio de Interés S				Т		Struc			_	
Puertas / Ventanas /	-	_	1	+	-	+	$\perp$	$\perp$	Н	+	1	+	Н		Н	+	Н	$\vdash$	╀	$\vdash$	-	Н	Н	+	+	+	Edificio de Interés H	Histórico			r		Cubler				
Pasamanos	$\perp$	_	+	+	+	+	н	$\perp$	Н	+	Н	+	Н	-	Н	+	Н	$\vdash$	╀	$\vdash$	+	Н	Н	+	+	+	Edificio de Interés T				- 1	X	Facha	das			
Revestiminetos Interiores				$\perp$	$\perp$	ш	ш	$\perp$		1	1	_	Ш	ш	ш		ш	ш	L	ш	_	ш	ш				Entorno Urbano A	THE RESIDENCE AND PARTY AND PERSONS ASSESSMENT					Espac	los E	derio	88	
Espacios Exteriores		_	_		_			La		_	_	_				_			_		_	П	$\overline{}$	_	T	T	Tramo Homogêneo				Т		Portale				$\top$
PISOS Datinos	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Н	+	H	-	Н	-	+	+	+	+	+	+	+	+	++	++	Tramo Homogêneo				- I		Patios				
Patios	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Н	+	Н	+	+	+		+	٠	+	+	+	H		++	+	Tramo Heterogéneo	0			- I		Тептаг				
Cerramientos Terrazas	$\dashv$	+	+	+	+	+	+	+	+	+	H	+	Н	$\vdash$	Н	+	Н	+	+	+	+	H	H		+	+	Integrada al tramo	afternoon to	SI	X	No		iardin	es / Hi	uertos		
Jardines / Huertos / Camin	erta 3	+	+	+	+	+	+	+	H	+	H	+	Н	$\vdash$	Н	+	٠	+	+	+	+	H	H	+	++	++	Destaca Positivame	ente			No		Espac	ilos In	terior	98	-
Escaleras	and 3		-		_	_		_	-	_	_	_	ш	_	_	_	-	_	-	-				_			Entorno Natural		-	-	-		Galeri		-		$\neg$
Interiores		T	T	T	T	T	Т	T		T	П	T	П	IT		T	П	П	Т	П	T	П	T	Т	T		Integrada al palsaje		SI	х	No	_	Pisos				F
Exteriores	2		+	+	$\top$		$\top$	+	1		H		Н		П			1	T	1		$\vdash$	$\forall$		$\Box$		Utiliza materiales lo				No			Raso	5		- 1
Instalaciones	1-1		_	_	-			_	_	_	_	_	_	_	_		_		_				_				Provoca Impacto A		SI		No			nterias			
Eléctricas		T		П	T			Т	П	T	П	T	Α		П	T	П		Т		T	П	П	$\Box$			Alteraciones			and the same				stimien	tos		
Sanitarias				$\top$				I	U	I	Ц	I	В								I	П					Alteraciones		Altas	Med	38 B	ajas	Decor	ación			
Especiales				$\Box$																		П		$\Box$	$\Box$			-110 11		X	-			a mura	d		
CARLE SOLIDO			TURE	EHIAP	W.						E:															-	Tipológicas		_	-	-		Mobili				
Disservaciones: Descripción del sís: SISTEMA CONSTRUCTIVO M			CHÓINI CHÓINI	DEP	EDE	A 10	IROS	POS	TANT	EST	E TAI	PIAL	ESTF	UCT	RAD	EH'A	C. M	MPO	STF	RIAD	E LAI	DRILLE	D. ARI	MADL	RAD	E	Morfológicas:			X	_		Escale	eras			
																											Constructivas y de					X	Otros:				

Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 2 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).





Figura 70. Ficha de Inventario del INPC



Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 2 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).




Figura 71. Ficha de Inventario del INPC

											Blogue: Hola No.: 4
18. VALORACION DEL INMUEBLE: BARENO				of the							proque.   noja no  4
				-	Puntu	and An	WALC	RACIÓN Y GRAD	O DE DROT	TECCIÓN	GRÁFICO DE VALORACIÓN: Diagrama de barras
8.1 Antigüedad	PH	15	PH	15	Punto	Iduloii	VALC	1	T DEFINO	Ecolon	Old 100 DE VACOITA OIL DISSUITE DE DETEN
Prehispānica Hasta 1534	CO	15	CO	15		_	Grupo	Tipo de Protección	Puntaje	36	10
Colonial Siglo XVI - XIX (1534- 1829)	RP1	12	RP1	12			-	Proteccion	-		10-
Republicana 1 - Siglo XIX (1830-1900)	RP2	8	RP2	8		В	Δ	Absoluta	36 - 50	PROTECCIÓN ABSOLUTA	
Republicana 2 - Sigio (1901 -1960)	RP3	4	RP3		X	8		Absolute	00-00	PHOTEOGRAPH CONTRACTOR	5-
Republicana 3 - Sigio XX-XXI (1961-1980)	RP3	4	RPS	4		8	В	Parcial	26 - 35		
8.2 Estético Fomal					Punt	uación			-		0-
Identificación Estilistica	IE	1 A 3	IE+CF	5	Х	5	C	Condicionada	16 - 25		
Composición Formal	CF	1.A.2		3		3	1		-		S. Leading Company of State of
Alteraciones Altas	AA	-3	IE+CF+AA	2			D	Sin protección	01 - 15		AND SO SON SON SON SON SON SON SON SON SON
Alteraciones Medias	AM	-1	IE+AM	2							by the state of the state of the state
Pate addition in color		-2	CF+AM	1							8. Je. 8. 6. C. Hop Agille
		_	-	-		5		ALTO	VALOR PA	TRIMONIAL	8
8.3 Tipológico Funcional					Punti	uación		ERIOS DE VALOR	ACIÓN		
Conserva Identificación Tipológica	CIT	2A4	CIT+COU	5	Х	5	ANTIG	UEDAD ELINMU	EBLE DATA	DE LA DÉCADA DEL 30, ENTRE	E 1925 Y 1930, PERTENECE A LA ÉPOCA II DE LA ARQUITECTURA REPUBLICANA
Conserva Uso Original	COU	1	CIT+CUO+A				1	TRADICI	ONAL.		
Nuevo Uso	UN	-1	CIT+CUO+A	2	177		1				
Nuevo Uso No Compatible	NUNC	-3	CIT+AM	3			1				
Alteraciones Medias	AM	-1	CIT+AA	1		1	1				
Alteraciones Altas	AA	-3	CIT+NUNC	1		_	1				
THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP		_	CIT+NUNC+	1		1	1	_	PIEIOAGIA	N CON ELEMENTOS TIDOJ ÓS	BICOS TRADICIONALES, PROPIOS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA ÉPOCA.
		_	CIT+UN	3	$\overline{}$		ESTÉ	TICO FORMAL	OTE DEED	NO ES LA DARTE SUR DE LA	A CRUJIA CENTRAL DE UN INMUEBLE SUBDIVIDIDO, POSEE UN JARDIN A
	_		0111011		+	5					, RASGO QUE DESTACA A LA CRUJIA CENTRAL.
8.4 Técnico Constructivo					Punt	uación					
Tecnologia y Materiales Tradicionales	TMT	5	TMT	5		Т	1				
Tecnologia y Materiales Contemporáneos	TMC	3	TMT+ECR	4		_	1				
Tecnología y Materiales Mixtos	TMX	2	TMT+ECM	2			1		EI INDA	IERLE SE LIBICA EN LINA DE	LAS CALLES MÁS IMPORTANTES Y DE HISTORIA DE LA CIUDAD, SIENDO SU
Estado de Conservación Regular	ECR	-1	TMT+SMTM	3		3	TIPOL	OGÍA FUNCIONAL	ANTIGU	IA VÍA DE ENTRADA V SALIDA	A LA COSTA, LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO HACE QUE SU CONSTRUCCIÓN
Estado de Conservación Majo	ECM	-3	TMT-SMTA			Ť	-		SE ADA	PTE A SI GENERANDO VIST	AS DESDE EL BALCÓN DE FACHADA FRONTAL. EL ACCESO ES LATERAL A
Sustitución, Materiales y Tecnología Alto	SMTA	-4	TMT+STMM				-		TRAVÉS	S DE UNA ESCALERA COMPAS	RTIDA QUE LLEGA HASTA EL ZAGUÁN COMPARTIDO.
Sustitución, Materiales y Tecnología Medio	SMTM	-2	TMC	3		-	-				
Subilibiliti. Materiales . y Technologia Medio		-	TMC+ECR			_	-				
	_	_	TMC+SMTN	1			-				
	_	_	TMX	2		-	TÉCN	ICO CONSTRUCTI	IVO SISTE	MA CONSTRUCTIVO TRADICI	IONAL, CIMENTACIÓN DE PIEDRA, MUROS PORTANTES DE TAPIAL, ARMADU-
	_	_	TMX+ECR			_	-		RADE	CUBIERTA DE MADERA CON	RECUBRIMIENTO DE TEJA.
		_	THINTEON	-	-	3	-				
8.5 Entorno Urbano Natural				_	_	uación	n				
Integrada Tramo Homogéneo con Valor	ITHOV	10	ITHOV	10		Т	1				
Integrada Tramo Homogéneo	ITHO	8	ITHO	8		1	1				
Tramo Homogéneo	THO	7	THO	7	-	-	ENTO	RNO URBANO-NA	ATURAL		SU ENTORNO URBANO Y SE ADAPTA A SU ENTORNO NATURAL POR SUS
					+	3	-			CARACTERISTICAS CONSTR	RUCTIVAS Y TIPOLÓGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.
Tramo Heterogéneo	THE	- 3	THE	1 3	I X						
				5			-				
Destaca en Tramo	DT	3	THO+NINT	5		5					
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo	DT NINT	-2	THO+NINT THE+NINT	5	X	5					
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo Integrada Entomo Natural	DT NINT IEN	3 -2 3	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM	1 5	X	5					
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo Integrada Entomo Natural	DT NINT	-2	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM CAUMT+IE	5 1 5 5	X	5	HIST	NRICO, TESTIMON	IAI -SIMPA	III.CO INVESTIGACIONES I	DETALLAN QUE EL INMUEBLE PERTENECIÓ AL ILUSTRE DR. JOSÉ MIGUEL
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo Integrada Entomo Natural	DT NINT IEN	3 -2 3	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM	1 5	X	5	нізто	PRICO-TESTIMON	IIAL-SIMBÓ	CARRION MORA, HE	RMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE UN
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo Integrada Entomo Natural Conserva el Ambiente Utiliza Materiales Locales	DT NINT IEN	3 -2 3	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM CAUMT+IE	5 1 5 5	X	5 5		DRICO-TESTIMON	IIAL-SIMBÓ	CARRION MORA, HE	
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo Integrada Enformo Natural Conserva el Ambiente Utiliza Materiales Locales 8.6 Histórico- Teetimonial- Simbólico	DT NINT IEN CAUMT	3 -2 3 2	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM CAUMT+IE IEN	5 5 5	X X X	5 5 5 uació		DRICO-TESTIMON	IIAL-SIMBÓ	CARRION MORA, HE	RMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE UN
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo Integrada Enformo Natural Conserva el Ambiente Utiliza Materiales Locales 8.5 Hietórico-Teetimonial-Simbólico Valor Simbólico Socio Cultural (Identidad)	DT NINT IEN CAUMT	3 -2 3 2	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM CAUMT+IE	5 1 5 5 3	X X X Punt	5 5 5 uación		PRICO-TESTIMON	HAL-SIMBÓ	CARRION MORA, HE	RMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE UN
Destaca en Tramo  No Integrada al Tramo  Integrada Finomo Natural  Conserva el Ambiente Utiliza Materiales Locales  8.6 Historico - Teatimonial - Simbólico  Vaior Simbólico Socio Cultural (Identidad)  Inmueble de Interés Historico Testimonial	DT NINT IEN CAUMT	3 -2 3 2	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM CAUMT+IE IEN	5 1 5 5 3	X X X Punt X X	5 5 5 uación		ORICO-TESTIMON	HAL-SIMBÓ	CARRION MORA, HE	RMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE UN
Hito Urbano	DT NINT IEN CAUMT VHSC IIHT HU	3 -2 3 2	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM CAUMT+IE IEN	5 1 5 5 3	X X X Punt X X	5 5 5 uación	n	n contra		CARRION MORA, HE	RMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE UN
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo Integrada al Tramo Integrada en	DT NINT IEN CAUMT VHSC IIHT HU AR	3 -2 3 2 10 8 6 4	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM CAUMT+IE IEN	5 1 5 5 3 10 8 6 4	X X X Punt X X	5 5 5 uación	19. D	ATOS DE CONTRO		CARRION MORA, HE	DETALLAN QUE EL INMUEBLE PERTENECIÓ AL ILUSTRE DR. JOSÉ MIGUEL RMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE UN E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo Integrada Entorno Naturai Consenva el Ambiente Utiliza Materiales Locales 8.6 Historico-Teatimonial-Simbolico Valor Simbolico Socio Cultural (identidad) Inmuseble de Interes Historico Testimonial Historico- Justico Representativo Distinciones de Inmusele	DT NINT IEN CAUMT VHSC IIHT HU AR DI	3 -2 3 2 10 8 6 4 6	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM CAUMT+IE IEN	5 1 5 5 3 10 8 6 4 6	X X X Punt X	5 5 5 uación	19. D	ATOS DE CONTRO ad Ejecutora:	DL .	CARRION MORA, HE VALOR HISTÓRICO E	IRINANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE UN E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo Integrada al Tramo Integrada en	DT NINT IEN CAUMT VHSC IIHT HU AR	3 -2 3 2 10 8 6 4	THO+NINT THE+NINT IEN+CAUM CAUMT+IE IEN	5 1 5 5 3 10 8 6 4	X X X Punt X X	5 5 5 uación	19. D Entid	ATOS DE CONTRO ad Ejecutora:	DL .	CARRION MORA, HE	RMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE UN

Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 2 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).





Figura 72. Ficha de Inventario del INPC



Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 3 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).




Figura 73. Ficha de Inventario del INPC

-//																										_				Blog	ue:	- 1	ioja i	VO.:	2
LIDENTIFICACION FIS	ICA D	EL IN	MUE	BLE																						-,1	12. INTERVENCIONES								
			Mater	riales			N.L.	- 1	Acab:	ados		JL						Pa	tolog	135		-		_		41	Intervenciones Anteriores			alatar.	in.				
	П	Т,		8		П	Т	П	Т	П		٦Г	V,			Т		Т								Ш	Formal: Informal: X Quien Interv	HO F	prop	hetail	U				
		2 2 2		Marie Artes	2	.2	-	6	÷.	ш				1	2			1		1	age	1		1		П					Modif	Neactor	188		
	100	- Haharey Haharey Adobert		10 to	8			1	F-Tejud	ш					8		8		8	-	1	1		1		П				Plan	nta P	rimera	Segu	ında	Ot
Elementos	A.	1 4 4		5 4	3	8 2		8		П		Ш	SQ.	1	ξĒ		Gneta		88		Đ.	Т		1	0	П	Elementos	Sub	suelo	Ва	ija F	Planta	Plan	nta	Pla
Clementos	000	5 T 3	inchi	in in	g	20.00	20	TAT I	5	ш		1	all a	1	9 6		5 2		randir	8	4	П	Si C	1	4800	П		1 1	M A	L M	/ A L	M A	LM	A A	L
	101	d day	9 0	V 8	2	4 8	Petta Petta	X	8	ш	5 2	9	84		2-Deformation Participation Pa	1	1=Figures 3=Rajadur	П	9 9 9	8	obu	1	=X#bfago	1		ш	Estructura	$\Pi$		X	$\perp$		ш	ш	Ц
	100	2 2 8	66.8	2 %	9	9 8	2 5	1	G 40	8	5 4	XII.	1=Ass		Pand	1	28	1	1-Duapro	ě	÷	1	*	1	27.08	Ш	Cublerta	П		Х	Ш	$\perp$	Щ	ш	$\sqcup$
	8	A de la	Mad	1 P	2	8 8	9	400	Na.	E.	T d	àll-	4 %		i i		M		M M		1		M		M /		Fachadas	$\perp$	$\perp$	Х	11	+	Н	Н	$\vdash$
	- 1	2.4	# #	7 7	1	2 2	2 2	1.	± 1	2	2 2	5 1	. M	^ L	М.	۸ĮL	M	^  1	- No	^  '	. M	1	No.	~   -	865		Pisos - entrepisos	44	н	Х	++	+	н	н	₩
tructura		_	_	_	_	_	_	1.1	_	_		7	T T	_		_	_	1		-	. 1.1	_	Т	_	т	7	Acabados	44	Н	х	44		Н	Н	₩
mentación	1		_	-	₩	+	₩	2	-	++	+	⊣⊩	++	+	Н	+	┿	+	++	+	1	+	+	+	Н	+	Escaleras	44	+	$\vdash$	++	+	Н	Н	₩
iros / Paredes / Tabiques	+	1 2	-	+	₩	+	н	+	3	++	+	⊣⊦	+	+	Н	+	+	+	+	+	++	+	+	+	+	+	Espacios exteriores	11	+	X	++	$\perp$	Н	Н	₩
lumnas / Pilares	+	+	+	+	┨┤	+	H	+	+	Н	++	╢	+	+	Н	+	+	+	+	+	Н	+	+	+	H	+	Espacios interiores	Щ	Ш	ш	ш		ш	L	ш
gas	+	+	+	+	₩	+	+	Н	+	+	++	┰	++	+	H	+	⇈	+	++	+	H	+	++	+	$\vdash$	٦.	Modificaciones: L = Leves ; M = Medias; A	Altas							_
sas / Entrepisos	+	+	+	+	₩	+	+	Н	+	H	++	┰	++	+	H	+	H	+	+	+	H	+	++	+	$\vdash$	ᅦ	Modificaciones								_
cos ublertas		_			ш	$\perp$		_	_	-			-	_	_	_		_		_		_	-	_	_	-	ADICIÓN DE ESPACIOS CERR. ESTRUCTURA DE H'A' Y MAM	DOS E	EN FA	CHAD	APOST	ERIOR,	CONS	TRUI	IDOS
chos / Bóvedas / Cúpulas		_	1	11	2		П		П	1	П		TT	T	П	T	TT	T	1	1	1 2	T	1	Т	П	П	Morfológicas:	-vale	run De	200	MILLO.				
chadas			-		-		_		_					_		_		_																	
evestimientos		T			П		П	2	1	1			T		П	1	П		1		2	Т	П	T	П	$\Box$									mmle
ertas			1	1	П	1	П			1					П	T					2	1		$\perp$	Ш	Ш	LA FACHADA POSEÍA UN PORT LADRILLO GENERANDO UN E	AL QUE	CER	RADO	QUE !	BIRVE C	OMO:	SALA	A-CO!
ntanas			1	1	П	1				1			$\Box$		П	$\perp$		$\perp$			ш	_	1	┸	Н	ᆀ	TIPOTAGIONE: DOR: ASÍ MISMO EN FACHA	DA PO	STERI	OR S	SE HAN	ADICIO	ONADO	O ES	SPAC
alcones		$\top$	1	П	П		П	Т		1			$\Box$	2	П	$\perp$		$\perp$			2		1	$\perp$	Ш	ᆀ	CERRADOS ADOSADOS A LOS DISTRIBUCIÓN ORIGINAL.	MURC	OS OR	IGINA	TESTO	QUE H	A MOI	DIFIC	ADO
ortadas					П		П			$\Box$					П	1	Ц	1		$\perp$	Н	4	11	1	$\vdash$	41			184.0						
ortales							Ш			$\perp$		ᆚ			Ц	1	ш	4	$\perp$	4	44	4	$\perp$	-	₩	41	SE HA REEMPLAZADO EL RI USADO H'A" Y LADRILLO EX	LA C	MIENT	AUCC	RIGINAL ION DE	E ESPAC	HORM	NUEV	JOS I
ócalos							Ц			Ш	$\perp$	ᆚ	$\perp$	_	Ц	1	$\perp$	4	$\perp$	Ц	44	4	+	+	$\vdash$	4	Técnico - AREA DE PORTAL FRONTAL Y	FACHA	DAPO	OSTER	RIOR.				
olduras y omamentación			- 1	Н	ш	$\perp$	Н	_	Н	1	$\perp$	ᅫ	+	+	Н	4	+	4	-	н	2	+	+	+	₩	4	Conseductos.								
emates			1		$\perp$	$\perp$	ш	$\perp$		1			$\perp$		Ш	1	ш	_		Щ	2	1		_	ш	_		_		_					_
apacios interiores		_	_			_				_		7		_	_	_		_			1	_	Т	_	1	Т	13. VALORACIÓN DEL BIEN INMUEBLE								
Isos	1	_	+	+	Н	+	Н	1	2	+	+	$\dashv$	+	+	Н	+	+	+	+	H	-	+	1	+	+	+	Categorías de la Valoración		33	E	Elemen	tos a P	roteg	er	
elos Rasos	-	+	+	++	н	-	Н	-	₩	,	+	⊣⊦	+	+	Н	+	+	+	+	Н	÷	+	+	+	++	┪	Histórico Testimoniai Simbólico		14			nentes	1		
alerias	-	+	1	++	Н	-	н	+	$\vdash$	-	+	⊣⊦	+	+	Н	+	+	+	+	Н	+	+	+	+	++	┪	Edificio de Interés Simbólico				Estruct				
uertas / Ventanas /	+	+	٠,	+	Н		Н	+	+	+	+	$\dashv$	+	+	H	+	+	+	+	+	+	+	+	+	$\mathbf{H}$	7	Edificio de Interés Histórico				Cublert				
asamanos	+	_	-	+	+		Н	+	+	1 1	+	$\dashv$	+	+	Н	1	Н	+	+	+	1	$^{\dagger}$	+		$\mathbf{H}$	7	Edificio de Interês Testimonial				Fachad	_			
evestiminetos interiores spacios Exteriores	$\perp$		_	11					щ					-	_		_	_	_	-	_	_		•	-	_	Entorno Urbano Aquitectóncio					os Exte	eriore	98	
505	2	$\overline{}$	T	TT			П	Т	П	Т		$\neg r$	П	Т	П		П	Т	T	П	Т	Т		T	П	П	Tramo Homogêneo con valor		L		Portale	8			
atios	-			11	T		11	T	$\vdash$			٦ŀ	$\top$	1	П		П	$\sqcap$		П				T		T	Tramo Homogêneo		_	_	Patios				
erramientos	2			11	Н		11	+	$\vdash$			٦t	$\top$	1	П		T		I	□							Tramo Heterogêneo	_	_		Тепаzz				
епаппенно				+	т		П	$\top$	$\sqcap$	$\top$		٦ŀ		T	П									I			Integrada al tramo SI X					s / Hue			
rdines / Huertos / Camine	erla 3			$\boldsymbol{T}$			Н	$\top$	$\Box$	$\top$					П	Т		П		П		П		$\top$		$\Box$	Destaca Positivamente SI X	N	0			los Inte	riore	8	_
scaleras			1											o- 1.5			- 237					_				_	Entomo Natural		_		Galeria	15			
teriores				П	I		П	I										Ц		Ц	_	Ц	_	4	ш	Ц	Integrada al palsaje Si X				Pisos	_			
derlores	2							I		I						1	1	Ц	1		┸	Ш					Utiliza materiales locales SI X				Cleios				
stalaciones					_			_							_	_	-	_	_		_	_	_	_	-	_	Provoca Impacto Ambiental SI	N	0		Carpini				
éctricas	13		1	$\perp$			ш	1		1		٨		1	$\mathbf{H}$	Н		Н	+	$\sqcup$	-	$\vdash$	+	+	+	Н	Alteraciones		_	_		lmiento	5		
anitarias	188			1	1		Н	+	$\sqcup$	+	ш	В			H	Н	+	Н	-	H	+	Н	+	+	₩	H	Alteraciones Altas	Media	8 Ba		Decora				
speciales		LL,		SHIP STA	L		Ш	L	Ш	_	ш			ш		ш		Щ	_	Ц		Ц		щ	$\perp$	Ч	Tipológicas	Х	$\perp$		Pintura				
CABLE SOUDO servaciones: Descripción del sist	ema Cons	fructive.	-					_																			Morfológicas:	х			Mobilia Escale				
SISTEMA CONSTRUCTIVO M																													-			146			

Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 3 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).





Figura 74. Ficha de Inventario del INPC



Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 3 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).




Figura 75. Ficha de Inventario del INPC

	of February										Bloque: Hoja No.: 4
8. VALORACION DEL INMUEBLE: BAREMO	)										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 Antigüedad					Puntu	ación	VALO	RACIÓN Y GRADO	O DE PROT	TECCIÓN	GRÁFICO DE VALORACIÓN: Diagrama de barras
rehispánica Hasta 1534	PH	15	PH	15	-			Tipo de			4
	CO	15	CO	15		77.7	Grupo	Protección	Puntaje	36	10
oloniai Sigio XVI - XIX (1534- 1829)	RP1	12	RP1	12	_	_		Protection			(V =
epublicana 1 - Siglo XIX (1830-1900)	RP1	8	RP1	8		B	A	Absoluta	36 - 50	PROTECCIÓN ABSOLUTA	
epublicana 2 - Siglo (1901 -1960)		_			X	8	_	Absoluta	36-30	PHOTEOGRAPHOGEOM	5-
epublicana 3 - Siglo XX-XXI (1961-1980)	RP3	4	RP3	4	-					at the best of the second	
						3	В	Parcial	26 - 35		
2 Estético Fornal			100000000000000000000000000000000000000		Puntu	ación					0
tentificación Estilistica	1E	1A3	IE+CF	5	Х	5	C	Condicionada	16 - 25		
omposición Formal	CF		IE+CF+AM	3	Х	3	_		_		all the second second
iteraciones Altas	AA	-3	IE+CF+AA	2			D	Sin protección	01 - 15		independent in the state of the
Iteraciones Medias	AM	-1	IE+AM	2				om protocolon	0		May the state of the state of the state of
iteraciones medido	7 100	-2	CF+AM	1		_					6. The property of the Assettle
			OI TAUSI	-		5	1	ALTO	VALOR PA	TRIMONIAL	9'
				_	_	_					
3 Tipológico Funcional	1000					ación		ERIOS DE VALOR		STATE OF THE RESERVE	Annual Control of the
conserva (dentificación Tipológica	CIT	2A4	CIT+COU	5	Х	5	ANTIG			DE LA DÉCADA DEL 30, ENTRI	E 1925 Y 1930, PERTENECE A LA ÉPOCA II DE LA ARQUITECTURA REPUBLICAN
Conserva Uso Original	COU	1	CIT+CUO+A	4			1	TRADICE			
luevo Uso	UN	-1	CIT+CUO+A	2	1		1				
juevo Uso No Compatible	NUNC	-3	CIT+AM	3			1				
iteraciones Medias	AM	-1	CIT+AA	1	Х	1	1				
	AA	-3	CIT+NUNC	i	- ^	-	1				
Iteraciones Altas	AA	-3	CIT+NUNC+	+		_	1				
	-		CIT+UN	3	_	_	ESTÉ	TICO FORMAL E	DIFICACIO	N CON ELEMENTOS TIPOLOG	SICOS TRADICIONALES, PROPIOS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA ÉPOCA LA CRUJÍA CENTRAL DE UN INMUEBLE SUBDIVIDIDO, POSEE UN JARDÍN
			CITTUN	3			-	E	STE PRED	IO ES LA PARTE NORTE DE	DA CRUJA CENTRAL DE UN INMUEBLE SUBDIVIDIDO, POSCE UN MARDIN.
						5		D	ESNIVEL C	DUE SE ADAPIA AL TERRENO	, RASGO QUE DESTACA A LA CRUJÍA CENTRAL.
4 Técnico Constructivo					Punt	ación					
ecnologia y Materiales Tradicionales	TMT	5	TMT	5			1				
ecnologia y Materiales Contemporáneos	TMC	3	TMT+ECR				1				
ecnologia y Materiales Contemporariess ecnologia y Materiales Mixtos	TMX	2	TMT+ECM	2		-	1	The second second	ET 15/5/8	HERIE DE LIBICA EN LINA DE	LAS CALLES MÁS IMPORTANTES Y DE HISTORIA DE LA CIUDAD, SIENDO S
stado de Conservación Regular	ECR	-1	TMT+SMTM		Y	3	TIPOL	OGÍA FUNCIONAL	ANTICH	IA VÍA DE ENTRADA V SALIDA	A LA COSTA. LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO HACE QUE SU CONSTRUCCIO
stado de Conservación Maio	ECM	-3	TMT-SMTA	1	^	Ť	-		SE ADA	DTE A SI GENERANDO VIST	AS DESDE EL BALCON DE FACHADA FRONTAL. EL ACCESO ES LATERAL
Sustitución, Materiales y Tecnología Alto	SMTA	-4	TMT+STMM	2	_						RTIDA QUE LLEGA HASTA EL ZAGUÁN COMPARTIDO.
	SMTM	-2	TMC	3	_	_	-				
Sustitución, Materiales y Tecnología Medio	OMIM	-2	TMC+ECR	2	_		-				
	-					_	-				
	-		TMC+SMTM	1	_	_	TECN	CO CONSTRUCTI	NO SISTER	MA CONSTRUCTIVO TRADICI	IONAL, CIMENTACIÓN DE PIEDRA, MUROS PORTANTES DE TAPIAL, ARMAD
			TMX	2			- I'ECM	ico constructi	RADE	CUBIERTA DE MADERA CON	RECUBRIMIENTO DE TEJA.
			TMX+ECR	1						A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
				- 3		3					
3.5 Entorno Urbano Natural					Punt	Jaciór	1				
ntegrada Tramo Homogéneo con Valor	TITHOV	10	ITHOV	10			1				
ntegrada Tramo Homogéneo con vaior	ITHO	8	ITHO	8		-	1				
	THO	7	THO	7	-	_	ENTO	RNO URBANO-NA			SU ENTORNO URBANO Y SE ADAPTA A SU ENTORNO NATURAL POR SUS
ramo Homogéneo		_	THE	3	v	3	-11			CARACTERÍSTICAS CONSTR	RUCTIVAS Y TIPOLÓGICAS Y EL USO DE MATERIALES TRADICIONALES.
ramo Heterogêneo	THE	3			X		-				
Destaca en Tramo	DT	3	THO+NINT	5	Х	5					
lo Integrada al Tramo	NINT	-2	THE+NINT	1		_	-				
ntegrada Entorno Natural	IEN	3	IEN+CAUM	5	Х	5	-				
Conserva el Ambiente Utiliza Materiales Locales	CAUMT	2	CAUMT+IE	5	Х	5	-			INVESTIGACIONES	DETALLAN QUE EL INMUEBLE PERTENECIÓ AL ILUSTRE DR. JOSÉ MIGL
			IEN	3			HISTO	RICO-TESTIMONI	IAL-SIMBO	CARRION MORA DE	RMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE
					3	5				VALOR HISTORICO	E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.
.6 Histórico- Testimonial- Simbólico			-		Punt	uación				VALOR RISTORICO	LIDERTHANIO PAIN ON GIODAD DE COM.
	VHSC	10	VHSC	10		10	11				
/alor Simbólico Socio Cultural (Identidad)	UHSC	8	VIDO				-				
nmueble de Interés Histórico Testimonial	-	_			Х	8	-1				
Hito Urbano	HU	6		6		-	10.0	TOP DE CONTRO	11		
Autor Representativo	AR	4		4		_	10. 0	ATOS DE CONTRO		The same of the sa	
Distinciones del Inmueble	DI	6		6		_		ad Ejecutora:			
	ITS	4		4		10	Inven		THERINE R	ENGEL CUENCA	Fecha: Fecha:

Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 3 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).





Figura 76. Ficha de Inventario del INPC



Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 4 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).





Figura 77. Ficha de Inventario del INPC



Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 4 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).





Figura 78. Ficha de Inventario del INPC



Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 4 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).




Figura 77. Ficha de Inventario del INPC


		-		_						Bloque: Hoja No.: 4
8. VALORACION DEL INMUEBLE: BAREMO	D				13.30					
.1 Antigüedad	At less w	more en		P	untua	ción V	ALORACIÓN Y GRADO	DE PRO	TECCIÓN	GRÁFICO DE VALORACIÓN: Diagrama de barras
rehispânica Hasta 1534	PH	15		15			rupo Tipo de	Puntaje	36	
oloniai Sigio XVI - XIX (1534- 1829)	CO	15		15			rupo Protección	runtajo	-1	10 -
epublicana 1 - Sigio XIX (1830-1900)	RP1	12		12			4 Abaquia	36 - 50	PROTECCIÓN ABSOLUTA	
epublicana 2 - Sigio (1901 -1960)	RP2	8			X	8	A Absoluta	26 - 20	PROTECCION ABSOLUTA	5.
epublicana 3 - Sigio XX-XXI (1961-1980)	RP3	4	RP3	4		_		The same		
					8		B Parcial	26 - 35		
2 Estético Fomal				F	untua	ción	The second second second			0-
entificación Estilística	IE	1A3	IE+CF	5	X	5	C Condicionada	16 - 25		D 40 00 00 00
omposición Formal	CF	1A2			X	3				Age to story we see the story
Iteraciones Altas	AA	-3		2			D Sin protección	01 - 15		The state of the s
iteraciones Medias	AM	-1	IE+AM	2		_				indian state of state of the state of the state of
		-2	CF+AM	1			ALTO	VALOR PA	TRIMONIAL	. Harden State of Sta
					5		2010	- LOIT		
3 Tipológico Funcional	111111			F	untua	eción (	CRITERIOS DE VALOR	ACIÓN		
onserva Identificación Tipológica	CIT		CIT+COU	5	Х	5 A	NTIGUEDAD ELINMU	EBLE DATA	A DE LA DÉCADA DEL 30, ENTR	E 1925 Y 1930, PERTENECE A LA ÉPOCA II DE LA ARQUITECTURA REPUBLICANA
onserva Uso Original	COU	1	CIT+CUO+A				TRADICI	ONAL.		
łuevo Uso	UN	-1	CIT+CUO+A							
luevo Uso No Compatible	NUNC	-3	CIT+AM	3						
Iteraciones Medias	AM	-1	CIT+AA	1	Х	1				
Iteraciones Altas	AA	-3	CIT+NUNC	1						
			CIT+NUNC+	1			STÉTICO FORMAL	DIFICACIO	ON CON ELEMENTOS TIPOLÓ	GICOS TRADICIONALES, PROPIOS DE LAS CONSTRUCCIONES DE LA ÉPOCA.
		3 - 37 - 5	CIT+UN	3	-	_	_		DIO ES LA CRUJIA NORTE DI	E UN INMUEBLE SUBDIVIDIDO, POSEE BALCONES BOLADOS Y UN PORTAL
					5		L	ATERAL		
.4 Técnico Constructivo	1000			-	Puntua	actón				
ecnologia y Materiales Tradicionales	TMT	- 5	TMT	5						
ecnologia y Materiales Contemporáneos	TMC	3	TMT+ECR		_					THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
Fecnologia y Materiales Mixtos	TMX	2	TMT+ECM	2	_		IPOLOGÍA FUNCIONAL	L EL INN	IUEBLE SE UBICA EN UNA DE	LAS CALLES MÁS IMPORTANTES Y DE HISTORIA DE LA CIUDAD, SIENDO SI A A LA COSTA. LA MORFOLOGÍA DEL TERRENO HACE QUE SU CONSTRUCCIÓ!
stado de Conservación Requiar	ECR	-1	TMT+SMTM	_	Х	3		ANTIG	UA VIA DE ENTRADA Y SALIDA	IS DESDE LAS AREAS POSTERIORES DONDE SE HAN CONSTRUIDO ESPACIO
stado de Conservación Maio	ECM	-3	TMT-SMTA	1	_			MUEW	OS EL ACCESO ES LATERAL A	TRAVÉS DE UNA ESCALERA QUE LLEGA HASTA EL PORTAL.
sustitución. Materiales .y Tecnología Alto	SMTA	-4	TMT+STMM	2	-	_		HOLV	O. ELMOOLOO LO E II E II E II	
sustitución. Materiales .y Tecnología Medio	SMTM	-2	TMC	3	$\rightarrow$	_				
AND STREET, MARKET STREET, STR	_	-	TMC+ECR TMC+SMTM	2		_				
	_	-	TMX	2	_	_	PÉCNICO CONSTRUCT	IVO SISTE	MA CONSTRUCTIVO MIXTO:	CIMENTACIÓN DE PIEDRA, MUROS PORTANTES DE TAPIAL, ARMADURA DE
	100	-	TMX+ECR	1				CUBI	ERTA DE MADEKA CON RECU	BRIMIENTO DE TEJA, ESTROCTORA DE TIA , MAMIFOOTERIA DE DOMESE
		1,510,000	THISCIEGIC		3			ELEN	ENTOS DE ESTRUCTURA ME	ETÁLICA EN CUBIERTAS NUEVAS.
		-		_	Puntu					
3.5 Entorno Urbano Natural	ITHOV	1 10	ITHOV	10	Funto	acion				
ntegrada Tramo Homogéneo con Valor	ITHO	8	ITHO	8						THE PARTY OF THE PARTY A STUDY OF THE PARTY
ntegrada Tramo Homogêneo	THO	7	THO	7			ENTORNO URBANO-NA	ATURAL	EL INMUEBLE DESTACA EN	I SU ENTORNO URBANO Y SE ADAPTA A SU ENTORNO NATURAL POR SUS
Framo Homogéneo	THE	3	THE	3	Х	3			CARACTERÍSTICAS CONST	RUGHVAS T HPOLOGICAS.
Tramo Heterogêneo	DT	3	THO+NINT	5	X	5				
Destaca en Tramo No Integrada al Tramo	NINT	-2	THE+NINT	1	-	_				
ntegrada ai Framo	IEN	3	IEN+CAUM	5	Х	5				
Conserva el Ambiente Utiliza Materiales Locales	CAUMT		CAUMT+IE			5				DETALLAN QUE EL INMUEBLE PERTENECIÓ AL ILUSTRE DR. JOSÉ MIGU
Conserva el Parisiente Ottiga materiares essates			IEN	3	7.77		HISTÓRICO-TESTIMON	IAL-SIMB	OLICO INVESTIGACIONES	DETALLAN QUE EL INMUEBLE PERTENECIO AL 1031 RE DR. 1032 MIGU ERMANO MAYOR DEL DR. BENJAMÍN CARRIÓN, LO QUE DA AL INMUEBLE
		•				5			VALOR HISTORICO	E IDENTITARIO PARA LA CIUDAD DE LOJA.
3.6 Histórico- Testimonial- Simbólico					Puntu	ación			VALOR INSTORICO	
/alor Simbolico Socio Cultural (Identidad)	VHSC	10	VHSC		X					
nmueble de Interés Histórico Testimonial	IIHT	8	1	8		8				
nimueble de interes Historico i estimornali Hito Urbano	HU	6	1	6					1 10 4 17 160	
Autor Representativo	AR	4		4			19. DATOS DE CONTR	OL		
Distinciones del Inmueble	DI	6		6			Entidad Ejecutora:			
innovación Tecnológica Significativa	ITS	4		4			Inventariado por: KA	THERINE	RENGEL CUENCA	Fecha:
	average a				1	10	Revisado por.			Fecha:
							Aprobado INPC:			Fecha:

Nota. La figura muestra la Ficha de Inventario del INPC de la Vivienda 4 de la Casa Carrión. Fuente: Autor de Proyecto (2025).

## 4.1.3.1. Síntesis Patologías de Casa Carrión


La tabla síntesis de patologías de la Casa Carrión muestra un estado avanzado de decadencia estructural, caracterizado por múltiples patologías que comprometen gravemente la integridad del inmueble. Lo que se visualiza en el plano

es la ubicación de las patologías en el bien inmueble y diferenciadas por colores que identifican las unidades habitacionales: Vivienda 1 (amarillo), Vivienda 2 (turquesa) y Vivienda 3 (rosa), se recalca que para el desarrollo del diagnóstico solo se tuvo acceso a 3 de las 4 viviendas del bien



Nota. La figura muestra las potologías detectadas en la vivienda con su ubicación en el planta. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Figura 49. Plano de Deterioro de Casa Carrión



Nota. La figura muestra las patologías detectadas en la vivienda con su ubicación en el planta. Fuente: Autor de proyecto (2025).


Tabla 10. Plano de Deterioro de Casa Carrión



										PA	rologí	AS									
NOM	ENCLATURA	ELEMENTO	MATERIAL	Humedad de obra	Humedad capilar	Humedad por filtración	Humedad por condensación	Humedad accidental	Erosión Atmosférica	Ensuciamiento por depósito	Ensuciamiento por lavado diferencial	Pandeo	Alabeo	Desplome	Grieta por exceso de carga	Grieta por dlatación o contracción	Fisura	Desprendimiento	Erosión mecánica	Hongos	Xilófagos
	1	Canecillo	60 1 1			Х												Х		Х	Х
	2	Perfilería ventana								Χ								Χ			
	3	Suelo				Х										Х		X			
	4	Pilar Entrada							Χ		Χ									Χ	
	5	Puerta.	HIPE		Χ				Χ	Χ										ı	Х
	6	Muro externo			Χ				Χ											Χ	
	7	Viga	6												Χ						Х
	8	Canecillo	A TOWN			Χ															Х
	9	Piso interno								Χ								Х			
	10	Muro interno				х				Χ										Ì	
	11	Viga	1167						Χ						Х	X		Χ			Χ
	12	Puerta	HATE W						Χ	Χ											
	13	Capitel	6 1 1																		Χ
	14	Capitel	A PER AL PRO																		Χ
	15	Piso interno	III II WAN																		Х
,,,,,,	16	Muro interno														Χ					
	17	Cielo raso	60			Χ						Χ						Χ			
	18	Zócalo							Χ												
	19	Baranda	HITTE													X		Χ		i	

Nota. La tabla muestra el Plano de Deterioro elaborado para la Casa Carrión denotando las patologías con su respectiva materialidad y elemento afectado en Vivienda 1. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Figura 50. Plano de Deterioro de Casa Carrión



Nota. La figura muestra las patologías detectadas en la vivienda con su ubicación en el planta. Fuente: Autor de proyecto (2025).


Tabla 11. Plano de Deterioro de Casa Carrión



										PA	TOLOG	ÍAS									
NOMI	ENCLATURA	ELEMENTO	MATERIAL	Humedad de obra	Humedad capilar	Humedad por filtración	Humedad por condensación	Humedad accidental	Erosión Atmosférica	Ensuciamiento por depósito	Ensuciamiento por Iavado diferencial	Pandeo	Alabeo	Desplome	Grieta por exceso de carga	Grieta por dlatación o contracción	Fisura	Desprendimiento	Erosión mecánica	Hongos	Xilófagos
	20	Muro interno														Х	Х				
	21	Muro interno				Х										Χ					
	22	Cielo raso				Х						х								Х	
	23	Muro interno				Х										Χ					
	24	Muro interno	orall serves			Х										Χ	Χ				
	25	Muro interno	The second second												Х						
	26	Cielo raso				Χ			Χ												Χ
	27	Escalera	HARA				Χ			Х											
	33	Encimera	$\times \times \times$														Χ	Χ			
	34	Arm. Cubierta				Χ									Χ			Χ		Χ	Χ
	35	Columna				Х				Х								Χ			Χ

Nota. La tabla muestra el Plano de Deterioro elaborado para la Casa Carrión denotando las patologías con su respectiva materialidad y elemento afectado en Vivienda 1. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Figura 51. Plano de Deterioro de Casa Carrión



Nota. La figura muestra las patologías detectadas en la vivienda con su ubicación en el planta. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Tabla 12. Plano de Deterioro de Casa Carrión




										PA <sup>*</sup>	TOLOGÍ	AS									
NOME	ENCLATURA	ELEMENTO	MATERIAL	Humedad de obra	Humedad capilar	Humedad por filtración	Humedad por condensación	Humedad accidental	Erosión Atmosférica	Ensuciamiento por depósito	Ensuciamiento por Iavado diferencial	Pandeo	Alabeo	Desplome	Grieta por exceso de carga	Grieta por dlatación o contracción	Fisura	Desprendimiento	Erosión mecánica	Hongos	Xilófagos
	28	Viga				Х			Х						Χ						
	29	Muro interno				Х			Χ		Χ										
	30	Muro interno				Х				Х								Χ			
	31	Muro interno				Χ												Χ			
	32	Armadura cubiert				Χ			Χ							Х	Χ			Χ	

Nota. La tabla muestra el Plano de Deterioro elaborado para la Casa Carrión denotando las patologías con su respectiva materialidad y elemento afectado en Vivienda 1. Fuente: Autor de proyecto (2025).

#### **CONCLUSIONES**

- La mayoría de las patologias encontradas en la Vivienda 1 se originan con la humedad causando fisuras y desprendimientos de los materiales
- La vivienda 1 la conforma en su mayoría elementos de madera y por la presencia de humedad ha permitido que afloren hongos y xilófagos en la madera, ademas de defromaciones y pudriciones que afectan la estabilidad estructural de elementos sobre todo en la cubierta, afectando principalmente la armadura.

Figura 52. Plano de Deterioro de Casa Carrión



Fuente: Autor de proyecto (2025).

Tabla 13. Plano de Deterioro Vivienda 2


Ladrillo Piedra Tapial Teja Bloque de hormigón

Cemento Cerámica Madera Acero

											PAT	TOLC	GÍAS	;							
NOM	IENCLATURA	ELEMENTO	MATERIAL	Humedad de obra	Humedad capilar	Humedad por filtración	Humedad por condensación	Humedad accidental	Erosión atmosférica	Ensuciamiento por depósito	Ensuciamiento por lavado diferencial	Pandeo	Alabeo	Desplome	Grieta por exceso de carga	Grieta por dilatación o contracción	Fisuras	Desprendimientos	Erosión mecánica	Hongos	Xilófagos
	1	Pilar entrada			Χ				Χ							Х		Χ		Χ	
	2	Pilar entrada			Χ				Χ							Χ		Χ		Χ	
	3	Muro de contención								Х								Х		Х	
	4	Baranda								Х						Χ		Χ			
	5	Gradas ext.										Χ				Χ	Х	Χ			
	6	Muro externo				Χ			Χ									Χ			
	7	Muro externo				Χ												Χ			
	8	Muro						Χ		Х								Χ			
	9	Muro bajo Balcón									Х							Х			
	10	Muro externo					Х											Х			
	11	Alero	114			Χ								Χ						Χ	
	12	Canecillo				Χ												Χ		Χ	
	13	Pileta							Χ							Χ				Χ	
	14	Alero				Χ												Χ			
	15	Muro externo				Χ												Χ			
	16	Muro externo				Χ											Χ	Χ		<u> </u>	
	17	Muro externo					Χ											Χ		Χ	Ш
	18	Muro externo	75				Χ			Х							Χ			<u> </u>	Ш
	19	Alero				Χ												Χ			

Nota. La tabla muestra el Plano de Deterioro elaborado para la Casa Carrión denotando las patologías con su respectiva materialidad y elemento afectado en Vivienda 2. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Figura 53. Plano de Deterioro de Casa Carrión



Fuente: Autor de proyecto (2025).


Tabla 14. Plano de Deterioro Vivienda 2



											PA	TOLC	GÍAS	5							
NOM	IENCLATURA	ELEMENTO	MATERIAL	Humedad de obra	Humedad capilar	Humedad por filtración	Humedad por condensación	Humedad accidental	Erosión atmosférica	Ensuciamiento por depósito	Ensuciamiento por lado diferencial	Pandeo	Alabeo	Desplome	Grieta por exceso de carga	Grieta por dilatación o contracción	Fisuras	Desprendimientos	Erosión mecánica	Hongos	Xilófagos
	20	Muro externo							Х									Х			
	21	Alero	THE THE			Х												Χ			
(/////		Perfilería																.,			
	22	Ventana	100						Χ									Х			
	23	Piso exterior	$\times \times \times$									Х				Х	Χ	Χ			
	24	Muro externo			Χ													Χ			
	25	Cielo raso				Χ											Χ			Χ	
	26	Muro interno	and the same		Χ													Х			
	27	Cielo raso	HU THE			Χ						Χ								Χ	
	28	Muro Interno														Х					
	29	Muro externo														Х					
	30	Muro interno	The second			Х										Х					
	31	Cielo raso				Χ						Χ								Χ	Χ
	32	Muro interno					Χ											Χ		Χ	
	33	Muro interno					Χ										Χ	Χ			
	34	Piso interior	KIN MA			Χ						Χ									
	35	Muro interno				Χ	Χ			·								Χ		Χ	
	36	Muro interno				Χ	Χ											Χ		Χ	oxdot
	37	Muro interno				Χ	Χ								_			Χ		Χ	
	38	Muro interno			Χ													Х		Χ	ı Ī

Nota. La tabla muestra el Plano de Deterioro elaborado para la Casa Carrión denotando las patologías con su respectiva materialidad y elemento afectado. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Figura 54. Plano de Deterioro de Casa Carrión



Nota. La figura muestra las potologías detectadas en la vivienda con su ubicación en el planta. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Tabla 15. Plano de Deterioro Vivienda 2




			PATOLOGÍAS																		
NOM	MENCLATURA	ELEMENTO	MATERIAL	Humedad de obra	Humedad capilar	Humedad por filtración	Humedad por condensación	Humedad accidental	Erosión atmosférica	Ensuciamiento por depósito	Ensuciamiento por lado diferencial	Pandeo	Alabeo	Desplome	Grieta por exceso de carga	Grieta por dilatación o contracción	Fisuras	Desprendimientos	Erosión mecánica	Hongos	Xilófagos
	39	Cielo raso	() () ()			Х						Х						Χ			
	40	Muro interno			Х													Χ		Х	
	41	Muro interno															Х				

Nota. La tabla muestra el Plano de Deterioro elaborado para la Casa Carrión denotando las patologías con su respectiva materialidad y elemento afectado. Fuente: Autor de proyecto (2025).

### CONCLUSIONES

- La mayoría de las patologias encontradas en la Vivienda 2 se originan con la humedad causando fisuras y desprendimientos de los materiales
- Los elementos de ladrillo son mas suceptibles al ensuciamiento por depósito y por lavado diferencial puesto que están en elementos que dan hacia el exterior exponiéndolos al polvo y humo de los vehículos que lo causan, además de las lluvias que afectan la conservación de los elementos
- Los elementos de piedra, generalmente asociados al muro de contención en la parte frontal de la vivienda sufren de hongos y humedades por la exposición a la vegetación que acumula humedad afectando la base del mismo causando desprendimientos y erosión.

Figura 55. Plano de Deterioro de Casa Carrión



Nota. La figura muestra las potologías detectadas en la vivienda con su ubicación en el planta. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Tabla 16. Plano de Deterioro Vivienda 2



										PAT	rologí	AS									
NOMENCLATURA		A ELEMENTO	MATERIAL	Humedad de obra	Humedad capilar	Humedad por filtración	Humedad por condensación	Humedad accidental	Erosión Atmosférica	Ensuciamiento por depósito	Ensuciamiento por lavado diferencial	Pandeo	Alabeo	Desplome	Grieta por exceso de carga	Grieta por dlatación o contracción	Fisura	Desprendimiento	Erosión mecánica	Hongos	Xilófagos
	1	Cielo raso				Х						Х						Х			
	2	Puerta																Χ			Χ
	3	Muro interno							Х									х		ļ	
	4	Zócalo	III AT						Χ	Χ											
	5	Piso										Х									Χ
	6	Muro externo			Χ				Х									Χ			
	7	Canecillo	ANTHUR			Х			Χ												Х
	8	Cubierta										Χ								Χ	
	9	Muro interno				Х												Х			
	10	Cielo raso	11/1				Х													Х	

Nota. La tabla muestra el Plano de Deterioro elaborado para la Casa Carrión denotando las patologías con su respectiva materialidad y elemento afectado en Vivienda 3. Fuente: Autor de proyecto (2025).

## **CONCLUSIONES**

- La mayoría de las patologias encontradas en la Vivienda 3 se originan con la humedad causando fisuras y desprendimientos de los materiales
- La Vivienda 3 no posee una cantidad considerable de patologías como en las otras dos, su estado de conservación es bueno a regular, sin embargo, esto no quiere decir que no existan elementos afectados y del mismo modo que la primera vivienda los elementos mas afectados fueron los de madera.
- La cubierta presenta deformación por lo que indica lesiones mecánicas ya sea por exceso de peso o falta de refuezo en la estructura.

# 4.1.3.2. Fichas Patológicas de Casa Carrión

Las fichas patológicas señalan la presencia de lesiones graves en componentes fundamentales, comprometiendo irreversiblemente la integridad arquitectónica del edificio. El conjunto de degradaciones estructurales identificadas pone en riesgo tanto el valor histórico-cultural de la Casa Carrión




Tabla 17. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Tabla 18. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión






Tabla 19. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

		Física	
		Mecánica	
		Biológica	X
CANECILLOS	S	ESTADO CONSERVA N	
ECI	IGC	Bueno	
CAN	HONGOS	Regular	Χ
		Malo	X

Se denota presencia de hongos específicamente en estos dos punto visualizando costras de tono blanco o verde en los elementos.






Fig 4. Patología N ° 12 / canecillo vivienda 2 con signos de humedad, hongos y desprendimiento Fuente: Autor de proyecto



Fig 5. Patología N ° 1 / Canecillo vivienda 1 con signos de humedad, hongos y desprendimiento Fuente: Autor de proyecto



Fig 6. Patología N ° 8 / Canecillo vivienda 1 con signos de numedad y xilófagos Fuente: Autor de proyecto



Fig 7. Patología N ° 7 / Canecillo vivienda 3 con signos de humedad, erosión y xilófagos Fuente: Autor de proyecto

SOLUCIO

• Se presentaría dentro del mismo procedimiento para reparación del alero puesto que son elementos contiguos y dependientes.

• Se debe tomar en cuenta que se debe emplear la misma madera y forma del canecillo.

Tabla 20. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Nota. La tabla muestra la ficha patológica de los elementos en madera en base a la Ficha de patologías del Arq. Freddy Salazar.




Tabla 21. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión




Tabla 22. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Tabla 23. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

	TIPO DE LESIÓN	-	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	Física	X	La mayor parte de los cielos rasos presentan deformación debido a la	
S	Mecánica	<u> </u>	humedad presente lo que tiene a hinchar la	**************************************
PANDEOS	Química		madera.	
PAN	ESTADO CONSERVA N			
	Bueno			
		X X		સ <b>િ</b> ં
	Malo		DECODIDOJÁNI DE LA	
	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	Física		Se visualiza pérdida de material en partes del cielo	**************************************
	Mecánica		raso a manera de huecos o puntos lo que manifiesta la	
	Biológica	X	presencia de plagas en la madera.	TIL
XILÓFAGOS	ESTADO CONSERVA N			
LÓFA	Bueno			Million and a second of the se
×	Regular	X X		
	Malo	<u> </u>		

Tabla 24. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión




Tabla 25. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión



Fig 11. Patología N ° 39 / Cielo raso vivienda 2 con signos de humedad, pandeo y desprendimiento. Fuente: Autor de proyecto



Fig 15. Patología N ° 1 / Cielo raso vivienda 3 con signos de humedad, pandeo y desprendimiento. Fuente: Autor de proyecto



Fig 16. Patología N ° 10 / Cielo raso vivienda 3 con signos de numedad y hongo. Fuente: Autor de proyecto

OLCUION

- Analizar e inspeccionar las piezas afectadas con la finalidad de remover las mas afectadas y someter a tratamiento las piezas no tan afectadas (fungicidas, biocidas, etc.)
- Retirar meticulosamente las piezas más afectadas y desecharlas; la mayoría de cielos rasos son con madera machimbre por lo que la reposición se procederá con el mismo procedimiento (encajando hembra y macho de la pieza)

Nota. La tabla muestra la ficha patológica de los elementos en madera en base a la Ficha de patologías del Arq. Freddy Salazar.



# UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

	70,0010.000	OIDE POWERED SY.	ASU	,					
		FICHA DE LES	NOIS	NES PATOLÓGICAS EN ELE	MENTOS DE MADERA				
Ficha	<b>N</b> : 00	)4		Dirección: José María Peña	entre Epiclachima y 10 de Agosto				
Edific	aciór	n: Vivienda		Nombre Propietario: Florencia Jiménez, Yolanda del Rosario Cevallos, Elisa Soto					
		TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA				
	ÓSITC	Física X		Se aprecian manchas oscuras en los	***************************************				
	DEF	Mecánica		encuentros de entablado con muros, en algunos casos hay ensuciamiento por pintura, polvo y	MARK AND				
	POR	Química							
	ENSUCIAMIENTO POR DEPÓSITO	ESTADO CONSERVA N		humedad.					
		Bueno							
	ENS	Regular X			THE THE PART OF THE MENTINE THE				
		X Malo							
		TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA				
	_	Física		Se visualiza deformación hacia abajo del piso de					
		X Mecánica		madera causado principalmente por	ALADA TANAN				
	PANDEOS	Química		humedad lo que a su vez resulta en algunos casos					
	PANI	ESTADO CONSERVAC N Bueno		el desprendimiento de tablones.					
		Regular X			Miller filler for a ser is surfigure as a result of the series of the se				
		Malo X							

Tabla 26. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Nota. La tabla muestra la ficha patológica de los elementos en madera en base a la Ficha de patologías del Arq. Freddy Salazar. Fuente: Autor de

proyecto (2025).

Tabla 27. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

	PANDEOS	Física X Mecánica X Química  ESTADO D CONSERVACION N Bueno Regular X Malo		
		TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física	Pérdida del material en partes del piso de	
		Mecánica	madera a manera de huecos o puntos lo que	: *
(ES		X Biológica	manifiesta la presencia de plagas en el	
PSISOS INTERIORES	ÓFAGOS	ESTADO D CONSERVACI N		
SISOS	XILÓFA	Bueno		
Ã	×	Regular X Malo		200°201

Tabla 28. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión






Tabla 29. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Tabla 30. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

		TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física		Se manifiesta a través de huecos pequeños como puntos	**************************************
		Mecánica Biológica	X	' 	
	3OS	ESTADO CONSERVA N			
S	XILÓFAGOS	Bueno	V		
PUERTAS	Regular X  Malo	X			
₫.	Ш	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física	Χ	Pérdida del material en partes del piso de	- Australia - Aust
		Mecánica		madera a manera de huecos o puntos lo que manifiesta l	And the second s
		Química		, manifesta i	
		ESTADO CONSERVA N			
		Bueno Regular	×		
		Malo	X		




Tabla 31. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Tabla 32. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

# SOLCUIONES

- Primeramente, se evaluará si el elemento ha sido gravemente afectado o puede recuperarse, en caso de darse lo primero, se debe reponer el elemento con: medidas exactas, tipo de madera, acabado y color.
- En el caso de ensuciamiento, se procederá limpiar la superficie de madera de cualquier residuo suelto para aplicar removedor en gel uniformemente una capa fina por secciones de 50x50 cm; se espera de 15 a 20 minutos que haga efecto el producto y se procede a remover con espátula en sentido de la veta de la madera; limpiar con viruta de acero #2 para remover restos; limpiar con trapo seco; lavar superficie para eliminar residuos y proteger con poliuretano transparente.
- Los xilófagos se combaten con químicos, primeramente, se elimina capa de barniz o pintura con lija o siguiendo el procedimiento anterior; limpiar antes de impregnar en los huecos que dejó la plaga con aerosol para carcoma; se aplica segundo producto con palentina; impermeabilizar con plástico el elemento y dejar actuar los químicos; en caso de existir zonas blandas se endurecerá con producto.

Nota. La tabla muestra la ficha patológica de los elementos en madera en base a la Ficha de patologías del Arq. Freddy Salazar.





Tabla 31. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Tabla 32. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

		TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física >	X	Manifestado a través de la pérdida parcial del	Model State
	Ϋ́	Mecánica  Química  ESTADO DE CONSERVACIÓ N  Bueno  Regular		material del elemento a diferencia del	
	SFÉRIC		desprendimiento, se visualizan bordes		
	N ATMO		suavizados.		
	SIÓ	Bueno			Marie and the second of the se
	ERO	Regular			WARRIET.
VIGAS	X Malo	X			
>	HU	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física	×	Se manifiesta a través de manchas con borde	
		Mecánica		oscuro y en el centro un color pálido en la parte	
		Química		superior del elemento, lo que indica el contacto	
		ESTADO DE CONSERVACIÓ N		directo con agua filtrada desde la cubierta.	
		Bueno			The state of the s
	Regular X				
		Malo			



embargo, se recomienda un análisis estructural mas profundo antes de proceder, ya que se

desea conservar el carácter tradicional de la vivienda.

Tabla 33. Ficha de patologías en Madera de la

Nota. La tabla muestra la ficha patológica de los elementos en madera en base a la Ficha de patologías del Arg. Freddy Salazar. Fuente: Autor de

proyecto (2025).




Tabla 34. Ficha de patologías en Madera de la

proyecto (2025).




Tabla 39. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Tabla 40. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión







Tabla 41. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Tabla 42. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión






Tabla 43. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Tabla 44. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

		TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
ARMADURA DE CUBIERTA	GRIETA POR CONTRACCIÓN	Física X  Mecánica X  Química  ESTADO DE CONSERVACIÓ N  Bueno  Regular X		
ARN		Malo TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física X  Mecánica X  Química  ESTADO DE CONSERVACIÓ N  Bueno Regular X  Malo		NAME OF THE PARTY

Tabla 45. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		X	Se visualizan manchas blanquecinas en el	
	Mecánica		elemento por la exposición directa con	
HONGOS	Química		agua, son los primeros elementos afectados.	
HON	ESTADO CONSERVA N			
	Bueno			The Thirty of the second of th
	Regular	X		
	Malo			
	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	Física	X	Debido a la exposición continua a humedad	
Ϋ́	Mecánica		filtrada a través e las tejas, se visualiza la	: *
SFÉRI	Química		pérdida de la forma original del material.	
EROSIÓN ATMOSFÉRICA	ESTADO CONSERVA N			
OSIĆ	Bueno			
ER	Regular Malo	X		

Tabla 46 Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión





Fig 35. Patología N ° 34 / Armadura de cubierta vivienda 1 con signos de erosión y humedad Euente: Autor de proyecto

Fig 34. Patología N ° 32 / Armadura de cubierta vivienda 1 con signos de ensuciamiento y humedad Fuente: Autor de proyecto

# Se ha de reemplazar la estructura deteriorada por una nueva comenzando con la búsqueda y elaboración de los elementos exactamente iguales al original en lo que respecta tipo de madera, medidas y acabado.

- Se seguirá el mismo procedimiento para instalar la armadura de cubierta que en una casa nueva: viga de coronación centrada sobre muro de tapial y anclada con clavos; unir vigas, soleras y tirantes con empalmes y tornillos; unión de pares y correas a cumbrera se harán con el corte con el correcto ángulo de inclinación para la cubierta y se fijan con clavos o tornillos; finalmente la viga cumbrera y elementos verticales se unirán con cajas tipo boca de pescado complementada con amarres de fibra natural.
- Si se requiere reforzar la estructura se utilizará uniones de placas metálicas en los encuentros de los elementos fijándolos con tornillos
- Finalmente se montará la cubierta con el respectivo material y aislamiento en caso de requerirlo y sobre este las tejas amarradas de forma tradicional.

Nota. La tabla muestra la ficha patológica de los elementos en madera en base a la Ficha de patologías del Arg. Freddy




Tabla 47. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

Tabla 48. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión

	_									
		TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA					
		Física	X	Manifestado a través de la pérdida parcial del material sobre todo						
		Mecánica		evidenciándose en						
	TOS	Química		primer grado la pérdida de la capa de pintura y						
	ESTADO DE CONSERVACIÓ N			luego de la madera.						
S	PRE	Bueno								
\frac{A}{Z}	DES	Regular								
COLUMNAS		Malo	X							
S	∀	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA					
		Física		Se manifiesta a través de huecos pequeños como						
		Mecánica		puntos en el elemento lo que indica la presencia						
		Biológica	X	de plagas en la madera.						
		ESTADO CONSERVA N								
		Bueno								
		Regular			name name n					
		Malo	X							

Tabla 49. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión



Tabla 50. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión



Tabla 51. Ficha de patologías en Madera de la Casa Carrión




Tabla 52. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

U	UI Artora Sta	ata University UIDE   Powere	tectura d by ASU	UNIVERSIDA S PATOLÓGICAS EN ELEM	D INTERNACIONAL DEL ECUADOR ENTOS DE HORMIGÓN
Ficha	<b>N</b> : 0	13		Dirección: José María Peña	entre Epiclachima y 10 de Agosto
Edific	aciór	n: Vivienda		Nombre Propietario: Florer Soto	ncia Jiménez, Yolanda del Rosario Cevallos, Elisa
		TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	DEPÓSITO	Física	X	En el elemento se visualiza manchas negras en la parte superior del	***************************************
	POR DE	Mecánica		elemento debido al polvo y lluvia que deterioran el	MAJORI NAMA
	10	Química		mismo al estar expuesto al exterior.	
	4IEN	estado de Conservació	ĎΝ		
	I) I) I)	Bueno			
	ENS	Regular	X		
		Malo	^		A Company of the Comp

Tabla 53. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión




Tabla 54. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

# SOLUCIONESS

- Se ha de eliminar el material suelto por medios mecánicos (se puede hacer uso de martillo, agujas u otro medio mecánico o neumático), apuntalar las zonas que requieran para organiza la ejecución los por etapas para evitar el debilitamiento; se realiza la limpieza de la zona con compresor de aire o a chorro de agua.
- Eliminar todo resto de corrosión y picar hasta exponer la armadura que la causa dejando 5 cm longitudinalmente de armadura sana; la armadura se lijará o chorreará con arena para eliminar todo óxido; se ha de aplicar productos para la imprimación protectora contra corrosión e inhibidores de corrosión
- Se añadirá morteros de hormigón para recuperar la forma original, ayudándose de herramientas para moldear la misma.

Tabla 55. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

U	UIDI	UIDE POWERS	tectur abyASU	UNIVERSIDA IES PATOLÓGICAS EN ELE	D INTERNACIONAL DEL ECUADOR MENTOS DE MADERA
Ficha	<b>N</b> : 014			Dirección: José María Peña	entre Epiclachima y 10 de Agosto
Edific	ación: V	ivienda		Nombre Propietario: Florer Soto	ncia Jiménez, Yolanda del Rosario Cevallos, Elisa
		TIPO D LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física Mecánica	X	Se aprecia la deformación del elemento debido a la sobrecarga o a su vez no posee el suficiente refuerzo	45.00 1.14
		Químic a		lo que provoca que con cualquier carga las huellas se hundan.	
	PANDEO	ESTA DE CONSEI ÓN Bueno Regular	ADO		

Tabla 56. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

			1	
		TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	GRIETA POR CONTRACCIÓN	Física  Mecánica  Químic a  ESTADO DE CONSERVAC ÓN Bueno  Regular  X Malo	Se visualizan fracturas en el elemento debido a los intentos por cubrir la falla con mortero de hormigón o cemento lo que provoca que el material no se adhiera causando grietas.	*** The second s
		TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
GRADAS EXTERIORES		Física  Mecánica  Químic a  ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno  Regular  X Malo	Se visualiza pérdida parcial del material debido a las capas de mortero que no se han adherido a la superficie causando que se desprendan dejando huecos o deformando el elemento original.	**************************************

Tabla 57. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

### **-OTOGRAFÍAS** Fig 40. Patología N ° 5 / Gradas exteriores vivienda 2 con signos de pandeo, grietas, fisuras y desprendimientos Fuente: Autor de proyecto Se procede con el primer paso mencionado anteriormente de la eliminación del material suelto en elemento de baranda y de igual manera el segundo paso que involucra la eliminación de la corrosión y saneamiento de la armadura, sin embargo, la grada presenta daños severos y las patologías señalan lesiones estructurales sobre todo por exceso de carga lo que podría afectar la armadura, por lo que si los daños en acero son superiores al 15% se debe recalcular la estructura y según lo requiera, restaurar la capacidad inicial del SOLCUIONES acero (ello se logra cortando las barras dañadas y reemplazándolas por nuevas solapadas y atadas con alambre o soldadas a las existentes) Debido a la extensión de la lesión, se ha de reconstruir la mayor parte del elemento, llevándolo a cabo como se construye la grada de hormigón de manera tradicional La profundidad de excavación está predispuesta por lo que se procede con el armado de encofrado con madera contrachapada con la misma inclinación y las mismas medidas de huella y contrahuella del bien inmueble. Para preparación y requerimientos del hormigón y del acero de refuerzo se guiará de las especificaciones de la NEC-SE-HM del numeral 3.1 al 3.3

Tabla 58. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

U	UI Arizona Sita	ate University UIDE Powers	tectura d by ASU	UNIVERSIDA S PATOLÓGICAS EN ELEM	D INTERNACIONAL DEL ECUADOR ENTOS DE HORMIGÓN
Ficha	<b>N</b> : 0	15		Dirección: José María Peña	entre Epiclachima y 10 de Agosto
Edific	ació	n: Vivienda		Nombre Propietario: Florer Soto	ncia Jiménez, Yolanda del Rosario Cevallos, Elisa
		TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física	X	Se visualiza manchas que oscurecen la pared, por su ubicación cercano a	***************************************
	JTAL	Mecánica		acometida de agua, se intuye que existen fallas en	MARKET No. 100 a.
	CIDENTA	Química		la fontanería de ese punto causando además otras	
	Ŭ	ESTADO DE CONSERVACIÓ Bueno Regular Malo	ÓN X	lesiones en el elemento.	

Tabla 59. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

	0	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	ENTO POR DEPÓSITO	Física		Se visualiza manchas que grises que opacan el acabado del material, debido a la exposición al	
	R DEI	Mecánica	X		***************************************
	O PO	Química		polvo.	***************************************
	MIENT	ESTADO DE CONSERVACIÓ	N		
	ENSUCIEMII	Bueno Regular	X		
		Malo			
		TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	POR LAVADO	Física	X	Se visualiza manchas de forma vertical sobre la	**************************************
	OR L/	Mecánica		parte superior del elemento, debido al	
0		Química		polvo y suciedad que se ha depositado y por	
SOBRECIMIENTO	₽	ESTADO DE CONSERVACIÓ	N	acción de la lluvia va arrastrando las partículas hacia abajo.	
REC	ENSUCI	Bueno			
SOB	ENS	Regular	X		
		Malo	-14:		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabla 60. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
10	Física Mecánica	X	En el elemento se visualiza pérdida parcial del material en barandas y balaustre resultando en	***************************************
JIMIEN	Química		la alteración de su forma original.	-A
DESPRENDIMIENTC	ESTADO DE CONSERVACIÓ Bueno	ÓN		
	Regular Malo	X		
	Fig 41. Patología N por humedad, ensu Fuente: Autor de pr	ciamien <sup>.</sup>	orecimiento de vivienda 2 afectado to y desprendimiento	Fig 44. Patología N° 15 / Sobrecimiento de vivienda 2 afectado por humedad y desprendimiento Fuente: Autor de proyecto

Tabla 61. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión



Fig 42. Patología N ° 9 / Sobrecimiento de vivienda 2 afectado por humedad, ensuciamiento y desprendimiento

Fuente: Autor de provecto



Fig 43. Patología N ° 9 / Sobrecimiento de vivienda 2 afectado por humedad, ensuciamiento y desprendimiento Fuente: Autor de proyecto



Fuente: Autor de proyecto



Fig 46. Patología N ° 17 / Sobrecimiento de vivienda 2 afectado por humedad y desprendimiento Fuente: Autor de provecto



Fig 47. Patología N ° 18 / Sobrecimiento de vivienda 2 afectado por humedad, ensuciamiento y fisura Fuente: Autor de proyecto

Tabla 62. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

# SOLUCIONES

- En el caso de la humedad accidental se procederá a cerrar la llave de paso antes de actuar: lo ideal consultar documentación técnica acerca del origen de la misma por precaución, sin embargo una vez bloqueado el paso del agua se procede dejar secar o secar con des humificador la superficie, retirar partes afectadas, se aplicará sellador para protección a futuro en la superficie y se reemplazará con revestimiento de hormigón las partes donde se ha desprendido el material, limpiar la superficie con trapo humedecido en agua con lejía o anti hongo que se aplicará sobre la superficie uniformemente.
- En cuanto al ensuciamiento: se ha de retirar objetos cercanos que dificulten la labor y con una escoba limpiar polvo acumulado, se hará uso de químicos como el Sikagard 190 que se aplicará con pulverizador y se dejará actuar para quitar con un cepillo que se frotará la superficie y en caso de que la mancha se haya impregnado se utilizará hidro limpiadora.

Tabla 63. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

	UI Artona St	tate University UIDE   Powers	tectur d by ASU	UNIVERSIDA S PATOLÓGICAS EN ELEM	D INTERNACIONAL DEL ECUADOR ENTOS DE HORMIGÓN
Ficha	<b>N</b> : 0	16		<b>Dirección:</b> José María Peña	entre Epiclachima y 10 de Agosto
Edific	ació	n: Vivienda		Nombre Propietario: Florer Soto	ncia Jiménez, Yolanda del Rosario Cevallos, Elisa
		TIPO DE LESIĆ	N	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física		Se visualiza deformación en el material a manera de huecos en todo el	**************************************
	ERICA	Mecánica		elemento, resultando en la alteración de la forma del	MOUNT NAME.
	MOSFÉRIC	Química		elemento.	
	₹	ESTADO DE CONSERVACIÓ Bueno	ĎN		
	EROSIÓN	Regular	X		

Tabla 64. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

		TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	GRIETA POR CONTRACCIÓN C	Física X Mecánica Química	Se visualizan fracturas en la base de la pileta debido a fallas en la capa del mortero que se ha utilizado para rellenar los vanos sin adherirse exitosamente resultando así también en desprendimientos.	
		TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	HONGOS	Física  Mecánica  X Biológica  ESTADO DE	Se visualizan manchas de coloración blanquecina a manera de puntos sobre el elemento debido a la humedad del sitio, sobre todo indica que el elemento está expuesto a humedad por	
PILETA		CONSERVACIÓN  Bueno  Regular  Malo	condensación (puede deberse a las lluvias y el ambiente que deja después del diluvio) no cuenta con una protección adecuada.	

Tabla 65. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

	Fig 48. Patología N ° 13 / Pileta de vivienda 2 afectado por humedad, ensuciamiento y desprendimiento Fuente: Autor de proyecto	Fig 49. Patología N ° 13 / Pileta de vivienda 2 afectado por humedad, ensuciamiento y desprendimiento Fuente: Autor de proyecto
SOLUCIONES	enjuagará la superficie con agua y con esc químico con mochila de mano o pulveriza con un cepillo o escoba finalmente se rem generalmente se pierde material en el pro	I químico Sika Stop Green, donde primeramente se coba se limpia para eliminar residuos, se aplicará el dor y se dejará actuar por 1 o 3 minutos y se frotará noverá la suciedad con hidro limpiadora, oceso por lo que se debe reponer con mortero de cado y curado se aplica Sikagard 703 W para proteger

Tabla 67. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

U	UI Artoria Sta	ata University UIDE Power	itectura ed by ASU	UNIVERSIDA S PATOLÓGICAS EN ELEM	D INTERNACIONAL DEL ECUADOR IENTOS DE HORMIGÓN	
Ficha	<b>N</b> : 0	17		Dirección: José María Peña	entre Epiclachima y 10 de Agosto	
Edific	acióı	n: Vivienda		Nombre Propietario: Florencia Jiménez, Yolanda del Rosario Cevallos, Elisa Soto		
		TIPO DE LESIÓ	ŻN	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA	
	ÓN	Física	X	Se visualiza deformación en el material a manera de huecos en todo el	*sat	
	IRACI	Mecánica		elemento, resultando en la alteración de la forma del	All the state of t	
	R FIL	Química		elemento.		
	EDAD POR FILTRACIÓN	ESTADO DE CONSERVACIO Bueno	<u>ÓN</u>			
	HUME	Regular	V		THE WEND OF WAY JOHN WAND AND THE	
		Malo				

Tabla 68. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

	C	TIPO DE LESIÓN	DES	CRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física	mor	visualizan fracturas del rtero del piso debido	
	CONTRACCIÓN	Mecánica X	la m	llas de adherencia de nisma resultando así	Sharket Name
	LNC	Química	des	bién en prendimiento del	Military Marie Constitution of the Constitutio
	POR	ESTADO DE CONSERVACIÓN		material.	
	GRIFTA	Regular			
		Malo			
		TIPO DE LESIÓN	DES	CRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física	pard	Se visualiza pérdida parcial del material o	*******
	FNTC	Mecánica X	deb	cerial suelto, se puede per también a fallas en	
~	MICI	Biológica	exp	structura del mismo erimentando	**************************************
PISO EXTERIOR	)FSPRFN	Mecánica  Biológica  ESTADO DE  CONSERVACIÓN  Bueno	l pun	sobrecarga en algún punto.	
		Regular			
		Malo			emento en base a la Ficha de patologías del Arg. Freddy Salazar

Tabla 69 Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión




Tabla 70. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

U	UI Artorio Sta	ate University UIDE   Powers	itectura ed by ASU	UNIVERSIDA S PATOLÓGICAS EN ELEM	D INTERNACIONAL DEL ECUADOR ENTOS DE HORMIGÓN
Ficha	<b>N</b> : 0	18		Dirección: José María Peña	entre Epiclachima y 10 de Agosto
Edific	ació	n: Vivienda		Nombre Propietario: Florer Soto	ncia Jiménez, Yolanda del Rosario Cevallos, Elisa
		TIPO DE LESIĆ	N	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	QN QN	Física	×	Se visualiza deformación en el material a manera de huecos en todo el	**************************************
	TRACIÓN	Mecánica		elemento, resultando en la alteración de la forma del	76-00-11 A-100-
		Química		elemento.	The state of the s
	AD POR	estado de Conservacio	ÓΝ		
	MED	Bueno			
	MOH	Regular Malo	X		

Tabla 71. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

		TIPO DE LESIÓI	N	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
	EROSIÓN ATMOSFÉRICA	Física Mecánica	X	Se visualizan fracturas del mortero del piso debido a fallas de adherencia de la misma resultando así	
		Química		también en desprendimiento del material.	
		ESTADO DE CONSERVACIÓ Bueno	Ν		
		Regular	X		
		Malo	^		
	ESPRENDIMIENTO	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física		Se visualiza pérdida parcial del material o	*** *** *** *** *** *** *** *** *** **
		Mecánica (	X 	material suelto, se puede deber también a fallas en la estructura del mismo experimentando	
ORES		Biológica			
MUROS EXTERIORES		Biológica  ESTADO DE CONSERVACIÓ	N	sobrecarga en algún punto.	
		Bueno			
M		Regular	X		
		Malo	-		**************************************

Tabla 72. Ficha de patologías en Hormigón y Cemento de la Casa Carrión

Fig 51. Patología N ° 6 / Muro exterior de vivienda 2 afectado *Fig 52*. Patología N ° 7 / Muro exterior de vivienda 2 afectado por por humedad, erosión y desprendimiento humedad, erosión y desprendimiento Fuente: Autor de proyecto Fuente: Autor de proyecto Se procederá de la misma manera que el primer paso para la reparación de baranda: eliminando material suelto. Se ha de añadir resina epóxica en las fisuras del elemento acorde a los lineamientos de Broto en función de la anchura de la fisura: ¬ <0,2 mm: Epoxi bicomponente (≈100 cP a 20°C).  $\neg$  0,2-0,6 mm: Epoxi bicomponente (<500 cP a 20 $^{\circ}$ C). ¬ 0,6-3 mm: Epoxi puro o con cuarzo/vidrio (<1500 cP a 20°C). >3 mm: Epoxi con arena (tamaño ≤1 mm o 0,6x espesor grieta), relación 1:1 (formulación/árido). Finalmente la reparación del mortero según Broto puede ser: el mortero se con cemento hidráulico se podrá reponer en obra similar al existente, mortero hidráulico polimérico o

Nota. La tabla muestra la ficha patológica de los elementos en hormigón y cemento en base a la Ficha de patologías del Arq. Freddy Salazar. Fuente: Autor de proyecto (2025).

elástico y coeficiente de dilatación compatible con material de base.

mortero orgánico con resina epoxi o poliéster (estas en aquellas que son de poco espesor); simplemente deben cumplir con los requisitos esenciales de resistencia, buena adherencia al soporte, baja retracción, buena respuesta a las condiciones específicas del entorno, módulo


Tabla 73. Ficha de patologías en Azulejos o cerámica de la Casa Carrión

U	UI Artore Sta	ata University UIDE Powers	itectur	UNIVERSIDA ES PATOLÓGICAS EN ELEM	D INTERNACIONAL DEL ECUADOR MENTOS DE AZULEJOS	
Ficha	<b>N</b> : 0	19		Dirección: José María Peña entre Epiclachima y 10 de Agosto		
Edific	Edificación: Vivienda			Nombre Propietario: Florencia Jiménez, Yolanda del Rosario Cevallos, Elisa Soto		
		TIPO DE LESIĆ	N	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA	
		Física		Se visualizan fracturas delgadas en la superficie, afectando en primer orden	**************************************	
	RAS	Mecánica	r `	al revestimiento cerámico del piso	**************************************	
	FISURAS	Química				
		ESTADO DE CONSERVACIO Bueno	ÓN			
		Regular	Х			
		Malo			u.Sec.	

Tabla 74. Ficha de patologías en Azulejos o cerámica de la Casa Carrión

		CONTRACCIÓN O	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
			Física	X	Se visualizan fracturas en la superficie, afectando en primer orden al revestimiento cerámico del piso lo que a su ves permite el desprendimient0o de partes.	The state of the s
			Mecánica			
		RAC	Química			
			ESTADO DE CONSERVACIÓ	)N		
		POR	Bueno			
		GRIETA	Regular :	Х		
		GF	Malo			
			TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
			Física		Se visualiza pérdida parcial del material	
	PISO EXTERIOR		Mecánica .	X 	debido a las fracturas y fisuras que causan que el revestimiento cerámico se desprenda del mortero.	**************************************
			Biológica			
			ESTADO DE CONSERVACIÓ Bueno	N		
	PISO E	_		X		
			Malo	-14:		

Tabla 75. Ficha de patologías en Azulejos o cerámica de la Casa Carrión



finalmente con una jeringa insertar el mortero en toda la rajadura.

Tabla 76. Ficha de patologías en Azulejos o cerámica de la Casa Carrión



Tabla 77. Ficha de patologías en Azulejos o cerámica de la Casa Carrión



Tabla 78. Ficha de patologías en Ladrillo de la Casa Carrión



Tabla 79. Ficha de patologías en Ladrillo de la Casa Carrión

OSIÓN ATMOSFÉRICA	TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA		
	Física X Mecánica	Se visualiza como la deformación del del elemento a causa del tiempo transcurrido y			
	Química	expuesto a las mismas condiciones ambientales,			
	Conservaci N	E   a la humedad.			
ER					
	X				
	TIPO DE LESIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA		
	Física	fracturas en la parte			
/ADC	X Mecánica	superior del elemento, debido al desprendimiento del mortero de hormigón	**************************************		
IR LA	Química				
ENTO PO	Conservaci N				
ZIAMI	Bueno				
NSUC	Regular X				
ш	Malo	DESCRIBCIÓNI DE I V	TWO NAMES :		
	ENSUCIAMIENTO POR LAVADO EROSIÓN ATMOSFÉRICA	TIPO DE LESIÓN  Física  Mecánica  Química  ESTADO D CONSERVACION Bueno  Regular  Malo  TIPO DE LESIÓN  Física	TIPO DE LESIÓN  Física  Mecánica  Química  ESTADO DE CONSERVACIÓ N  Bueno  Regular  Malo  TIPO DE LESIÓN  Se visualiza como la deformación del del elemento a causa del tiempo transcurrido y expuesto a las mismas condiciones ambientales, en este caso, exposición a la humedad.  TIPO DE LESIÓN  DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN  Se visualizan líneas o fracturas en la parte superior del elemento, debido al desprendimiento del mortero de hormigón  Regular  Malo  Regular  Malo  Regular  Malo		

Tabla 80. Ficha de patologías en Ladrillo de la Casa Carrión

III	DES	TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física	X	Se visualiza pérdida de material y a su vez	
		Mecánica		material suelto lo que indica que por acción de	****
		Química		la humedad el mortero de hormigón se	No. CASE NO. 10.
		ESTADO CONSERVA N Bueno		desprende del elemento.	
		Regular Malo	X		
		TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA
		Física	X	Se visualiza manchas verdes en la base del	
	20	Mecánica		elemento y en la parte superior del de la	***
	HONGOS	Química		Vivienda 1.	***************************************
	HC	ESTADO CONSERVA N Bueno			
		Regular Malo	X		

Tabla 81. Ficha de patologías en Ladrillo de la Casa Carrión



Fig 57. Patología N ° 1 / Pilar de entrada vivienda 2 con signos de erosión, humedad, grieta, desprendimiento y hongos Fuente: Autor de proyecto



Fig 59. Patología N ° 2 / Pilar de entrada vivienda 2 con signos de erosión, humedad, grieta, desprendimiento y hongos Fuente: Autor de proyecto



Fig 58. Patología N ° 2 / Pilar de entrada vivienda 2 con signos de erosión, humedad, grieta, desprendimiento y hongos Fuente: Autor de proyecto



Fig 60. Patología N ° 4 / Pilar de entrada vivienda 1 con signos de erosión, ensuciamiento y hongos Fuente: Autor de proyecto

### OLUCIONES

- Se ha de proceder con la renovación del material suelto con las herramientas necesarias, luego se ha de limpiar la zona con agua a presión y se aplicará maquinaria de secado.
- En el caso de que en el proceso de visualice daños en el ladrillo de base, se ha de hacer uso de sierra para cortar en partes el ladrillo dañado y con cincel o palanca se ha de retirar las piezas sueltas para proceder a humedecer la superficie con brocha para sanear la superficie y con medidas extraídas del elemento extraído se ha de fabricar un elemento de características similares al original y con ayuda de martillo se encajará la pieza e intercalado con cuña de madera para amortiguar el golpe.
- Se ha de limpiar el exceso de conglomerantes de las juntas antes que se endurezca lo que puede producir manchas y se comprime el mortero medio endurecido para consolidar la junta.

Tabla 82. Ficha de patologías en Metal de la Casa Carrión

U	UI Artoni St	ate University UIDE Powers	tectur	UNIVERSIDA IES PATOLÓGICAS EN ELE	D INTERNACIONAL DEL ECUADOR MENTOS DE MADERA	
Ficha	<b>N</b> : 0	22		Dirección: José María Peña entre Epiclachima y 10 de Agosto		
Edificación: Vivienda				Nombre Propietario: Florencia Jiménez, Yolanda del Rosario Cevallos, Elisa Soto		
		TIPO DE LESIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN	UBICACIÓN EN PLANTA	
	EROSIÓN ATMOSFÉRICA	Física	X	Se visualiza modificación de la forma original del perfil de acero debido a la erosión ambiental llevando a que por secciones se vea mas delgado o grueso acompañado de manchas rojizas como marcas de exposición a la humedad.		
		Mecánica				
		Química				
		estado de Conservació	ÓΝ			
		Bueno				
		Regular	X			
		Malo			THE THINK WITH IT IN THE WAY OF THE WAY WAS A WAY OF THE WAY OF TH	

Tabla 83. Ficha de patologías en Metal de la Casa Carrión




Tabla 84. Ficha de patologías en Metal de la Casa Carrión

## OLUCIONESS

- Se reconoce en primera instancia que la perfilería de acero de la ventana padece de herrumbre, Broto menciona primeramente retirar polvo con aspiradora industrial, aire comprimido o cepillo
- Se eliminará aceites y grasas con detergente y agua a presión
- Lavar con agua a presión, aumenta fuerza o tiempo en zonas con mayor contaminación
- Se elimina herrumbre con rasqueta, cepillo o lija (herrumbre ligera) con martillos y chorreado abrasivo (herrumbre grave)
- Limpieza final de residuos de polvo o abrasivo
- Es opcional aplicar tratamiento químico como fosfato para mejorar adherencia y protección, con ello se asegura una superficie limpia y libre de grasa y polvo.
- Se aplicará recubrimiento ya sea imprimación o pintura de forma inmediata una vez limpiada y seca la superficie, con ello se evitará el surgimiento de herrumbre.

### 05 CONCEPTUALIZACIÓN

### 5.1 Introducción

En este capítulo se establecen los principios conceptuales que guían la rehabilitación de la Casa Carrión, enmarcados dentro de los valores fundamentales propuestos por la Carta de Cracovia (2000) para la conservación del patrimonio construido. Esta carta destaca cinco valores centrales: Memoria, que reconoce el valor histórico y cultural del bien; Contextualización, que busca la integración respetuosa con el entorno urbano y el contexto interno; Uso, que enfatiza la compatibilidad y la funcionalidad de los nuevos destinos con la preexistencia; Integridad, que vela por la conservación de la unidad espacial y estética del conjunto; y Técnica, que promueve la aplicación adecuada de métodos constructivos y materiales que garanticen la durabilidad y autenticidad del inmueble.


Cada valor se articula con estrategias específicas que orientan la intervención, tales como la documentación e investigación para preservar la memoria, la eficiencia proyectual y la optimización funcional en el uso, la diferenciación clara entre lo original y lo intervenido para mantener la integridad, la reversibilidad en las soluciones constructivas y la participación comunitaria para fortalecer la sostenibilidad social del patrimonio.

El proyecto de rehaa=bilitación se desarrolla desde un enfoque constructivo, donde la intervención con el material y la técnica es prioritaria. El proceso parte del análisis y diagnóstico de la patología existente en la Casa Carrión, utilizando la identificación de daños y deterioros como directriz para definir las soluciones propuestas.

Figura 56. Mapa conceptual de valores según Carta Cracovia



Figura 57. Mapa conceptual delas estrategias para análisis de referentes patrimoniales según Carta Cracovia




valores reales.

experiencias, lo que ayuda a que el proyecto refleje las necesidades y

Nota. La figura muestra las estrategias a seguir según la carta de Cracovia a tener en cuenta para rehabilitar. Fuente: Elaboración propia (2025) Una vez claro los conceptos de valores y estrategias de la Carta de Cracovia del 2000, se construye una matriz de relaciones en la que a cada valor se le asignan una o varias estrategias según corresponda el caso, estas estrategias implican acciones en concreto para el actuar sobre el bien patrimonial, las mismas contemplan los ámbitos: arquitectónico, funcional y constructivo.

Para el caso específico de la Casa Carrión, se establecen las acciones detalladas en el gráfico de la parte inferior, procurando esclarecer la metodología utilizada para la resolución del proceso de rehabilitación teniendo en cuenta el enfoque constructivo, el cual guió a la resolución del proyecto de investigación.

Figura 58. Matriz de relaciones valor-estrategia-acción



Nota. La figura muestra las relaciones entre valores y las estrategias según la carta de Cracovia relacionadas con sus respectivas acciones a tener en cuenta para rehabilitar. Fuente: Elaboración propia (2025)


# 06 PROYECTO

## 6.1.1. Memoria e Integridad

# 6.1.1.1. Mantener volumetría y proporción original

Es este apartado se retoma del diagnóstico el estado actual de la vivienda como multifamiliar con cuatro unidades habitacionales de lo que en sus inicios fue una vivienda unifamiliar, resultando en modificaciones físicas para subdividir el bien sin criterio profesional devaluando la Casa Carrión, cabe recalcar que desde 1982 que fue subdividida en 4 unidades habitacionales, la vivienda 4 para responder la demanda espacial de vivienda unifamiliar, añadió algunos espacios alterando su volumetría original de 1930 y a partir de la última subdivisión del bien no se ha alterado este apartado, por lo que:


Figura 57. Volumetría subdivisión de viviendas en Casa Carrión




Nota. La figura muestra las unidades habitacionales que subdividen el bien inmueble Casa Carrión. Fuente: Autor de proyecto (2025).

- Volumetría: mantiene sus dimensiones como tal tanto de altura como de ancho y largo, se trabajó con la preexistencia adaptándolo al nuevo uso, para el caso no se consideró necesario añadir o sustraer volúmenes para lograr que el nuevo uso de hotel galería se desarrolle.
- **Proporción:** Se mantiene su constitución a manera de crujías en forma de C y se incluye la volumetría resultante de los espacios de la vivienda 4 que se adecuaron para completar el programa de vivienda unifamiliar y que por ende no forman parte de la vivienda original.

Figura 57. Volumetría subdivisión de viviendas en Casa Carrión



Nota. La figura muestra las unidades habitacionales que subdividen el bien inmueble Casa Carrión. Fuente: Autor de proyecto (2025).




Nota. La figura muestra la subdivisión de undiades habitacionales de la Casa Carrión actualmente. Fuente: Elaboración propia (2025)

# 6.1.1.2. Preservar organización espacial

La organización espacial mantiene el 25% de su configuración actual, se cdonde se destacan los siguientes espacios: patios o jardines frontales ya que formaron parte de la Casa Carrión desde 1925, es decir se trata de espacios originales; se mantiene algunos de los dormitorios ubicados en la

parte frontal de la vivienda; mantiene el espacio abierto del patio posterior para situar la cafetería y se conserva la zona húmeda destinada a la lavandería de la vivienda 4 para situar la cocina lo mas cercano a este espacio, como una primera idea a la concepción de la zonificación para el nuevo uso.



Nota. La figura muestra la subdivisión de undiades habitacionales de la Casa Carrión actualmente. Fuente: Elaboración propia (2025)

## 6.1.1.3. Restaurar material original

Dentro de los seis elementos que resultaron mas afectados detectados en el proceso de levantamiento patológico en la fase de diagnóstico fueron los pilares de entrada y el revestimiento de muros cargueros de tapial, para los respectivos casos se encontró que:

- Pilares entrada: el mortero de revestimiento se ha desprendido en su base conforme transcurría el tiempo hasta dejar expuesto los mampuestos situados a tabla, lo que evidencia su originalidad ya que en las haciendas de época republicana, los pilares de entrada de mampostería de ladrillo eran elementos que cumplían funciones estructurales y decorativas, acorde con las técnicas constructivas vernáculas y afrancesadas que se adoptaron en la arquitectura de esa etapa.
- Muros cargueros: el revestimiento con hormigón no resultó apropiado para la adherencia con el tapialya que la superficie lisa y poco porosa del hormigón limita la capacidad de agarre sobre el tapial, impidiendo una unión efectiva y duradera. Estas condiciones no solo afectan la estabilidad del revestimiento sino que pueden acelerar el deterioro del tapial, comprometiendo la conservación del inmueble.


Figura 56.
Pilares y muros carqueros originales afectados







Nota. La figura muestra el desprendimiento de la capa de mortero en ambos elementos. Fuente: Elaboración propia (2025)

Figura 56.
Proceso constructivo de pilar entrada







2. Sustituir los vanos con mampuestos de ladrillo con dimensiones 24.25 x 11.5 x 7 cm y mortero 1.5 cm



- 3. Ubicar de canto los mampuestos de ladrillo de tal modo que las hileras alcancen el total de 50 cm hasta una altura de 2.05 m
- 4. Proteger pilar con capa de protección hidrofugante, aplicación 2 a 3 manos




Nota. La figura muestra el proceso constructivo del pilar de entrada con mampuestos de ladrillo. Fuente: Elaboración propia (2025)

Empezando por la propuesta de rehabilitación de los elemento, se tiene que para los pilares de entrada, se procede a la extracción cuidadosa de los mampuestos de ladrillo más dañados utilizando martillo y cincel, siguiendo las recomendaciones de Broto para preservar la integridad del elemento original. Se retira todo el material suelto y polvo acumulado, asegurando una superficie limpia para la reposición. Los mampuestos de reemplazo mantienen dimensiones homogéneas de 24.25 x 11.5 x 7 cm y se colocan a tabla con un mortero de 1.5 cm de espesor, garantizando una unión sólida y coherente con la estructura existente. Esta intervención respeta las características originales del material y permite recuperar la estabilidad y estética propias de los pilares tradicionales de la Casa Carrión.

Figura 56. Visualización de entrada princiapl de Casa Carrión



Nota. La figura muestra la visualización con materialidad de la entrada principal del bien. Fuente: Elaboración propia (2025)




Nota. La figura muestra la sección cosntructiva de elemento pilar de entrada y grada exterior. Fuente: Autor de proyecto (2025)

- Ladrillo macizo 24.25 x 11.5 x 7 cm con mortero 1. 5 cm
- Revestimiento piedra gris 1.5 cm
- O3 Puerta exterior metal 1.20 x 2 m
- Varilla longitudinal acero corrugado ø 10 mm
- Estribos varilla acero corrugado ø 8 mm @ 20 cm huella de grada
- Estribos varilla acera corrugado ø 8 mm @ 20 cm contrahuella de grada
- Revestimiento piedra gris 3 cm con mortero cemento 1.5 cm
- O8) Hormigón f"c 210 kg/cm²
- OO Cadena cimentación hormigón armado
- (9.1) Varilla acero corrugado longitudinal "4" ø 12 mm
- R1 Refurzo varilla acero corrugado ø 8 mm @ 20 cm
- 9.3 R2 Refuerzo varilla acero corrugado ø 8 mm @ 20 cm

El detalle constructivo de la grada muestra los elementos estructurales y acabados involucrados en su conformación, a partir de una cimentación sólida y armada para garantizar estabilidad y durabilidad. La base de la grada está formada por una cadena de cimentación de hormigón armado (elemento 09) que integra una varilla longitudinal corrugada de acero de 12 mm de diámetro (9.1) y refuerzos de varillas corrugadas de 8 mm separadas cada 20 cm (9.2 y 9.3), respondiendo a las exigencias estructurales para resistir cargas y esfuerzos.

Figura 56.



Nota. La figura muestra los detalles constructivos del montaje de grada exterior y el pilar de entrada. Fuente: Autor de proyecto (2025)


Sobre esta cimentación se construyen las huellas y contrahuellas de la grada con mampostería de ladrillo macizo de dimensiones 24.25 x 11.5 x 7 cm unidos con mortero de 1.5 cm (1), que aseguran la forma y solidez del cuerpo principal de la escalera. Las varillas corrugadas de acero de 10 mm (4) y estribos de 8 mm separados a 20 cm (5 para huella y 6 para contrahuella) proporcionan un refuerzo interno para evitar fisuras y aumentar la resistencia mecánica.

Finalmente, la superficie de la grada se recubre con un revestimiento de piedra gris, con espesores de 1.5 cm en huellas (2) y 3 cm en contrahuellas (7) fijados con mortero cementicio de 1.5 cm, lo que aporta un acabado estético durable y respetuoso con la arquitectura patrimonial. El hormigón f'c de 210 kg/cm² (8) utilizado en la cimentación es adecuado para soportar las cargas previstas.

El revestimiento de cemento en paredes de tapial presenta desventajas importantes debido a la naturaleza porosa y flexible del tapial, que contrasta con la rigidez y poca transpirabilidad del cemento. Esta incompatibilidad genera un mal comportamiento conjunto frente a cambios térmicos y humedad, ocasionando que el revestimiento de cemento se agriete y se desprenda con facilidad. Además, el cemento puede atrapar humedad dentro del tapial, favoreciendo el deterioro interno del muro y afectando la durabilidad del sistema constructivo. Por estas razones, el uso de revestimientos cementicios en muros de tapial no se considera apropiado para la conservación de construcciones patrimoniales.


Para abordar las patologías detectadas en el revestimiento, como grietas y desprendimientos, se adopta la solución planteada por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Chile para la rehabilitación de muros de tapial. Esta consiste en instalar una geomalla metálica perforada con una malla de 30 x 30 cm, fijada con tornillos autotaladrables de 1" y 12 mm de profundidad, que sirve de soporte para el nuevo revestimiento. A continuación, se aplican dos capas de mezcla de tierra y cal de 3 mm cada una para asegurar una adherencia adecuada y flexibilidad compatible con el muro original. Finalmente, se añade una tercera capa selladora compuesta por arena y arcilla en proporción 1:2, tamizada con malla 20°, seguida de una capa de pintura a base de arena y cal de 2 mm que protege y da acabado estético respetuoso con el material original. Esta solución garantiza un recubrimiento duradero que respeta las propiedades físicas del tapial, evitando futuros daños.

Figura 61.
Proceso constructivo de muro tapial



Nota. La figura muestra el proceso constructivo del muro de tapial de la Casa Carrión

Fuente: Autor de proyecto (2025)




1. Insertar geomalla perforada en grila 30 x 30 fijada con tornillo autotaladrable 1" a 12 mm profundidad

2. Colocar una capa de tierra y cal 3 mm con la ayuda de guante de albañil, presionando ligeramente sobre la parte mas afectada

3. Colocar una capa de tierra y cal 3 mm con la ayuda de guante de albañil, presionando ligeramente sobre la parte mas afectada


4. Colocar la última capa tipo selladora con arena y arcilla 1:2 tamizado con malla 20  $^{\circ}$ 

5. Finalmente se añade la capa de pintura a base de arena y cal con un grosor de 2 mm



Nota. La figura muestra el proceso constructivo del revestimiento del muro de tapial de la Casa Carrión Fuente: Autor de proyecto (2025)

P. 300



Nota. La figura muestra el proceso constructivo del muro de tapial de la Casa Carrión. Fuente: Autor de proyecto (2025)

#### SIMBOLOGÍA DE ESCANTILLÓN 2

1 Teja de arcilla 5 cm

7 Fielto asfáltico 18 mm

Tabliba de 10x300x2.5 cm

Jabalcones madera pino laminada 10 x 10 cm

05) Viga solera madera pino laminada 20 x 20 cm

O6) Viga de coronación madera pino laminada 20 x 20 cm

7 Tirante madera pino laminada 20 x 20 cm

Tablilla de entrepiso (10x300x2.5 cm) protegido con barniz poliuretano 6 mm

Viga correa madera pino laminada 20 x 20 cm

Madera cielo raso machimbrado protegido con laca nitro 6 mm

(11) Tablón madera (15x300x5 cm) protegido con laca nitro 6 mm

Fenólico 1.8 mm

Tirante madera pino laminada 20 x 20 cm

Pilotin ladrillo 27.5 x 26 x 25.5 cm con mortero cemento 1.5 cm

Replantillo grava triturada pilotín 40x50x15 cm

16 Sobrecimiento piedra 80 cm

17) Zapata corrida piedra

(18) Madera cielo raso machimbrado protegido con laca nitro 6 mm

(19) Sotapar de madera pino laminada 20 x10 cm

Columna madera pino laminada 20 x 20 cm

Viga de coronación madera pino laminada 20 x 30 cm

Adobes de embone

Revoque nuevo con geomalla y capas de tierra 3 mm (x3)

Muro tapial original 80 cm

25) Imposta perfil acero galvanizado I 3 mm espesor

26 Canalón forma moldura acero galvanizado 3 mm

27) Canecillo madera pino laminada 20x20 cm

Par madera pino laminada 20x20 cm

Tochos 20x20 cm

28

Muros divisores de adobe con revestimiento 1cm geomalla, tierra y pintura

(23.1) Geomalla 5 mm fijado tornillo autotaladrable 1"

23.2) Primera capa de revestimiento con tierra y cal 3 mm

23.3) Segunda capa de revestimiento con tierra y cal 3 mm

Última capa arena y arcilla tamizado con malla 20

Capa de pintura arena y cal 2 mm

Figura 61. Proceso constructivo de muro tapial



Nota. La figura muestra el proceso constructivo del muro de tapial de la Casa Carrión. Fuente: Autor de proyecto (2025)

#### 6.1.2. Contextualización

# 6.1.2.1. Conexión de inmueble conconteto cultural

En el plano se observa la delimitación del área de análisis, destacando la conexión entre la Casa Carrión y puntos culturales emblemáticos como El Pedestal, El Churo y el eje cultural de la calle 10 de agosto. Esta articulación urbana se representa mediante rutas y vías principales que facilitan la vinculación entre equipamientos turísticos y espacios de valor patrimonial dentro del tejido urbano.

El nuevo uso de hotel-galería aporta de manera significativa al eje cultural 10 de agosto, fortaleciendo su rol como corredor cultural y turístico. Al conectar directamente con este eje, la Casa Carrión se integra a una red de actividades, eventos y flujos de personas que enriquecen la experiencia cultural del sector


Figura 61.

Detalle constructivo 2

Esto no solo refuerza la identidad y valor patrimonial local, sino que también atrae visitantes y promueve la dinamización económica y social del barrio, funcionando como un nodo dinámico que convierte al eje 10 de agosto en un destino vivo y activo.

Este a su vez generaría aportes como:

- Aporte cultural: responde a los requerimientos sociales y culturales al potenciar la conexión con el eje cultural 10 de agosto.
- Aporte social: satisface las necesidades actuales al favorecer el uso mixto y dinamizar el barrio con diversidad de usuarios.
- Aporte económico: genera una fuente sostenible de ingresos que impulsa la conservación activa del patrimonio al involucrar a los visitantes y usuarios en la vida local.



Nota. La figura muestra el proceso constructivo del muro de tapial de la Casa Carrión. Fuente: Autor de proyecto (2025)

# 5.1.2.2. Nuevo uso responde a necesidades sociales

Enfocándose en el ámbito social, se realizó un acercamiento directo con los dueños del inmueble y las comunidades involucradas, permitiendo conocer sus percepciones, necesidades y expectativas respecto al uso del patrimonio.

Complementariamente, se llevó a cabo un mapeo detallado de los usos de suelo y equipamientos en el entorno, así como un análisis de los usuarios existentes y potenciales, lo que facilitó la comprensión del contexto socio-urbanístico y la identificación de factores clave para definir el nuevo uso del inmueble. Este enfoque de participación no solo responde a los lineamientos internacionales para la conservación, sino que además fortalece el sentido de apropiación y colaboración comunitaria, asegurando que las decisiones sobre el patrimonio sean inclusivas y pertinentes al contexto local

#### 5.1.3. Uso


# 5.1.3.1. Diseño eficiente de nuevos espacios

La aplicación de la estrategia de "eficiencia proyectual", conforme a los lineamientos establecidos en la Carta de Cracovia, fundamenta el proceso de rehabilitación patrimonial mediante la optimización funcional y espacial orientada a la adaptación acorde con el nuevo uso como hotel galería. En el diseño de la zonificación interior se identifican tres decisiones proyectuales clave que contribuyen a la funcionalidad y la experiencia del usuario, así como a la conservación del valor histórico.


- En primer término, se priorizan las visuales en las áreas de carácter privado —tales como suites, habitaciones y salas de estar—, configurando recorridos visuales controlados que potencian la relación con el entorno inmediato y garantizan privacidad y confort espacial.
- En segundo lugar, la ubicación de la cafetería se define en el patio posterior, el área de mayor extensión y

- centralidad, que permite el desarrollo de un espacio de servicio abierto, ventilado y flexible, acorde con las demandas operativas contemporáneas y de servicio para huéspedes y visitantes.
- Finalmente, la galería artística se integra en la composición original del inmueble a partir de la reutilización funcional de los antiguos dormitorios, comedor y salas de estar, adaptando los mismos para albergar exposiciones y actividades culturales, lo que añade un valor dinámico al hotel.

Figura 61.



Nota. La figura muestra el esquema del nuevo uso de la Casa Carrión. Fuente: Autor de proyecto (2025)




Nota. La figura muestra la zonificación del bien con el nuevo uso. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Por lo que el nuevo programa debe abastecer algunos aspectos a considerar, por un lado lo cultural ya que está ubicado en la calle 10 de Agosto, uno de los ejes culturales mas importantes de la ciudad, además de la trayectoria de la vivienda como tal (residencia parte de linaje de la familia Carrión) por ello se implementa la galería; por otro lado se halló beneficioso que el bien pueda alquilarse para otorogar un ingreso económico a las familias de la Casa Carrión, por lo que se establece el hotel como respuesta. El programa consta de la siguientes zonas:

1. Privada: Enfatiza en las habitaciones

ZONA APRENDIZAJE


- 2. Recreativa: Enfatiza en los lugares de interacción social
- 3. Servicio: Enfatiza las áreas técnicas con instalaciones
- 1. Transición: Enfatiza vestíbulos para conectar áreas
- Aprendizaje: Enfatiza en la galería, profundiza conocimientos acerca de la cultura lojana y del ecuatoriana



## 6.1.3.2. Incorporación de nuevas instalaciones

La incorporación de nuevas instalaciones en la rehabilitación de la Casa Carrión resultó una acción fundamental y desafiante, orientada a adecuar el inmueble histórico a su nuevo uso como hotel galería, cumpliendo con los requerimientos funcionales, normativos y de confort actuales. Uno de los aspectos más complejos correspondió

a la ubicación y distribución de las baterías sanitarias, dado que debían integrarse de manera eficiente en la estructura original sin comprometer la valoración patrimonial ni la fluidez espacial. Tras analizar diversas propuestas, se optó por una solución que maximiza el uso de los ángulos existentes en la edificación:




Nota. La figura muestra la circulación e incorporacion de nuevas instalaciones de la Casa Carrión. Fuente: Autor de proyecto (2025).

## 6.1.3.3. Optimización de recorridos


Este punto abarca a nivel volumétrico y de fachada, cabe destacar también el aspecto formal de la vivienda como hacienda republicana, este caso en particular no altera en gran medida su volumetría original, sin embargo cabe recalcar en este apartado la recuperación del balcón original otorgó un cambio en la fachada este y también fueron claves para la accesibilidad a nuevos espacios como la


sala de uso múltiple en la planta baja, se habla también del aprovechamiento de la antigua sala y comedor de la vivienda 2 para aprovechamiento de galería y circulación para acceder a las habitaciones, añadido a ello también el acceso a la cafetería y salas VIP de la zona recreativa del programa

Figura 58. Circulación por recuperación elemento: puertas y balcón



Nota. La figura muestra accesibilidad a espacios que no la tenían con la nueva circulación. Fuente: Autor de proyecto (2025).









La recuperación del balcón y las puertas esquineras impulsó una nueva circulación que permitió acceder a espacios que antes no estaban comunicados por la diferencia de unidades habitacionales en la que estaba subdividida el bien inmueble; al recuperar las puertas esquineras este permitó:

- A la derecha acceder a la habitación suite
- A la izquierda permitió el acceso a un nuevo vestíbulo que a su vez direcciona a los baños para las habitaciones de la derecha y la lavandería

En cambio el balcón permitió:

• A la derecha acceder a la habitación y a la oficina con la sala de uso múltiple en la planta mas baja

Figura 59 Estado actual de elemento balcón



Nota. La figura muestra el estado actual de balcón. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Figura 61.
Propuesta de recuperación balcón





Nota. La figura muestra resultado de la recuperación del balcón Fuente: Autor de proyecto (2025).

#### 6.1.4. Técnica

# 6.1.4.1. Autenticidad & Diferenciación entre lo existente y lo intervenido

En cuanto a la materialidad, se trabajó con tonos neutros en cuanto a las paredes que ocupan casi el 90% del visual de la Casa Carrión, para ello se trabajó con una capa de pintura a base de cal y arena con pintura blanca, del mismo modo con esta cromática se buscaba resaltar la madera laminada que se evidencia en los canecillos y a su vez complementa con elementos de acero galvanizado negro en el caso de añádidos no patrimoniales, finalmente se añadió un Figura 62


Propuesta de materialidad para Casa Carrión

revestimiento de piedra de 5 cm en el sobrecimiento para protección contra humedad y otros factores atmosféricos, como en la vivienda 4 que fue construída alrededor de dos de las habitaciones de la hacienda hace 40 años cuando se subdividió la vivienda por última vez.

Se realizó el mapa de transformabilidad a nivel constructivo el cual detalla las intervenciones técnicas por elemento y material según los daños diagnosticados en las ficahs patológicas



Nota. La figura muestra la cimbinación de madera, tapial y acero galvanizado tono negro. Fuente: Autor de proyecto (2025).



Las principales acciones que se denotan en el mapa de transformabilidad tienen que ver con acciones de reemplazo


Tabla 94 Acciones de intervención según elemento

MATERIAL	ELEMENTO	ACCIÓN	LEYENDA
Madera	Aleros		Mejoramiento
	Canecillos		Reemplazo
			Mejoramiento
	Cielo raso		Supresión
			Reemplazo
			Mejoramiento
	Piso interior		Reemplazo
			Mejoramiento
	Puertas		Supresión
			Reemplazo
			Mejoramiento
	Capitel		Mejoramiento
	Zócalos		Mejoramiento
	Escalera Interna		Mejoramiento
	Armadura Cubierta y Vigas		Reemplazo
	Baranda exterior		Reemplazo
Cemento	Baranda Exterior		Reemplazo
	Grada Exterior		Reemplazo
	Sobrecimiento		Mejoramiento
	Pileta		Mejoramiento
	Piso exterior		Mejoramiento
	Muro exterior		Mejoramiento
Azule	Piso exterior		Mejoramiento
	Encimera cocina		Supresión
Arcilla Hormigón <mark>Tapial</mark> Acero Ladrillo Azule	Pilar Entrada		Reemplazo
			Mejoramiento
	Muros divisores		Mejoramiento
			Supresión
Acero	Ventanas		Mejoramiento
Tapial	Muro carguero		Reemplazo
Hormigón	Muro de contención		Reemplazo
Arcilla	Teja entechado		Reemplazo

Nota. La figura muestra las acciones de transformabilidad para adaptar el bien al nuevo uso. Fuente: Autor de proyecto (2025).

Los elementos mas afectados resultaron de forma similar a los encontrados en 2013, tenemos: armadura de cubierta, muro carguero, muro divisor, pilar de entrada, cielo raso y sobrecimiento, por lo que las soluciones constructivas se centrarán en los seis elementos mas afectados del diagnóstico.


Figura 57. Axonometría explotada de transformabilidad - constructivo




Nota. La figura muestra las acciones de transformabilidad para adaptar el bien al nuevo uso enfatizando en acciones constructivas. Fuente: Autor de proyecto (2025).

# Cubierta y armadura

Uno de los elementos mas afectados fue la cubierta ya aque contaba con un alto porcentaje de patologías que resultaron en su fase de diagnóstico: deterioro medio a malo por lo que se requería cambiar su estructura por una nueva y para ello se procederá del siguiente modo:



(f) Tinante



Nota. La figura muestra las el proceso constructivo de la Casa Carrión Fuente: Autor de proyecto (2025)

#### SIMBOLOGÍA DE SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1 Teja de arcilla 5 cm
- 7 Fielto asfáltico 18 mm
- Tabliba de 10x300x2.5 cm
- Jabalcones madera pino laminada 10 x 10 cm
- (05) Viga solera madera pino laminada 20 x 20 cm
- O6 Viga de coronación madera pino laminada 20 x 20 cm
- 7 Tirante madera pino laminada 20 x 20 cm
- (10x300x2.5 cm) protegido con barniz poliuretano 6 mm
- Viga correa madera pino laminada 20 x 20 cm
- Madera cielo raso machimbrado protegido con laca nitro 6 mm
- Tablón madera (15x300x5 cm) protegido con laca nitro 6 mm
- Fenólico 1.8 mm
- 13 Tirante madera pino laminada 20 x 20 cm

- Pilotin ladrillo 27.5 x 26 x 25.5 cm con mortero cemento 1.5 cm
- (15) Replantillo grava triturada pilotín 40x50x15 cm
- 16 Sobrecimiento piedra 80 cm
- 17) Zapata corrida piedra
- (18) Madera cielo raso machimbrado protegido con laca nitro 6 mm
- (19) Sotapar de madera pino laminada 20 x10 cm
- Columna madera pino laminada 20 x 20 cm
- Viga de coronación madera pino laminada 20 x 30 cm
- Adobes de embone
- Revoque nuevo con geomalla y capas de tierra 3 mm (x3)
- 24) Muro tapial original 80 cm
- 25) Imposta perfil acero galvanizado I 3 mm espesor
- 26) Canalón forma moldura acero galvanizado 3 mm

- 27) Canecillo madera pino laminada 20x20 cm
- Par madera pino laminada 20x20 cm
- Tochos 20x20 cm
- Muros divisores de adobe con revestimiento 1cm geomalla, tierra y pintura
- 30.1) Muro de adobe 15 cm con geomalla 5 mm
- Revestimiento con tierra y cal 3 mm y capa pintura 2.5 mm
- 30.3 Geomalla 5 mm fijado tornillo autotaladrable 1"
- 30.4) Capa de tierra y cal 6 mm
- 30.5 Última capa arena y arcilla tamizado con malla 20
- 30.6 Capa de pintura arena y cal 2 mm






Figura 59.
Porceso constructivo de armadura de cubierta

pino laminada desde final de canecillo

hasta par (para lograr pendiente de

cubierta 15°)



galvanizado 3 mm espesor fijado

con tornillo autoperforable 1/2"

Nota. La figura muestra las el proceso constructivo de la Casa Carrión Fuente: Autor de proyecto (2025)

arcilla

fieltro asfático y sobre este teja de


mm espesor fijado con tornillo

autoperforable 1/2" a imposta

# Entrepiso Cielo Raso

El cielo raso está relacionado al entrepiso del segundo nivel así mismo los daños están relacionados porque se trata de elementos que dependen de las gigas correas para su soporte y funcionamiento, para ello se procederá del siguiente modo:


Figura 59.
Porceso constructivo de cielo raso




Nota. La figura muestra el proceso constructivo de cielo raso y entrepiso Fuente: Autor de proyecto (2025)

Figura 59.

Porceso constructivo de cielo raso



Nota. La figura previsualizaciones finales de la porpuesta de nuevo cielo raso y entablado con tablilla. Fuente: Autor de proyecto (2025)



Nota. La figura muestra la sección constructiva de la Casa Carrión Fuente: Autor de proyecto (2025)

#### SIMBOLOGÍA DE SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1 Teja de arcilla 5 cm
- 62 Fielto asfáltico 18 mm
- Tabliba de 10x300x2.5 cm
- Jabalcones madera pino laminada 10 x 10 cm
- (05) Viga solera madera pino laminada 20 x 20 cm
- O6) Viga de coronación madera pino laminada 20 x 20 cm
- 7 Tirante madera pino laminada 20 x 20 cm
- (10x300x2.5 cm) protegido con barniz poliuretano 6 mm
- Viga correa madera pino laminada 20 x 20 cm
- Madera cielo raso machimbrado protegido con laca nitro 6 mm
- Tablón madera (15x300x5 cm) protegido con laca nitro 6 mm
- Fenólico 1.8 mm
- (13) Tirante madera pino laminada 20 x 20 cm

- Pilotin ladrillo 27.5 x 26 x 25.5 cm con mortero cemento 1.5 cm
- (15) Replantillo grava triturada pilotín 40x50x15 cm
- 16 Sobrecimiento piedra 80 cm
- (17) Zapata corrida piedra
- (18) Madera cielo raso machimbrado protegido con laca nitro 6 mm
- (19) Sotapar de madera pino laminada 20 x10 cm
- Columna madera pino laminada 20 x 20 cm
- Viga de coronación madera pino laminada 20 x 30 cm
- Adobes de embone
- Revoque nuevo con geomalla y capas de tierra 3 mm (x3)
- 24) Muro tapial original 80 cm
- 25) Imposta perfil acero galvanizado I 3 mm espesor
- 26 Canalón forma moldura acero galvanizado 3 mm

7) Canecillo madera pino laminada 20x20 cm

- Par madera pino laminada 20x20 cm
  - Tochos 20x20 cm
    - Muros divisores de adobe con revestimiento 1cm geomalla, tierra y pintura






#### Muro divisor

En cuanto al muro divisor la mayor parte se conformaba de mampostería de ladrillo con revestimiento de hormigón lo cual resultaba incompatible para el muro de tapial por su porosidad que no permitía que se adhiera al mismo, resultando mayormente en grietas y desprendimientos, para


Porceso constructivo de muro divisor

30.1 Levantamiento de muro de bloques de adobe 15 cm e insertar geomalla en grilla de 30x30 cm a 12 mm profundidad con tornillo autotaladrable 1 Se añade una capa de tierra y cal 3 mm Última capa arena y arcilla 1:2 tamizado con malla 20  $^{\circ}$ Finalmente se añade la capa de pintura a base de arena y cal con un grosor de 2 mm

ello se propone muros de tierra con la finalidad de recuperar sistemas constructivos mejorados, el revestimiento de los muros divisores se desarrollan del mismo modo que los de tapial, pero en este caso en particular se añadirá solo una capa de tierra y cal en lugar de tres.



Nota. La figura el detalle constructivo del muro divisor denotand las distintas capas de revestimiento. Fuente: Autor de proyecto (2025)



#### SIMBOLOGÍA DE SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1 Teja de arcilla 5 cm
- O2 Fielto asfáltico 18 mm
- Tabliba de 10x300x2.5 cm
- Jabalcones madera pino laminada 10 x 10 cm
- 05) Viga solera madera pino laminada 20 x 20 cm
- O6 Viga de coronación madera pino laminada 20 x 20 cm
- 7 Tirante madera pino laminada 20 x 20 cm
- Tablilla de entrepiso (10x300x2.5 cm) protegido con barniz poliuretano 6 mm
- Viga correa madera pino laminada 20 x 20 cm
- Madera cielo raso machimbrado protegido con laca nitro 6 mm
- (11) Tablón madera (15x300x5 cm)protegido con laca nitro 6 mm
- Fenólico 1.8 mm
- 13 Tirante madera pino laminada 20 x 20 cm

- Pilotin ladrillo 27.5 x 26 x 25.5 cm con mortero cemento 1.5 cm
- Replantillo grava triturada pilotín 40x50x15 cm
- 16 Sobrecimiento piedra 80 cm
- (17) Zapata corrida piedra
- (18) Madera cielo raso machimbrado protegido con laca nitro 6 mm
- (19) Sotapar de madera pino laminada 20 x10 cm
- Columna madera pino laminada 20 x 20 cm
- Viga de coronación madera pino laminada 20 x 30 cm
- Adobes de embone
- Revoque nuevo con geomalla y capas de tierra 3 mm (x3)
- Muro tapial original 80 cm
- 25) Imposta perfil acero galvanizado I 3 mm espesor
- 26 Canalón forma moldura acero galvanizado 3 mm

- Canecillo madera pino laminada 20x20 cm
  - Par madera pino laminada 20x20 cm
- Tochos 20x20 cm

28)

- Muros divisores de adobe con revestimiento 1 cm geomalla, tierra y pintura
- (30.1) Muro adobe 15 cm
- 30.2) Geomalla 5 mm fijado tornillo autotaladrable 1"
- 30.3) Primera capa de revestimiento con tierra y cal 3 mm
- 90.4) Última capa arena y arcilla tamizado con malla 20
- Capa de pintura arena y cal 2 mm







## Piso Base

El piso de planta baja de madera que tiene el primer contacto con el suelo, presentó lesiones físicas que denotaban en patologías como humedades y ensuciamiento, por lo que su reemplazo se ejecutará del siguiente modo:

Figura 59.
Porceso constructivo de muro divisor






Nota. La figura muestra la sección constructiva de la Casa Carrión Fuente: Autor de proyecto (2025)

#### SIMBOLOGÍA DE SECCIÓN CONSTRUCTIVA

- 1 Teja de arcilla 5 cm
- 62 Fielto asfáltico 18 mm
- Tabliba de 10x300x2.5 cm
- Jabalcones madera pino laminada 10 x 10 cm
- (05) Viga solera madera pino laminada 20 x 20 cm
- O6) Viga de coronación madera pino laminada 20 x 20 cm
- 7 Tirante madera pino laminada 20 x 20 cm
- (10x300x2.5 cm) protegido con barniz poliuretano 6 mm
- Viga correa madera pino laminada 20 x 20 cm
- Madera cielo raso machimbrado protegido con laca nitro 6 mm
- Tablón madera (15x300x5 cm) protegido con laca nitro 6 mm
- Fenólico 1.8 mm
- 13 Tirante madera pino laminada 20 x 20 cm

- Pilotin ladrillo 27.5 x 26 x 25.5 cm con mortero cemento 1.5 cm
- (15) Replantillo grava triturada pilotín 40x50x15 cm
- 16 Sobrecimiento piedra 80 cm
- (17) Zapata corrida piedra
- (18) Madera cielo raso machimbrado protegido con laca nitro 6 mm
- (19) Sotapar de madera pino laminada 20 x10 cm
- Columna madera pino laminada 20 x 20 cm
- Viga de coronación madera pino laminada 20 x 30 cm
- Adobes de embone
- Revoque nuevo con geomalla y capas de tierra 3 mm (x3)
- 24) Muro tapial original 80 cm
- 25) Imposta perfil acero galvanizado I 3 mm espesor
- 26) Canalón forma moldura acero galvanizado 3 mm

- Canecillo madera pino laminada 20x20 cm
- Par madera pino laminada 20x20 cm
- Tochos 20x20 cm
- Muros divisores de adobe con revestimiento 1cm geomalla, tierra y pintura
- 08.1) Barniz Poliuretano Y2 6 mm
- 58.2) Entablado madera pino laminada 5 cm
- Fenólico carbone Store 18 mm





#### Conclusiones

- El análisis de usos de suelo, equipamientos y población mediante REDATAM respaldó la elección del hotelgalería para la Casa Carrión, integrándola en un barrio de usos mixtos y con fuerte presencia turística. Su ubicación en el eje cultural de la calle 10 de agosto potencia su impacto económico y social, consolidándola como un elemento dinamizador del entorno.
- La participación activa de los propietarios y el diálogo con las autoridades locales aportaron información clave sobre las condiciones de uso, restricciones legales y problemáticas cotidianas del bien, demostrando que la gestión patrimonial requiere acciones coordinadas y sensibles a la realidad social y urbana para ser sostenible en el tiempo.
- El análisis patológico permitió identificar las lesiones clave, lo que sirvió de base para una propuesta de adaptación arquitectónica coherente con la conservación del inmueble. El nuevo uso planteado resultó beneficioso, ya que las técnicas aplicadas facilitaron la rehabilitación y adaptación de los elementos constructivos. Así, los cambios técnicos realizados aseguraron que la Casa Carrión pueda funcionar adecuadamente en su nueva función sin perder su valor patrimonial, demostrando que un diagnóstico riguroso y un diseño integral son esenciales para la preservación sostenible del bien.



# 8. Bibliografía

- Aquirre, M. (2017). Cambio de uso de Edificaciones Patrimoniales del Centro Historico. Loja: Quito/Uide/2017.
- » Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador (Incluye las reformas aprobadas en el Referéndum y Consulta Popular de 7 de mayo de 2011). Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008. https://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion\_de\_bolsillo.pdf
- » Asamblea Nacional del Ecuador. (2011). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Registro Oficial Suplemento 303 de 19 de octubre de 2010. https://www.cpccs.gob.ec/wpcontent/uploads/2020/01/cootad.pdf
- » Asociación Colombiana de Ingienería Sísmica (AIS). (2005). Manual para la rehabilitación de viviendas construídas en adobe y tapia pisada [Conjunto de datos; Digital]. Presidencia de la República Red de Solidaridad Social. https://www.academia.edu/14730477/ASOCIACION\_COLOMBIANA\_DE\_INGENIERIA\_SISMICA\_PRESIDENCIA\_DE\_LA\_REP%C3%9ABLICA\_RED\_DE\_SOLIDARIDAD\_SOCIAL\_MANUAL\_PARA\_LA\_REHABILITACI%C3%93N\_DE\_VIVIENDAS\_CONSTRUIDAS\_EN\_ADOBE\_Y\_TAPIA\_PISADA
- » BECO TREAT APS. (2020, February 25). Mantenimiento de muros de exteriores hidrofugo.com. https://www.hidrofugo.com/impermeabilizante-muros/mantenimiento-muros-exteriores/
- » Bricocrack. (2023, January 20). Limpiar fachadas y eliminar verdín de los muros (Bricocrack) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=TFl3u3oZa2M
- » Carabaña Lozano. (2021). Estructuras históricas de madera: Armaduras de cubierta. https://oa.upm.es/67678/1/ TFG\_Jun21\_Carabana\_Lozano\_Sofia.pdf
- » Broto, C. (2007). Enciclopedia Broto de patologías de la construcción (1.a ed.). https://higieneyseguridadlaboralcvs.files.wordpress.com/2012/07/enciclopedia\_broto\_de\_patologias\_de\_la\_construccion.pdf
- » Castiñeiras, P. (2014). La rehabilitación de edificios: Un enfoque integral
- » Cedeño-Valdiviezo, A. (2023). Reutilización adaptativa: su potencial papel en la arquitectura sostenible y su relación con la restauración y la rehabilitación. Revista de Arquitectura (Bogotá), vol. 25, p. 173-186. (Núm. 1, Año 2023: enero junio). Universidad Católica de Colombia. Disponible en: https://doi.org/10.14718/RevArq.2023.25.4520
- » Conferencia Internacional sobre Conservación. (2000). Carta de Cracovia 2000: Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2611196
- » Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT). (2012). Evaluación de daños y soluciones para construcciones en tierra cruda Manual de Terreno (1.a ed., Vol. 1) [Digital]. Carolina Plá Roca Ediciones Raizfutura. https://redproterra.org/wp-content/uploads/2020/05/6-Manual-do-terreno-Chile-2012.pdf
- » Correia, M. (2007). Teoría de la conservación y su aplicación al patrimonio en tierra. http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci\_arttext&pid=S1657-97632007000200003
- » Crea, A. (2025, June 25). ¿Qué es un Sistema Constructivo en arquitectura? Aceros Crea: Venta Y Distribución, Productos De Acero De Calidad. https://aceroscrea.com/blog/que-es-un-sistema-constructivo-en-arquitectura
- » Cueva. (2022, June 8). Proceso Constructivo del Tapial 2021-1 Obras Preliminares UPC [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-fuxvoGN0Bo
- » Del Cisne Aguirre Ullauri, M., Calle, V. C. R., Reino, P. S. H., Garnica, É. P. G., & Iñígues, E. a. E. (2024). Envolventes patrimoniales y percepción ciudadana. Una aproximación al caso del Centro Histórico de Cuenca (Ecuador). https://www.redalyc.org/journal/357/35777412013/html/

- » INPC. (2011). Arquitectura tradicional en Azuay y Cañar (1.a ed.). https://www.patrimoniocultural.gob.ec/wp-content/uploads/2023/05/17\_ARQUITECTURA\_TRADICIONAL.pdf
- » INPC. (2011). Instructivo para fichas de registro [Conjunto de datos]. Capital Americana de la Cultura Quito. https://www.patrimoniocultural.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/2\_INSTRUCTIVO-INMUEBLE.pdf
- » INPC. (2010) Glosario de Arquitectura.https://www.patrimoniocultural.gob.ec/glosario-de-arquitectura/
- » INPC. (2011). Manual de uso para el manejo del Sistema Información Patrimonial [Conjunto de datos]. Ministerio Coordinador de Patrimonio Ministerio de Cultura. https://www.patrimoniocultural.gob.ec/manual-de-la-uso-para-el-abaco/
- » Jimenez, M. (2015). Analisis de las Construciones Rurales en Barrio Central de la Parroquia Chuquiribamba, Canton Loja, Provincia de Loja. Loja [Tesis de pregrado]. Universidad nacional de Loja. https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11393
- » JO -manu Cueva. (2021, June 8). Proceso Constructivo del Tapial 2021-1 Obras Preliminares UPC [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-fuxvoGN0Bo
- » Lara , M. L., & Bustamante, R. (2022). Caracterización y Patología de los Muros de Tierra de las Construcciones Andinas Ecuatorianas. Revista Politécnica, 49(2), 37–46. https://doi.org/10.33333/rp.vol49n2.04
- » Ley Orgánica de Cultura. (n.d.). https://app.vlex.com/vid/914860986
- » Lleida Alberch, M., (2010). «EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, UNA FUENTE PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES». Enseñanza de las Ciencias Sociales , (9), 41-50.
- » López, F., Rodríguez, V., Cruz, J., Torreño, I., & Ubeda, P. (2004). Manual de la patología de la edificación (Vol. 1) [Digital]. Universidad Politécnica de Madrid Departamento de tecnología de la edificación. https://sf2217758f40e4116. jimcontent.com/download/version/1492087961/module/12114166531/name/ManualPatologiaEdificacion\_Tomo-1.pdf
- » Mardem Manuel,Ortiz Erazo. (2020). Análisis del carácter evolutivo de los sistemas constructivos en la ciudad de Loja y su aplicación en la vivienda. Facultad de Arquitectura. UIDE. Loja. 165p. https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/427
- » Martinez, F. C., Chávez, G. B., & Cordero, S. A. (2020). DON VICTOR AND THE MAINTENANCE BOOKLETS: A STRATEGY TO STIMULATE THE RESILIENCE OF THE VERNACULAR HERITAGE OF SOUTHERN ECUADOR. "the celnternational Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences/International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIV-M-1–2020, 629–636. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-xliv-m-1-2020-629-2020
- » Max Acero Monterrey. (2023, February 15). Humedad en las paredes, ¡soluciona este problema al instante! Venta de Aceros Monterrey y todo Mexico. https://maxacero.com/blog/humedad-en-las-paredes-soluciona-este-problema-al-instante/
- » Merino, F. L., & Melo, J. P. (2022). Tratando de los aleros de madera españoles entre los siglos XVI y XX. Revista De Historia De La Construcción, 2, 97–118. https://doi.org/10.4995/rdhc.2022.18922
- » Moran, M. (2024, January 26). Ciudades Desarrollo sostenible. Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
- » Monteros, K. (2016). Flexibilidad de uso y nuevo uso de las viviendas republicanas en Ecuador El caso de la ciudad de Loja. Academia XXII · UNAM, 14. https://www.researchgate.net/publication/317573187\_Flexibilidad\_de\_uso\_y\_nuevo\_uso\_de\_las\_viviendas\_republicanas\_en\_Ecuador\_El\_caso\_de\_la\_ciudad\_de\_Loja
- » Organización de Naciones Unidas (ONU) (2015). Ciudades Desarrollo sostenible. Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

- » Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2024). https://www.unesco.org/es/world-heritage
- » Pesantes, M. (2022). La regulación jurídica y la protección del patrimonio cultural inmueble en el Ecuador. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(3), 3769–3796. https://doi.org/10.37811/cl\_rcm.v6i3.2496
- » Picado, D. (2022). ¿Qué es una remodelación? Centro de Ayuda CFIA. Recuperado 3 de diciembre de 2024, de https://centrodeayuda.cfia.or.cr/hc/es/articles/115003404633--Qu%C3%A9-es-una-remodelaci%C3%B3n#:~:text=Una%20remodelaci%C3%B3n%20es%20el%20desarrollo,implicar%C3%A1%20un%20 cambio%20en%20estos.
- » Rengel, K. (2011). Intervención arquitectónica y cambio de uso de suelo del inmueble patrimonial denominado «Casa Carrión» de la Ciudad de Loja [Tesis de pregrado]. Universidad Internacional del Ecuador.
- » Ríos, M. (2021). REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA DE UN BIEN PATRIMONIAL DE LA CIUDAD DE LOJA. CASO DE ESTUDIO: VIVIENDA DE LA SRA. ROSENDA BURNEO v [Tesis de pregrado]. Universidad Internacional del Ecuador.
- » Rivera, H. (2023). REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA PATRIMONIAL ROJAS CÓRDOVA, EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE LA BENDITA DEL CANTÓN CATAMAYO [Tesis de pregrado]. Universidad Internacional del Ecuador.
- » Ruedas Marrero, M., Ríos Cabrera, MM, & Nieves, F. (2009). Hermenéutica: la roca que rompe el espejo. Investigación y Postgrado , 24 (2), 181-201.
- » Schaub, B. (2025, January 13). Construcción de muros tapial. ZEST Architecture. https://www.zestarchitecture.com/es/aprendiendo-a-disenar-y-construir-un-muro-de-tapial/
- » Trejo, F. (2012). Fenomenología como método de investigación: Una opción para el profesional de enfermería (N.o 2). Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Enfermería Neurológica. https://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2012/ene122h.pdf
- » Torres, C. (2014). La rehabilitación arquitectónica planificada. ARQ, 88, 30–35. https://doi.org/10.4067/s0717-69962014000300006\
- » UPM. (2017, September 11). MOOC Construcción 4.1: Introducción a la construcción de cubiertas de madera [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=1wo6j8QY37s
- » Vasco, E. J.-. G. (n.d.). Humedades por Condensación Gestión de Incidencias Técnicas Alokabide. Basque Administration Web Portal. https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/inquilino/humedades-por-condensacion/
- » Villavicencio, L. (2013). REHABILITACIÓN Y DISEÑO INTERIORISTA DE VIVIENDA REPUBLICANA DE LA CIUDAD DE LOJA PARA NUEVO USO COMO HOTEL BOUTIQUE [Tesis de pregrado, Universidad de las Américas Escuela de Arquitectura Interior]. https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/3021/1/UDLA-EC-TARI-2013-09%28S%29.pdf
- » Yépez, D. (2012). Análisis de la arquitectura vernácula del Ecuador: Propuestas de una arquitectura contemporánea sustentable. [Conjunto de datos; Digital]. Arquitectura y sostenibilidad: herramientas de diseño y técnicas de control. https://www.academia.edu/29898709/An%C3%A1lisis\_de\_la\_arquitectura\_vern%C3%A1cula\_del\_ Ecuador\_Propuestas\_de\_una\_arquitectura\_contempor%C3%A1nea\_sustentable

